



OBRA: RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 - CANDANGOLÂNDIA

LOCAL: EQR 2/4, AE 7 - CANDANGOLÂNDIA - DF

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ DF

CNPJ: 03.777.362/0001-81



BDI EDIFICAÇÕES
BDI EQUIPAMENTOS

ÁREA CONSTR
LEIS SOCIAIS F
LEIS SOCIAIS ME

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - OUTUBRO DE 2023 SI

EXIGÊNCIA PARA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PONDERADA

TABELA RESUMO DE SERVIÇOS PARA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
SERVIÇO	MÓDULO 01	MÓDULO 02	% PONDERADO
ARMAÇÃO	15,59558%	3,67184%	12,87902%
CONCRETAGEM	14,09745%	1,86711%	11,31104%
INSTALAÇÕES	10,91503%	8,16475%	10,28844%
MONTAGEM DE FORMA	11,02896%	4,78582%	9,60660%
ALVENARIA	5,37538%	4,13562%	5,09293%
PISO	6,46700%	0,00000%	4,99364%
ESTRUTURA COBERTURA	6,06329%	0,00000%	4,68191%
PORTA	4,38652%	0,11340%	3,41298%
IMPERMEABILIZAÇÃO	2,21604%	1,22304%	1,98981%
TOTAL MÓDULO (R\$)	12.325.827,51	3.636.697,82	///

20,26%
13,26%

Data: 30/11/2023
UÇÃO: 5.046,37 m²
HORISTAS: 110,69%
NSALISTAS: 70,40%
EM DESONERAÇÃO

