



CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL - SEEDF

31/10/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DO CEPI – PARANOÁ PARQUE

QUADRA 01, CJ 01, AE 02 - PARANOÁ – DF

Resp. Técnicos: Eng^o Civil Dalmo Blanco Cinnanti – CREA 7962/D-DF

Eng^o Civil Comini P. V. Tuler – CREA 11896/D-DF

R00	31/10/2022	VERSÃO INICIAL	DALMO B.CINNANTI
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
<i>Nome do projeto</i>	MEMÓRIA DE CÁLCULO – ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURAS) CEPI PARANOÁ PARQUE		
<i>Número do projeto</i>	314-SEEDF-CEPI PARANOÁ PARQUE-MEM-MET-COBERTURA-R00		
<i>Local</i>	QUADRA 01, CJ 01, AE 02 - PARANOÁ PARQUE - PARANOÁ - DF		

ÍNDICE

1.	ESPECIFICAÇÕES GERAIS	3
1.1.	OBJETIVO.....	3
1.2.	DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO.....	3
1.3.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	3
2.	NORMAS.....	3
3.	SOFTWARES UTILIZADOS	4
4.	ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS	4
4.1.	PERFIS DE AÇO LAMINADO.....	4
4.2.	DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO.....	4
5.	CARREGAMENTOS	5
5.1.	CARGAS PERMANENTES (CP):.....	5
5.2.	CARGAS ACIDENTAIS (SC):.....	5
5.3.	CARREGAMENTOS DEVIDOS AO VENTO	5
5.4.	NUMERAÇÃO DOS CARREGAMENTOS.....	6
6.	COMBINAÇÕES.....	7
6.1.	COMBINAÇÕES RARAS DE SERVIÇO	8
6.2.	COMBINAÇÕES ÚLTIMAS NORMAIS.....	8
6.3.	NUMERAÇÃO DAS COMBINAÇÕES	9
7.	ANÁLISE ESTRUTURAL	10
7.1.	MODELO DE CÁLCULO.....	10
7.2.	NUMERAÇÃO DOS NÓS	13
7.3.	NUMERAÇÃO DAS BARRAS	15
8.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL.....	16
8.1.	DESLOCAMENTOS.....	16
8.1.1	DESLOCAMENTOS VERTICAIS.....	16
8.1.2	DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS	16
8.2.	REAÇÕES DE APOIO	17
8.3.	DESLOCAMENTO DOS NÓS	26
8.4.	ESFORÇOS NAS BARRAS.....	63
9.	DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA	264
9.1.	CAPACIDADE DAS BARRAS.....	264
9.2.	RESULTADO POR BARRAS.....	266

	CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF	31/10/2022

1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS
















1.1. OBJETIVO

Este documento foi elaborado para apresentar a memória de cálculo da estrutura metálica das coberturas da edificação do Centro de Primeira Infância, localizado na QUADRA 01, CJ 01, AE 02 - PARANOÁ PARQUE - PARANOÁ - DF

1.2. DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO

O edifício é dividido em blocos, sendo bloco A, bloco B e bloco de ligação. A estrutura metálica da cobertura é composta por treliças que apoiam na estrutura de concreto. As treliças recebem terças da cobertura que são travadas por contraventamentos. Foram consideradas ainda vigas em perfis caixa que para apoio do forro.

1.3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

-  TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-19-23_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-24-27_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-28-38_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-COB-GER0-11_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-FOR-GER0-10_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-IMP-GER0-01_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-LYT-GER0-03-04_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-PCD-GER0-16_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-PCD-RFR0-18_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-PGP-GER0-09_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-PLE-PTR0-17_R02.dwg

2. NORMAS

- ANSI/AISC 360-2005 – Specification for structural steel buildings – LRFD;
- NBR 6120:1980 – Cargas para Cálculos de Estruturas de Edificações;
- NBR 6123:1988 – Forças devidas ao vento em edificações;

	CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF	31/10/2022

- NBR 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;
- NBR 14762:2010- Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio.

3. SOFTWARES UTILIZADOS

- STRAP v.2018 – Análise e Dimensionamento.
- Planilhas para dimensionamento de elementos específicos.

4. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

4.1. PERFIS DE AÇO LAMINADO

- **Aço A-36 250Mpa**, com peças simples de barra redonda da Série BRØ, para aplicações estruturais.
- **Aço A-36 250MPa**, com peças simples de perfis laminados a quente da Série L (Cantoneiras), C (U enrijecido) e chapas, para aplicações estruturais.

4.2. DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO


○ CHAPAS

- **Aço A-36 250Mpa.**

○ PARAFUSOS

Parafuso sextavado ASTM A325 tipo 1, com acabamento galvanizado, de alta resistência de aço-liga temperado e revenido, para ligações em estruturas de aço, dimensões: ANSI – ASBME B 18.2.6, rosca: ANSI – ASBME B 1.1, tensão de tração mínima: 84,4 Kgf/mm², tensão de escoamento mínima: 64,7 Kgf/mm², tensão de cisalhamento: 60% da tensão de tração, dureza: 25 a 34HRC.

Na impossibilidade de testar o parafuso, deverá ser realizado o ensaio de tração completo em corpo de prova usinado.



- PORCAS

Porcas sextavadas, ASTM A 563 grau DH, composição: Aço médio Carbono ao Boro, dureza: 24 a 38HRC.

- ARRUELAS

Arruelas F 436 – tipo 1.

- CHUMBADORES

Chumbador Químico HILTI-HIT-HY 200 – Barra HAS.

5. CARREGAMENTOS

5.1. CARGAS PERMANENTES (CP):

- PP – Peso Próprio da estrutura metálica: calculado automaticamente pelo software
- PP_TELHAS – Peso próprio do forro de cobertura = 13 kg/m²

5.2. CARGAS ACIDENTAIS (SC):

- SC_25 - Utilização (Carga Acidental – CA): 25 kg/m²

5.3. CARREGAMENTOS DEVIDOS AO VENTO

Carregamentos causados pelo vento calculados de acordo com a NBR 6123, através do ábaco de coeficiente de arraste.

As pressões foram lançadas proporcionalmente à altura do andar, como mostrado a seguir:

$V_0 = 35$ m/s (por interpolação, conforme abaixo)




Figura 1 - Isopletas da velocidade básica V_0 (m/s) – ABNT NBR 6123:1988

5.4. NUMERAÇÃO DOS CARREGAMENTOS

LISTA DE CARREGAMENTOS	
1	PP
2	PP_TELHAS
3	SC_25
4	VT

6. COMBINAÇÕES

As combinações foram elaboradas conforme as orientações da NBR 8800, utilizando os coeficientes apresentados nas tabelas abaixo:

Tabela 1 — Valores dos coeficientes de ponderação das ações $\gamma_f = \gamma_{\text{p}} \gamma_{\text{v}}$

Combinações	Ações permanentes (γ_g) ^{a,c}					
	Diretas					Indiretas
	Peso próprio de estruturas metálicas	Peso próprio de estruturas pré-moldadas	Peso próprio de estruturas moldadas no local e de elementos construtivos industrializados e empuxos permanentes	Peso próprio de elementos construtivos industrializados com adições <i>in loco</i>	Peso próprio de elementos construtivos em geral e equipamentos	
Normais	1,25 (1,00)	1,30 (1,00)	1,35 (1,00)	1,40 (1,00)	1,50 (1,00)	1,20 (0)
Especiais ou de construção	1,15 (1,00)	1,20 (1,00)	1,25 (1,00)	1,30 (1,00)	1,40 (1,00)	1,20 (0)
Excepcionais	1,10 (1,00)	1,15 (1,00)	1,15 (1,00)	1,20 (1,00)	1,30 (1,00)	0 (0)
	Ações variáveis (γ_q) ^{a,d}					
	Efeito da temperatura ^b	Ação do vento	Ações truncadas ^e	Demais ações variáveis, incluindo as decorrentes do uso e ocupação		
Normais	1,20	1,40	1,20	1,50		
Especiais ou de construção	1,00	1,20	1,10	1,30		
Excepcionais	1,00	1,00	1,00	1,00		

^a Os valores entre parênteses correspondem aos coeficientes para as ações permanentes favoráveis à segurança; ações variáveis e excepcionais favoráveis à segurança não devem ser incluídas nas combinações.

^b O efeito de temperatura citado não inclui o gerado por equipamentos, o qual deve ser considerado ação decorrente do uso e ocupação da edificação.

^c Nas combinações normais, as ações permanentes diretas que não são favoráveis à segurança podem, opcionalmente, ser consideradas todas agrupadas, com coeficiente de ponderação igual a 1,35 quando as ações variáveis decorrentes do uso e ocupação forem superiores a 5 kN/m², ou 1,40 quando isso não ocorrer. Nas combinações especiais ou de construção, os coeficientes de ponderação são respectivamente 1,25 e 1,30, e nas combinações excepcionais, 1,15 e 1,20.

^d Nas combinações normais, se as ações permanentes diretas que não são favoráveis à segurança forem agrupadas, as ações variáveis que não são favoráveis à segurança podem, opcionalmente, ser consideradas também todas agrupadas, com coeficiente de ponderação igual a 1,50 quando as ações variáveis decorrentes do uso e ocupação forem superiores a 5 kN/m², ou 1,40 quando isso não ocorrer (mesmo nesse caso, o efeito da temperatura pode ser considerado isoladamente, com o seu próprio coeficiente de ponderação). Nas combinações especiais ou de construção, os coeficientes de ponderação são respectivamente 1,30 e 1,20, e nas combinações excepcionais, sempre 1,00.

^e Ações truncadas são consideradas ações variáveis cuja distribuição de máximos é truncada por um dispositivo físico, de modo que o valor dessa ação não possa superar o limite correspondente. O coeficiente de ponderação mostrado nesta Tabela se aplica a este valor-limite.

Tabela 2 — Valores dos fatores de combinação ψ_0 e de redução ψ_1 e ψ_2 para as ações variáveis

Ações		$\gamma \Omega^a$		
		ψ_0	ψ_1^d	ψ_2^e
Ações variáveis causadas pelo uso e ocupação	Locais em que não há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas ^{b)}	0,5	0,4	0,3
	Locais em que há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, ou de elevadas concentrações de pessoas ^{c)}	0,7	0,6	0,4
	Bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens e sobrecargas em coberturas (ver B.5.1)	0,8	0,7	0,6
Vento	Pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral	0,6	0,3	0
Temperatura	Variações uniformes de temperatura em relação à média anual local	0,6	0,5	0,3
Cargas móveis e seus efeitos dinâmicos	Passarelas de pedestres	0,6	0,4	0,3
	Vigas de rolamento de pontes rolantes	1,0	0,8	0,5
	Pilares e outros elementos ou subestruturas que suportam vigas de rolamento de pontes rolantes	0,7	0,6	0,4
^a Ver alínea c) de 4.7.5.3. ^b Edificações residenciais de acesso restrito. ^c Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público. ^d Para estado-limite de fadiga (ver Anexo K), usar ψ_1 igual a 1,0. ^e Para combinações excepcionais onde a ação principal for sismo, admite-se adotar para ψ_2 o valor zero.				

6.1. COMBINAÇÕES RARAS DE SERVIÇO

$$\sum \gamma_g G + Q + \sum_{j=2}^n \psi_{1j} Q_j$$

6.2. COMBINAÇÕES ÚLTIMAS NORMAIS

$$\sum \gamma_g G + \lambda_{q1} Q + \sum_{j=2}^n \lambda_j \psi_{0j} Q_j$$

	CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF	31/10/2022

6.3. NUMERAÇÃO DAS COMBINAÇÕES

Nº	COMBINAÇÃO	CARREGAMENTOS (Nº) * COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO			
1	PP	1 *1,25	+ 2 *1,40		
2	PP+SC	1 *1,25	+ 2 *1,40	+ 3 *1,50	
3	PP+VT	1 *1,00	+ 2 *1,00	+ 4 *1,50	
4	PP+SC+VT	1 *1,25	+ 2 *1,40	+ 3 *1,50	+ 4 *0,86
5	PP+VT+SC	1 *1,25	+ 2 *1,40	+ 3 *1,05	+ 4 *1,40
6	PP(ELS)	1 *1,00	+ 2 *1,00		
7	PP+SC(ELS)	1 *1,00	+ 2 *1,00	+ 3 *1,00	
8	PP+VT(ELS)	1 *1,00	+ 2 *1,00	+ 4 *1,00	
9	PP+SC+VT(ELS)	1 *1,00	+ 2 *1,00	+ 3 *1,00	+ 4 *0,30
10	PP+VT+SC(ELS)	1 *1,00	+ 2 *1,00	+ 3 *0,70	+ 4 *1,00

7. ANÁLISE ESTRUTURAL

O modelo de cálculo foi criado a partir de um sistema unifilar de barras e nós no software STRAP, mostrado a seguir. O modelo foi dividido por blocos, conforme pré-definição feita pela arquitetura. A estrutura é composta por 3 blocos de coberturas no nível +3,100. Para as imagens a seguir, os elementos são representados de acordo com a simbologia padrão de análise estrutural:



Linhas – Barras

Pontos – Nós

Círculos – Rótulas de momento fletor.

7.1. MODELO DE CÁLCULO




FIGURA 2 - VISTA 3D COBERTURA FNDE




FIGURA 3 - VISTA 3D COBERTURA BLOCO A




FIGURA 4 - VISTA 3D COBERTURA BLOCO LIGAÇÃO




FIGURA 5 - VISTA 3D COBERTURA BLOCO B

7.2. NUMERAÇÃO DOS NÓS




FIGURA 6 - NÓS DA COBERTURA BLOCO A




FIGURA 7 - NÓS DA COBERTURA BLOCO LIGAÇÃO




FIGURA 8 - NÓS DA COBERTURA BLOCO B




FIGURA 11 - BARRAS DA COBERTURA BLOCO B

8. RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

8.1. DESLOCAMENTOS

8.1.1 DESLOCAMENTOS VERTICAIS

Os deslocamentos verticais da estrutura são limitados em $L/250$.

Consultar a planilha de deslocamentos nodais para conferimento dos valores em todos os elementos da estrutura no sentido gravitacional.

8.1.2 DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS

Os deslocamentos horizontais da estrutura são limitados em $H/400$.

Consultar a planilha de deslocamentos nodais para conferimento dos valores em todos os elementos da estrutura no sentido transversal.

8.2. REAÇÕES DE APOIO

MÁX. RESULTADOS (Unids: tf, tf*metro) (ELS)							
Apoio	Combinação	Hx	Hy	Nz	Mx	My	Torção
1	Máx	0,173	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,064	0,000	-0,031	0,000	0,000	0,000
2	Máx	0,217	0,000	0,121	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,071	0,000	-0,035	0,000	0,000	0,000
3	Máx	0,188	0,000	0,105	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,058	0,000	-0,028	0,000	0,000	0,000
4	Máx	0,116	0,000	0,066	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,028	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
5	Máx	0,137	0,000	0,077	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,037	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
6	Máx	0,232	0,000	0,129	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,077	0,000	-0,038	0,000	0,000	0,000
7	Máx	0,196	0,000	0,109	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,062	0,000	-0,030	0,000	0,000	0,000
8	Máx	0,129	0,000	0,073	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,045	0,000	-0,021	0,000	0,000	0,000
9	Máx	0,625	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,216	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
10	Máx	0,052	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,154	0,000	-0,090	0,000	-0,002	0,000
11	Máx	0,794	0,000	0,105	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,328	0,000	-0,026	0,000	0,000	0,000
12	Máx	1,639	0,000	0,092	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,664	0,000	-0,021	0,000	0,000	0,000
13	Máx	0,022	0,000	0,170	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,103	0,000	-0,050	0,000	-0,001	0,000
14	Máx	1,251	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,559	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
15	Máx	1,362	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,613	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
16	Máx	0,030	0,000	0,204	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,122	0,000	-0,067	0,000	-0,002	0,000
17	Máx	0,890	0,000	0,113	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,385	0,000	-0,029	0,000	0,000	0,000
18	Máx	0,710	0,000	0,096	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,289	0,000	-0,022	0,000	0,000	0,000
19	Máx	0,037	0,000	0,172	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,115	0,000	-0,060	0,000	-0,002	0,000

20	Máx	0,461	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,135	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
21	Máx	0,267	0,000	0,369	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,697	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
22	Máx	0,336	0,001	0,999	0,002	0,051	0,000
	Mín	-0,748	-0,002	-0,405	-0,001	-0,020	0,000
24	Máx	0,484	0,000	1,302	0,001	0,061	0,000
	Mín	-0,997	-0,001	-0,581	0,000	-0,026	0,000
25	Máx	0,542	0,001	1,416	0,000	0,064	0,000
	Mín	-1,110	-0,001	-0,641	0,000	-0,028	0,000
26	Máx	0,404	0,000	1,120	0,000	0,051	0,000
	Mín	-0,872	-0,001	-0,473	0,000	-0,021	0,000
27	Máx	0,317	0,000	0,894	0,000	0,041	0,000
	Mín	-0,719	0,000	-0,358	0,000	-0,015	0,000
28	Máx	0,168	0,000	0,273	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,513	0,000	-0,059	0,000	0,000	0,000
29	Máx	0,698	0,000	0,369	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,267	0,000	-0,101	0,000	0,000	0,000
30	Máx	0,823	0,002	0,971	0,001	0,015	0,000
	Mín	-0,366	-0,001	-0,394	-0,002	-0,040	0,000
31	Máx	0,146	0,001	1,618	0,001	0,082	0,000
	Mín	-0,378	0,000	-0,642	-0,002	-0,034	0,000
32	Máx	1,040	0,001	1,292	0,000	0,023	0,000
	Mín	-0,500	0,000	-0,570	-0,001	-0,056	0,000
33	Máx	1,108	0,001	1,422	0,000	0,029	0,000
	Mín	-0,540	-0,001	-0,637	-0,001	-0,071	-0,001
34	Máx	0,875	0,000	1,122	0,000	0,020	0,000
	Mín	-0,404	0,000	-0,471	0,000	-0,051	0,000
35	Máx	0,720	0,000	0,893	0,000	0,015	0,000
	Mín	-0,317	0,000	-0,358	0,000	-0,041	0,000
36	Máx	0,513	0,000	0,273	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,168	0,000	-0,059	0,000	0,000	0,000
37	Máx	0,215	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,624	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
38	Máx	0,154	0,000	0,232	0,000	0,002	0,000
	Mín	-0,052	0,000	-0,090	0,000	0,000	0,000
39	Máx	0,319	0,000	0,106	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,772	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
40	Máx	0,194	0,000	0,091	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,482	0,000	-0,021	0,000	0,000	0,000
41	Máx	0,104	0,000	0,172	0,000	0,001	0,000
	Mín	-0,022	0,000	-0,051	0,000	0,000	0,000

42	Máx	0,529	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Mín	-1,252	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
43	Máx	0,591	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Mín	-1,378	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
44	Máx	0,122	0,000	0,204	0,000	0,002	0,000
	Mín	-0,030	0,000	-0,067	0,000	0,000	0,000
45	Máx	0,380	0,000	0,113	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,893	0,000	-0,029	0,000	0,000	0,000
46	Máx	0,289	0,000	0,096	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,709	0,000	-0,022	0,000	0,000	0,000
47	Máx	0,115	0,000	0,172	0,000	0,002	0,000
	Mín	-0,037	0,000	-0,060	0,000	0,000	0,000
48	Máx	0,135	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,461	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
49	Máx	0,000	0,000	0,045	-0,070	0,000	0,000
	Mín	0,000	0,000	0,045	-0,071	0,000	0,000
50	Máx	0,000	0,000	0,045	0,071	0,000	0,000
	Mín	0,000	0,000	0,045	0,070	0,000	0,000
51	Máx	0,064	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,173	0,000	-0,031	0,000	0,000	0,000
52	Máx	0,071	0,000	0,121	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,217	0,000	-0,035	0,000	0,000	0,000
53	Máx	0,058	0,000	0,105	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,188	0,000	-0,028	0,000	0,000	0,000
54	Máx	0,028	0,000	0,066	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,116	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
55	Máx	0,037	0,000	0,077	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,137	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
56	Máx	0,077	0,000	0,129	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,233	0,000	-0,038	0,000	0,000	0,000
57	Máx	0,062	0,000	0,109	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,196	0,000	-0,030	0,000	0,000	0,000
58	Máx	0,045	0,000	0,073	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,129	0,000	-0,021	0,000	0,000	0,000
59	Máx	0,208	0,011	1,217	0,000	0,433	0,008
	Mín	-0,054	-0,026	-0,336	0,000	-1,608	-0,021
60	Máx	0,205	0,034	1,218	0,000	0,434	0,028
	Mín	-0,053	-0,014	-0,337	0,000	-1,609	-0,011
61	Máx	0,054	0,014	1,218	0,000	1,609	0,027
	Mín	-0,208	-0,033	-0,349	0,000	-0,442	-0,011
62	Máx	0,054	0,025	1,215	0,000	1,607	0,009
	Mín	-0,207	-0,011	-0,344	0,000	-0,439	-0,021

63	Máx	0,045	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,044	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000
64	Máx	0,222	0,000	0,123	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,075	0,000	-0,037	0,000	0,000	0,000
65	Máx	0,196	0,000	0,109	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,065	0,000	-0,032	0,000	0,000	0,000
66	Máx	0,143	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,050	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
67	Máx	0,122	0,000	0,069	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,030	0,000	-0,013	0,000	0,000	0,000
68	Máx	0,188	0,000	0,105	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,058	0,000	-0,028	0,000	0,000	0,000
69	Máx	0,211	0,000	0,118	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,068	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
70	Máx	0,173	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,064	0,000	-0,031	0,000	0,000	0,000
71	Máx	0,000	0,000	0,017	-0,008	0,000	0,000
	Mín	0,000	0,000	0,015	-0,008	0,000	0,000
72	Máx	0,000	0,000	0,024	0,007	0,000	0,000
	Mín	0,000	0,000	0,022	0,005	0,000	0,000
73	Máx	0,000	0,000	0,013	-0,004	0,000	0,000
	Mín	0,000	0,000	0,010	-0,005	0,000	0,000
74	Máx	0,000	0,000	0,012	0,004	0,000	0,000
	Mín	0,000	0,000	0,009	0,003	0,000	0,000
75	Máx	0,624	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,216	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
76	Máx	-0,040	0,000	0,340	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,047	0,000	-0,181	0,000	-0,003	0,000
77	Máx	0,957	0,000	0,107	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,411	0,000	-0,028	0,000	0,000	0,000
78	Máx	0,052	0,000	0,093	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,165	0,000	-0,025	0,000	0,000	0,000
79	Máx	0,478	0,001	0,763	0,001	0,161	0,000
	Mín	-0,167	-0,003	-0,293	-0,001	-0,386	0,000
80	Máx	0,042	0,001	0,124	0,001	0,001	0,000
	Mín	-0,127	-0,001	-0,021	0,000	-0,002	0,000
81	Máx	0,335	0,000	0,499	0,000	0,065	0,000
	Mín	-0,117	0,000	-0,187	0,000	-0,145	0,000
82	Máx	0,605	0,001	0,911	0,001	0,222	0,000
	Mín	-0,234	-0,001	-0,393	0,000	-0,476	0,000
83	Máx	0,025	0,001	0,155	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,109	0,000	-0,034	-0,001	-0,002	0,000

84	Máx	0,603	0,001	0,919	0,001	0,213	0,000
	Mín	-0,229	0,000	-0,398	-0,001	-0,473	0,000
85	Máx	0,047	0,000	0,089	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,158	0,000	-0,022	0,000	0,000	0,000
86	Máx	0,466	0,000	0,678	0,000	0,093	0,000
	Mín	-0,171	0,000	-0,267	0,000	-0,208	0,000
87	Máx	0,055	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,178	0,000	-0,026	0,000	0,000	0,000
88	Máx	0,052	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,154	0,000	-0,090	0,000	-0,002	0,000
89	Máx	0,693	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,249	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
90	Máx	0,267	0,000	0,369	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,697	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
91	Máx	0,426	0,000	1,167	0,000	0,055	0,000
	Mín	-0,913	0,000	-0,498	0,000	-0,022	0,000
93	Máx	0,389	0,002	0,935	0,001	0,044	0,000
	Mín	-0,871	-0,001	-0,376	-0,002	-0,017	0,000
96	Máx	0,585	0,003	1,273	0,001	0,057	0,000
	Mín	-1,261	-0,001	-0,550	-0,003	-0,023	0,000
97	Máx	0,308	0,000	0,410	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,775	0,000	-0,118	0,000	0,000	0,000
98	Máx	0,697	0,000	0,369	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,267	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
99	Máx	0,938	0,001	1,157	0,000	0,021	0,000
	Mín	-0,437	0,000	-0,494	-0,001	-0,052	0,000
100	Máx	0,226	0,000	1,701	0,000	0,082	0,000
	Mín	-0,565	-0,001	-0,684	-0,001	-0,035	0,000
101	Máx	0,748	0,000	0,876	0,000	0,012	0,000
	Mín	-0,329	-0,001	-0,347	0,000	-0,033	0,000
102	Máx	0,253	0,000	2,072	0,001	0,118	0,000
	Mín	-0,557	-0,001	-0,894	0,000	-0,055	0,000
103	Máx	0,250	0,002	2,069	0,002	0,114	0,000
	Mín	-0,581	-0,004	-0,876	-0,001	-0,052	0,000
104	Máx	0,981	0,001	1,216	0,002	0,022	0,000
	Mín	-0,460	-0,002	-0,525	-0,001	-0,055	0,000
105	Máx	0,775	0,000	0,409	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,308	0,000	-0,118	0,000	0,000	0,000
106	Máx	0,216	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,625	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
107	Máx	0,154	0,000	0,232	0,000	0,002	0,000
	Mín	-0,052	0,000	-0,090	0,000	0,000	0,000

108	Máx	0,411	0,000	0,106	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,952	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
109	Máx	0,159	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,047	0,000	-0,022	0,000	0,000	0,000
110	Máx	0,022	0,001	0,480	0,001	0,150	0,000
	Mín	-0,110	-0,002	-0,181	0,000	-0,063	0,000
111	Máx	0,104	0,000	0,135	0,000	0,002	0,000
	Mín	-0,022	-0,001	-0,030	0,000	0,000	0,000
112	Máx	0,319	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,828	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
113	Máx	-0,016	0,001	0,552	0,001	0,194	0,000
	Mín	-0,054	-0,001	-0,194	0,000	-0,086	0,000
114	Máx	0,104	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,024	0,000	-0,010	0,000	0,000	0,000
115	Máx	-0,006	0,001	0,552	0,000	0,193	0,000
	Mín	-0,059	0,000	-0,216	0,000	-0,084	0,000
116	Máx	0,159	0,000	0,089	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,047	0,000	-0,022	0,000	0,000	0,000
117	Máx	0,496	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Mín	-1,195	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
118	Máx	0,124	0,000	0,310	0,000	0,002	0,000
	Mín	-0,001	0,000	-0,143	0,000	0,001	0,000
119	Máx	0,047	0,000	0,343	0,000	0,003	0,000
	Mín	0,040	0,000	-0,183	0,000	0,000	0,000
120	Máx	0,249	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,693	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
121	Máx	0,064	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,173	0,000	-0,031	0,000	0,000	0,000
122	Máx	0,071	0,000	0,121	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,217	0,000	-0,035	0,000	0,000	0,000
123	Máx	0,058	0,000	0,105	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,188	0,000	-0,028	0,000	0,000	0,000
124	Máx	0,028	0,000	0,066	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,116	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
125	Máx	0,031	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,123	0,000	-0,013	0,000	0,000	0,000
126	Máx	0,058	0,000	0,105	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,188	0,000	-0,028	0,000	0,000	0,000
127	Máx	0,009	0,000	0,079	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,140	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
128	Máx	-0,044	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,045	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000

129	Máx	-0,003	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,019	0,000	-0,041	0,000	0,000	0,000
130	Máx	-0,005	0,000	0,114	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,017	0,000	-0,042	0,000	0,000	0,000
131	Máx	-0,004	0,000	0,098	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,015	0,000	-0,036	0,000	0,000	0,000
132	Máx	-0,003	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,013	0,000	-0,019	0,000	0,000	0,000
133	Máx	-0,003	0,000	0,072	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,015	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
134	Máx	-0,005	0,000	0,122	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,018	0,000	-0,046	0,000	0,000	0,000
135	Máx	-0,004	0,000	0,102	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,015	0,000	-0,038	0,000	0,000	0,000
136	Máx	-0,003	0,000	0,069	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,014	0,000	-0,031	0,000	0,000	0,000
137	Máx	0,019	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,003	0,000	-0,041	0,000	0,000	0,000
138	Máx	0,017	0,000	0,114	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,005	0,000	-0,042	0,000	0,000	0,000
139	Máx	0,015	0,000	0,098	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,004	0,000	-0,036	0,000	0,000	0,000
140	Máx	0,013	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,003	0,000	-0,019	0,000	0,000	0,000
141	Máx	0,015	0,000	0,072	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,003	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
142	Máx	0,018	0,000	0,122	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,005	0,000	-0,046	0,000	0,000	0,000
143	Máx	0,016	0,000	0,102	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,004	0,000	-0,038	0,000	0,000	0,000
144	Máx	0,014	0,000	0,069	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,003	0,000	-0,031	0,000	0,000	0,000
145	Máx	-0,005	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,010	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000
146	Máx	-0,005	0,000	0,121	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,017	0,000	-0,048	0,000	0,000	0,000
147	Máx	-0,004	0,000	0,098	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,015	-0,001	-0,036	0,000	0,000	0,000
148	Máx	-0,001	0,000	0,061	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,016	0,000	-0,020	0,000	0,000	0,000
149	Máx	-0,002	0,000	0,063	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,014	0,000	-0,021	0,000	0,000	0,000

150	Máx	-0,004	0,001	0,098	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,014	0,000	-0,036	0,000	0,000	0,000
151	Máx	-0,004	0,000	0,111	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,017	0,000	-0,041	0,000	0,000	0,000
152	Máx	-0,003	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,019	0,000	-0,041	0,000	0,000	0,000
153	Máx	0,019	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,003	0,000	-0,041	0,000	0,000	0,000
154	Máx	0,017	0,000	0,114	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,005	0,000	-0,042	0,000	0,000	0,000
155	Máx	0,015	0,000	0,098	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,004	0,000	-0,036	0,000	0,000	0,000
156	Máx	0,013	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,003	0,000	-0,019	0,000	0,000	0,000
157	Máx	0,010	0,000	0,063	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,003	0,000	-0,021	0,000	0,000	0,000
158	Máx	0,015	0,000	0,098	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,004	0,000	-0,036	0,000	0,000	0,000
159	Máx	0,016	0,000	0,095	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,010	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
160	Máx	0,010	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,005	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000
161	Máx	0,226	0,005	0,383	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,607	-0,014	-0,133	0,000	0,000	0,000
163	Máx	0,361	0,005	0,716	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,867	-0,001	-0,303	0,000	0,000	0,000
164	Máx	0,723	0,008	0,886	0,000	0,000	0,000
	Mín	-1,763	-0,019	-0,366	0,000	0,000	0,000
166	Máx	0,531	0,009	0,766	0,000	0,000	0,000
	Mín	-1,090	-0,003	-0,340	0,000	0,000	0,000
167	Máx	0,586	0,000	0,829	0,000	0,000	0,000
	Mín	-1,198	0,000	-0,374	0,000	0,000	0,000
169	Máx	0,418	0,018	0,792	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,963	-0,008	-0,345	0,000	0,000	0,000
170	Máx	0,325	0,001	0,645	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,793	-0,004	-0,270	0,000	0,000	0,000
172	Máx	0,138	0,021	0,288	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,437	-0,008	-0,088	0,000	0,000	0,000
173	Máx	0,607	0,006	0,383	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,226	-0,015	-0,133	0,000	0,000	0,000
175	Máx	0,870	0,003	0,710	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,362	-0,001	-0,300	0,000	0,000	0,000

176	Máx	0,808	0,009	0,571	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,328	-0,022	-0,236	0,000	0,000	0,000
178	Máx	1,116	0,002	0,779	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,512	0,000	-0,318	0,000	0,000	0,000
179	Máx	1,212	0,004	0,851	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,563	-0,011	-0,352	0,000	0,000	0,000
181	Máx	0,969	0,016	0,794	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,416	-0,007	-0,343	0,000	0,000	0,000
182	Máx	0,792	0,001	0,645	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,324	-0,005	-0,270	0,000	0,000	0,000
184	Máx	0,438	0,020	0,288	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,139	-0,008	-0,088	0,000	0,000	0,000
185	Máx	0,226	0,004	0,405	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,610	-0,009	-0,152	0,000	0,000	0,000
187	Máx	0,444	0,011	0,810	0,000	0,000	0,000
	Mín	-1,019	-0,004	-0,351	0,000	0,000	0,000
188	Máx	0,001	0,018	0,105	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,015	-0,044	-0,054	0,000	0,000	0,000
195	Máx	0,000	0,025	0,101	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,015	-0,011	-0,052	0,000	0,000	0,000
197	Máx	0,000	0,002	0,136	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,017	-0,005	-0,072	0,000	0,000	0,000
199	Máx	0,261	0,021	0,423	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,673	-0,009	-0,153	0,000	0,000	0,000
200	Máx	0,605	0,007	0,383	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,225	-0,018	-0,134	0,000	0,000	0,000
202	Máx	1,023	0,002	0,807	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,446	0,000	-0,349	0,000	0,000	0,000
203	Máx	0,015	0,012	0,105	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,000	-0,029	-0,054	0,000	0,000	0,000
206	Máx	0,775	0,010	0,525	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,326	-0,024	-0,196	0,000	0,000	0,000
208	Máx	0,010	0,000	0,085	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,002	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
210	Máx	0,015	0,006	0,101	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,000	-0,003	-0,051	0,000	0,000	0,000
211	Máx	1,055	0,002	0,714	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,471	-0,005	-0,299	0,000	0,000	0,000
214	Máx	0,676	0,013	0,445	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,260	-0,005	-0,171	0,000	0,000	0,000
215	Máx	0,014	0,272	0,409	0,123	0,000	0,000
	Mín	-0,075	-0,976	-0,109	-0,439	0,000	-0,001

216	Máx	0,024	0,976	0,409	0,439	0,000	0,003
	Mín	-0,106	-0,272	-0,109	-0,123	0,000	-0,001
217	Máx	0,069	0,256	0,389	0,094	0,000	0,000
	Mín	-0,012	-0,920	-0,106	-0,382	0,000	-0,001
218	Máx	0,114	0,920	0,410	0,438	0,000	0,002
	Mín	-0,028	-0,255	-0,113	-0,129	0,000	-0,001
219	Máx	0,000	0,024	0,177	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,000	-0,010	-0,122	0,000	0,000	0,000
220	Máx	0,000	0,013	0,177	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,000	-0,005	-0,122	0,000	0,000	0,000
221	Máx	0,000	0,002	0,128	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,000	-0,005	-0,090	0,000	0,000	0,000
222	Máx	0,000	0,004	0,198	0,000	0,000	0,000
	Mín	0,000	-0,011	-0,135	0,000	0,000	0,000
223	Máx	0,694	0,012	0,242	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,232	-0,031	-0,143	0,000	0,000	0,000
224	Máx	0,230	0,068	0,242	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,689	-0,028	-0,143	0,000	0,000	0,000
225	Máx	0,696	0,030	0,242	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,233	-0,013	-0,143	0,000	0,000	0,000
226	Máx	0,231	0,036	0,242	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,691	-0,015	-0,143	0,000	0,000	0,000
227	Máx	0,517	0,012	0,175	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,147	-0,030	-0,101	0,000	0,000	0,000
228	Máx	0,148	0,011	0,175	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,518	-0,026	-0,101	0,000	0,000	0,000
229	Máx	0,762	0,056	0,270	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,265	-0,025	-0,160	0,000	0,000	0,000
230	Máx	0,267	0,025	0,270	0,000	0,000	0,000
	Mín	-0,767	-0,058	-0,160	0,000	0,000	0,000

8.3. DESLOCAMENTO DOS NÓS

MÁXIMOS DESLOCAMENTOS (Unids:cm)							
	Nó	X1	X2	X3	X4	X5	X6
1	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
2	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
3	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

4	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,011	0,000	-0,195	0,000	0,000	0,000
23	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	Comb.	0	0	0	0	0	0

29	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
30	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
31	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
32	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
33	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
34	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
35	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
36	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
37	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
38	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
39	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
40	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
41	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
42	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
43	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
44	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
45	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
46	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
47	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
48	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
49	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
50	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
51	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
52	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

53	Comb.	0	0	0	0	0	0
54	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
55	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
56	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
57	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
58	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
59	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
60	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
61	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
62	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
63	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
64	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
65	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
66	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
67	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
68	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
69	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
70	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
71	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
72	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
73	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
74	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
75	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
76	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
77	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0

78	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
79	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
80	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
81	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
82	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
83	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
84	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
85	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
86	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
87	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
88	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
89	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
90	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
91	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
92	Nó máx	0,018	0,000	-0,215	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
93	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
94	Nó máx	0,021	0,000	-0,268	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
95	Nó máx	0,021	0,000	-0,266	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
96	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
97	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
98	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
99	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
100	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
101	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

102	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
103	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
104	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
105	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
106	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
107	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
108	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
109	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
110	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
111	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
112	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
113	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
114	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
115	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
116	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
117	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
118	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
119	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
120	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
121	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
122	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
123	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
124	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
125	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
126	Comb.	0	0	0	0	0	0

127	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
128	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
129	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
130	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
131	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
132	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
133	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
134	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
135	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
136	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
137	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
138	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
139	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
140	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
141	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
142	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
143	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
144	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
145	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
146	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
147	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
148	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
149	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
150	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

151	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
152	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
153	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
154	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
155	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
156	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
157	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
158	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
159	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
160	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
161	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
162	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
163	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
164	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
165	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
166	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
167	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
168	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
169	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
170	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
171	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
172	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
173	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
174	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
175	Comb.	0	0	0	0	0	0

176	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
177	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
178	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
179	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
180	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
181	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
182	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
183	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
184	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
185	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
186	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	8	10	7	10	8	8
187	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
188	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
189	Nó máx	0,023	0,000	-0,001	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
190	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
191	Nó máx	0,009	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
192	Nó máx	0,028	0,000	-0,001	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
193	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
194	Nó máx	0,028	0,000	-0,001	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
195	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
196	Nó máx	0,012	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
197	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
198	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
199	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

200	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
201	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
202	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
203	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	-0,009	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
204	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
205	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
206	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	-0,012	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
207	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
208	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	-0,012	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
209	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
210	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
211	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
212	Comb.	10	9	7	9	10	9
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
213	Comb.	8	8	7	8	8	8
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
214	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
215	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
216	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
217	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
218	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
219	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
220	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
221	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
222	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
223	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
224	Comb.	0	0	0	0	0	0

225	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
226	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
227	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
228	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
229	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
230	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
231	Nó máx	-0,006	0,002	-0,128	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
232	Nó máx	-0,003	0,002	-0,072	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
233	Nó máx	-0,007	0,002	-0,261	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
234	Nó máx	0,002	0,002	-0,094	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
235	Nó máx	0,002	0,002	-0,051	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
236	Nó máx	0,007	0,002	-0,293	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
237	Nó máx	0,000	-0,050	-0,678	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
238	Nó máx	0,007	-0,021	-0,942	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
239	Nó máx	0,001	0,026	-0,535	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
240	Nó máx	0,011	0,006	-0,942	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
241	Nó máx	0,012	0,018	-0,896	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
242	Nó máx	0,008	-0,007	-0,958	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
243	Nó máx	-0,002	0,003	-0,094	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
244	Nó máx	-0,002	0,003	-0,051	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
245	Nó máx	-0,006	0,003	-0,057	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
246	Nó máx	0,006	0,003	-0,127	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
247	Nó máx	0,003	0,003	-0,072	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
248	Nó máx	-0,001	0,003	-0,089	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,009	0,001	-0,059	0,000	-0,001	0,000

249	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	0,005	0,001	-0,033	0,000	0,000	0,000
250	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,001	-0,047	0,000	0,000	0,000
251	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
252	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
254	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
255	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
256	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
257	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	-0,012	0,000	-0,127	0,000	0,001	0,000
258	Comb.	7	8	7	7	7	8
	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
267	Comb.	0	8	7	0	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
268	Comb.	0	8	7	0	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,010	0,001	0,000	0,000
269	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	-0,007	0,000	-0,075	0,000	0,001	0,000
270	Comb.	7	8	7	7	7	8
	Nó máx	-0,002	0,002	-0,149	0,000	0,000	0,000
271	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,002	-0,106	0,000	0,000	0,000
272	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,008	0,025	-0,804	-0,001	0,000	0,000
273	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,038	-0,111	-0,001	-0,001	0,000
274	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,003	-0,099	0,000	0,000	0,000
275	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,007	0,003	-0,134	0,000	0,000	0,000
276	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,009	0,001	-0,062	0,000	-0,001	0,000
277	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,001	0,000	0,000
278	Comb.	10	8	7	8	8	8
	Nó máx	-0,005	0,000	-0,037	0,000	0,000	0,000
280	Comb.	7	8	7	7	7	8
	Nó máx	-0,003	0,002	-0,079	0,000	0,000	0,000
281	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,002	-0,057	0,000	0,000	0,000
282	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,021	-0,942	0,000	0,000	0,000
283	Comb.	7	7	7	7	7	7

284	Nó máx	0,005	0,001	-0,037	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
287	Nó máx	-0,002	0,003	-0,057	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
288	Nó máx	0,003	0,003	-0,079	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
289	Nó máx	0,000	-0,050	-0,111	-0,001	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
291	Nó máx	0,003	0,028	-0,685	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
292	Nó máx	0,005	0,003	-0,107	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
293	Nó máx	-0,002	0,003	-0,069	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
294	Nó máx	-0,002	0,002	-0,051	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
295	Nó máx	-0,008	0,003	-0,067	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
296	Nó máx	-0,004	0,002	-0,053	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
297	Nó máx	0,003	0,001	-0,057	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
298	Nó máx	-0,002	0,002	-0,079	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
299	Nó máx	-0,002	0,003	-0,106	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
301	Nó máx	0,003	0,001	-0,057	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
303	Nó máx	-0,001	0,002	-0,038	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
304	Nó máx	0,001	0,000	-0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
305	Nó máx	0,000	0,000	-0,010	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	0	7	10
307	Nó máx	-0,005	0,004	-0,098	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
308	Nó máx	-0,010	0,002	-0,064	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
309	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	7	0	0	7
310	Nó máx	-0,005	0,002	-0,034	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
311	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	7	0	0	0
312	Nó máx	-0,014	0,002	-0,078	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
313	Nó máx	0,005	-0,019	-0,512	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,007	0,002	-0,050	0,000	0,001	0,000

314	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	-0,002	0,002	-0,090	0,000	0,000	0,000
315	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
316	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	0,002	0,023	-0,112	-0,001	-0,001	0,000
317	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,005	-0,121	0,000	0,000	0,000
319	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
320	Comb.	0	7	7	0	7	6
	Nó máx	-0,015	0,005	-0,219	0,000	0,000	0,000
321	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,004	-0,072	0,000	0,000	0,000
322	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	-0,001	-0,110	0,000	0,000	0,000
324	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,004	-0,051	0,000	0,000	0,000
325	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,002	-0,072	0,000	0,000	0,000
326	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,004	-0,081	0,000	0,000	0,000
327	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,007	0,001	-0,045	0,000	0,000	0,000
328	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	-0,037	-0,112	0,001	-0,001	0,000
329	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	-0,020	0,000	0,000	0,000
332	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	0,002	-0,025	0,000	0,000	0,000
333	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	-0,001	-0,097	0,000	0,000	0,000
334	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,004	-0,038	0,000	0,000	0,000
335	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,004	-0,259	0,000	0,000	0,000
336	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,004	-0,113	0,000	0,000	0,000
337	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,003	-0,078	0,000	0,000	0,000
338	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,001	-0,033	0,000	0,000	0,000
340	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,004	-0,104	0,000	0,000	0,000
341	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,001	-0,038	0,000	0,000	0,000
342	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
344	Comb.	7	0	7	0	0	0

345	Nó máx	-0,007	0,005	-0,141	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
346	Nó máx	-0,010	0,002	-0,070	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
348	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	7
349	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	7	0	0	7
351	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	10
352	Nó máx	-0,008	0,005	-0,154	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
354	Nó máx	0,000	0,000	-0,010	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
355	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
356	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
357	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
358	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
359	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
362	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
363	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
364	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
365	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
366	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
367	Nó máx	0,000	0,000	-0,010	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
370	Nó máx	0,000	0,000	-0,010	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	0	7	0
371	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	0	7	0
372	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
373	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
374	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	0	7	0
375	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	0	7	0
	Nó máx	0,000	0,000	-0,010	0,000	0,000	0,000

378	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
379	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
380	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
381	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
382	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
383	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,005	0,000	0,000	0,000
384	Comb.	7	0	7	7	0	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
386	Comb.	7	0	7	7	0	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,609	-0,001	0,000	0,000
387	Comb.	7	0	7	7	0	7
	Nó máx	0,006	0,023	-0,376	-0,001	0,000	0,000
388	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,008	0,001	-0,123	0,000	0,000	0,000
389	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,008	0,005	-0,512	0,000	0,000	0,000
390	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,037	-0,252	0,002	0,001	0,000
391	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,029	-0,799	0,001	0,000	0,000
392	Comb.	8	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,030	-0,371	0,001	0,001	0,000
393	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,019	-0,892	0,001	0,000	0,000
394	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	-0,040	-0,259	0,002	0,000	0,000
395	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	-0,040	-0,803	0,001	0,000	0,000
396	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,020	-0,462	0,001	0,001	0,000
397	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,007	-0,958	0,000	0,000	0,000
398	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,036	-0,534	0,001	0,000	0,000
402	Comb.	7	7	7	7	8	7
	Nó máx	0,000	-0,038	-0,253	-0,002	-0,001	0,000
404	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,002	-0,103	0,000	0,000	0,000
405	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	-0,001	-0,123	0,000	0,000	0,000
406	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,000	-0,049	0,000	0,000	0,000
407	Comb.	7	8	7	7	7	7

408	Nó máx	0,000	0,000	-0,085	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	0	7	7	0	7
411	Nó máx	0,000	0,007	-0,511	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
412	Nó máx	0,010	0,001	-0,065	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
413	Nó máx	0,008	0,001	-0,097	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
414	Nó máx	0,007	0,003	-0,141	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
416	Nó máx	0,000	-0,034	-0,463	-0,001	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
418	Nó máx	0,000	-0,044	-0,372	-0,001	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
419	Nó máx	0,000	-0,021	-0,463	-0,001	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
420	Nó máx	0,013	0,001	-0,119	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
421	Nó máx	0,010	0,035	-0,377	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
422	Nó máx	0,000	0,048	-0,250	0,001	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
423	Nó máx	0,000	-0,008	-0,510	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
424	Nó máx	0,000	0,032	-0,455	0,001	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
425	Nó máx	0,013	0,017	-0,510	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
426	Nó máx	0,005	-0,025	-0,371	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
427	Nó máx	0,000	0,000	-0,085	0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	0	7	7	0	7
428	Nó máx	0,000	0,019	-0,505	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
429	Nó máx	0,000	0,000	-0,271	0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	0	7	7	0	7
430	Nó máx	0,009	-0,008	-0,506	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
432	Nó máx	0,008	0,002	-0,362	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
434	Nó máx	0,004	0,000	-0,083	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
435	Nó máx	0,000	-0,007	-0,527	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
436	Nó máx	0,009	0,004	-0,525	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
437	Nó máx	0,000	0,000	-0,468	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	0	7	7	0	7
	Nó máx	-0,002	-0,024	-0,112	0,001	0,001	0,000

439	Comb.	7	7	7	7	7	7
440	Nó máx	0,003	0,026	-0,259	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
441	Nó máx	0,014	0,001	-0,095	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
442	Nó máx	0,000	0,000	-0,661	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	0	7	7	0	8
443	Nó máx	-0,003	0,036	-0,112	-0,001	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
444	Nó máx	0,000	-0,050	-0,252	-0,002	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
445	Nó máx	0,014	0,027	-0,467	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
446	Nó máx	0,000	-0,034	-0,892	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
448	Nó máx	0,008	0,000	-0,132	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
465	Nó máx	-0,002	0,001	-0,079	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
466	Nó máx	0,003	0,000	-0,143	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
468	Nó máx	0,000	0,000	-0,050	0,001	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	7	7	7
469	Nó máx	0,013	0,000	-0,100	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
470	Nó máx	-0,012	-0,002	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
471	Nó máx	0,008	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
472	Nó máx	-0,023	0,000	-0,106	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
473	Nó máx	0,000	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
474	Nó máx	-0,019	0,002	-0,191	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
475	Nó máx	-0,009	0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
476	Nó máx	-0,005	0,000	-0,259	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
477	Nó máx	-0,013	-0,001	-0,101	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
478	Nó máx	0,008	0,000	-0,223	0,001	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
479	Nó máx	-0,003	-0,001	-0,143	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
481	Nó máx	0,003	0,000	-0,157	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
482	Nó máx	0,003	-0,001	-0,124	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7

484	Nó máx	0,015	0,000	-0,110	0,001	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
485	Nó máx	0,012	0,000	-0,087	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
486	Nó máx	0,010	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
487	Nó máx	0,008	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
488	Nó máx	0,000	0,000	-0,016	0,000	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	7	7	7
489	Nó máx	0,000	0,000	-0,013	0,000	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	8	7	7
490	Nó máx	-0,010	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
491	Nó máx	-0,008	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
492	Nó máx	-0,014	-0,001	-0,110	0,001	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
493	Nó máx	-0,011	-0,001	-0,087	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
494	Nó máx	-0,003	0,000	-0,156	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
495	Nó máx	-0,003	-0,001	-0,123	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
497	Nó máx	-0,005	0,001	-0,089	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
498	Nó máx	0,001	0,000	-0,095	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
500	Nó máx	-0,001	0,001	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
501	Nó máx	0,008	0,001	-0,067	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
502	Nó máx	-0,012	-0,001	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
503	Nó máx	0,005	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
504	Nó máx	-0,023	0,000	-0,114	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
505	Nó máx	-0,001	0,000	-0,010	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
506	Nó máx	-0,017	-0,001	-0,210	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
507	Nó máx	-0,007	-0,002	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
508	Nó máx	-0,001	-0,003	-0,292	0,001	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	7	7	7
509	Nó máx	-0,008	-0,004	-0,073	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,019	-0,002	-0,264	0,001	0,001	0,000

510	Comb.	7	7	7	7	7	7
511	Nó máx	0,001	-0,004	-0,107	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
513	Nó máx	-0,007	0,000	-0,106	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
516	Nó máx	-0,003	0,001	-0,063	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
518	Nó máx	-0,017	0,002	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
520	Nó máx	-0,031	0,000	-0,141	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
522	Nó máx	-0,023	-0,003	-0,260	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
524	Nó máx	-0,001	-0,005	-0,361	0,001	0,000	0,000
	Comb.	9	7	7	7	7	7
526	Nó máx	0,023	-0,005	-0,326	0,001	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
529	Nó máx	0,001	0,001	-0,073	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
530	Nó máx	0,003	0,001	-0,129	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
531	Nó máx	0,005	0,001	-0,049	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
532	Nó máx	0,012	0,001	-0,091	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
533	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	7
534	Nó máx	0,008	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
535	Nó máx	-0,009	0,002	-0,323	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
536	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
537	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	7
538	Nó máx	-0,008	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
539	Nó máx	-0,005	-0,002	-0,049	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
540	Nó máx	-0,012	-0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
541	Nó máx	-0,001	-0,001	-0,073	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
542	Nó máx	-0,003	-0,002	-0,130	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
543	Nó máx	0,003	0,000	-0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
544	Nó máx	0,001	0,000	-0,081	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7

545	Nó máx	0,013	0,001	-0,095	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
546	Nó máx	0,005	0,001	-0,055	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
547	Nó máx	0,008	0,002	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
548	Nó máx	-0,005	0,001	-0,052	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
549	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
550	Nó máx	-0,002	0,002	-0,106	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
551	Nó máx	-0,009	-0,003	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
552	Nó máx	-0,009	0,001	-0,104	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
553	Nó máx	-0,012	-0,004	-0,102	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
554	Nó máx	-0,005	-0,004	-0,055	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
555	Nó máx	0,001	-0,004	-0,151	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
556	Nó máx	-0,001	-0,005	-0,081	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
557	Nó máx	0,001	0,001	-0,073	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
558	Nó máx	0,002	0,001	-0,109	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
559	Nó máx	0,005	0,000	-0,049	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
560	Nó máx	0,010	0,000	-0,076	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
562	Nó máx	0,006	-0,002	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
563	Nó máx	0,004	0,002	-0,076	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
564	Nó máx	-0,001	-0,001	-0,010	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
565	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	0	7	7
566	Nó máx	-0,008	0,002	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
567	Nó máx	-0,005	0,000	-0,050	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
568	Nó máx	-0,011	0,000	-0,078	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
569	Nó máx	-0,001	0,001	-0,073	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,000	-0,111	0,000	0,000	0,000

570	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	-0,001	-0,100	0,000	0,000	0,000
571	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	-0,001	-0,053	0,000	0,000	0,000
572	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,009	0,000	-0,070	0,000	0,000	0,000
573	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	-0,036	0,000	0,000	0,000
574	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
575	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	0,001	-0,033	0,000	0,000	0,000
576	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
577	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	-0,009	0,002	-0,321	0,000	0,001	0,000
578	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
579	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,009	0,001	-0,059	0,000	0,001	0,000
580	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,009	-0,001	-0,070	0,000	0,000	0,000
581	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	-0,036	0,000	0,000	0,000
582	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	-0,001	-0,100	0,000	0,000	0,000
583	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	-0,001	-0,053	0,000	0,000	0,000
584	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,000	-0,037	0,000	0,000	0,000
585	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,000	-0,041	0,000	0,000	0,000
586	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	-0,001	-0,041	0,000	0,000	0,000
587	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	-0,001	-0,037	0,000	0,000	0,000
588	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,000	-0,037	0,000	0,000	0,000
589	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
590	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
591	Comb.	7	10	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,000	-0,037	0,000	0,000	0,000
592	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,023	-0,002	-0,262	0,000	0,000	0,000
595	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,018	0,001	-0,003	0,000	0,000	0,000
596	Comb.	7	7	7	7	7	7

597	Nó máx	0,000	0,000	-0,609	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	0	7	7	0	7
598	Nó máx	0,004	0,003	-0,094	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
599	Nó máx	0,000	-0,040	-0,535	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
603	Nó máx	0,005	0,002	-0,057	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
604	Nó máx	-0,002	0,001	-0,058	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
605	Nó máx	0,000	0,003	-0,065	0,000	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	7	7	7
606	Nó máx	0,003	0,001	-0,064	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
607	Nó máx	-0,002	0,001	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
608	Nó máx	0,004	0,000	-0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
612	Nó máx	-0,005	0,002	-0,057	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
613	Nó máx	0,002	-0,001	-0,058	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
614	Nó máx	0,000	0,002	-0,065	0,000	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	7	7	8
615	Nó máx	-0,003	-0,002	-0,064	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
616	Nó máx	0,002	0,001	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
617	Nó máx	-0,004	-0,001	-0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
620	Nó máx	0,009	0,002	-0,100	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
621	Nó máx	-0,003	0,000	-0,064	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
622	Nó máx	-0,002	0,001	-0,103	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
623	Nó máx	0,001	0,003	-0,118	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
624	Nó máx	0,008	0,001	-0,115	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
625	Nó máx	-0,004	0,001	-0,046	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
626	Nó máx	0,013	0,000	-0,038	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
627	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
628	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	-0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000

629	Comb.	7	7	7	7	7	7
630	Nó máx	-0,009	0,002	-0,101	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
631	Nó máx	0,003	-0,001	-0,065	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
632	Nó máx	0,002	-0,001	-0,103	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
633	Nó máx	-0,001	0,002	-0,118	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	8
634	Nó máx	-0,008	-0,002	-0,116	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
635	Nó máx	0,003	0,001	-0,047	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
636	Nó máx	-0,013	-0,002	-0,039	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
637	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
638	Nó máx	-0,004	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
639	Nó máx	0,001	0,002	-0,074	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
640	Nó máx	-0,010	0,000	-0,050	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
641	Nó máx	-0,008	0,001	-0,075	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
642	Nó máx	-0,005	0,003	-0,077	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
644	Nó máx	-0,002	0,001	-0,074	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
645	Nó máx	-0,005	0,002	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
647	Nó máx	-0,004	-0,001	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
648	Nó máx	0,011	0,000	-0,046	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
649	Nó máx	0,018	0,000	-0,110	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	8	7	7	7	7
650	Nó máx	-0,020	-0,001	-0,059	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
651	Nó máx	-0,010	0,002	-0,192	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
652	Nó máx	0,027	-0,001	-0,110	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
653	Nó máx	0,026	-0,001	-0,196	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
654	Nó máx	0,000	0,002	-0,290	0,000	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	7	7	8
656	Nó máx	0,011	-0,002	-0,290	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7

657	Nó máx	0,014	0,001	-0,262	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
659	Nó máx	-0,009	-0,002	-0,258	0,001	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
660	Nó máx	0,019	0,000	-0,165	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
661	Nó máx	-0,022	0,000	-0,156	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
663	Nó máx	0,007	0,002	-0,074	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
664	Nó máx	-0,003	0,000	-0,047	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
665	Nó máx	-0,002	0,000	-0,076	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
666	Nó máx	0,001	0,003	-0,087	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
667	Nó máx	0,005	0,001	-0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
668	Nó máx	-0,003	0,001	-0,034	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
669	Nó máx	0,009	0,001	-0,028	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
670	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
671	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
672	Nó máx	0,002	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
673	Nó máx	-0,004	0,002	-0,086	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
674	Nó máx	0,009	-0,001	-0,056	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
675	Nó máx	0,006	-0,002	-0,088	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
676	Nó máx	0,002	0,002	-0,097	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
677	Nó máx	-0,004	-0,004	-0,095	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
678	Nó máx	0,004	0,001	-0,037	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
679	Nó máx	-0,010	-0,003	-0,031	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
680	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
681	Nó máx	-0,004	-0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
682	Nó máx	0,001	0,002	-0,089	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,013	0,000	-0,060	0,000	0,000	0,000

683	Comb.	7	7	7	7	7	7
684	Nó máx	-0,010	0,000	-0,090	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
685	Nó máx	-0,007	0,003	-0,091	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
686	Nó máx	-0,007	0,001	-0,106	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
687	Nó máx	-0,004	0,001	-0,087	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
688	Nó máx	-0,007	0,001	-0,029	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
689	Nó máx	-0,003	0,001	-0,063	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
690	Nó máx	-0,007	0,001	-0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
691	Nó máx	0,013	0,000	-0,057	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
692	Nó máx	0,021	0,000	-0,137	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
693	Nó máx	-0,027	0,000	-0,073	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
694	Nó máx	-0,012	0,001	-0,127	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
695	Nó máx	-0,013	0,002	-0,237	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
696	Nó máx	0,033	-0,001	-0,134	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
697	Nó máx	0,031	-0,002	-0,242	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
698	Nó máx	-0,001	0,002	-0,360	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
699	Nó máx	0,023	-0,003	-0,327	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
700	Nó máx	0,012	-0,003	-0,360	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
701	Nó máx	0,016	0,001	-0,327	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
702	Nó máx	-0,001	-0,003	-0,364	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
703	Nó máx	-0,013	-0,003	-0,322	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
704	Nó máx	0,023	0,000	-0,206	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
705	Nó máx	-0,030	-0,001	-0,195	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
706	Nó máx	-0,032	0,000	-0,142	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
707	Nó máx	0,001	0,002	-0,089	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7

708	Nó máx	-0,013	0,000	-0,060	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
709	Nó máx	-0,010	0,000	-0,090	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
710	Nó máx	-0,007	0,003	-0,091	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
712	Nó máx	-0,004	0,001	-0,087	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
713	Nó máx	-0,007	0,002	-0,029	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
715	Nó máx	-0,007	0,000	-0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
716	Nó máx	0,013	0,000	-0,057	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
717	Nó máx	0,021	0,000	-0,136	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	8	7	7	7	7
718	Nó máx	-0,026	0,001	-0,073	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
719	Nó máx	-0,013	-0,001	-0,236	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	8	7	7	7	7
720	Nó máx	0,033	-0,001	-0,134	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
721	Nó máx	0,031	-0,002	-0,241	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
722	Nó máx	-0,001	0,002	-0,358	0,000	0,000	0,000
	Comb.	9	7	7	7	7	8
724	Nó máx	0,012	-0,004	-0,358	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
725	Nó máx	0,016	0,001	-0,325	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
727	Nó máx	-0,013	-0,003	-0,319	0,001	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
728	Nó máx	0,023	0,000	-0,204	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
729	Nó máx	-0,029	-0,001	-0,193	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
750	Nó máx	0,010	0,002	-0,105	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
751	Nó máx	-0,003	0,000	-0,068	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
752	Nó máx	-0,002	0,000	-0,108	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
753	Nó máx	0,001	0,003	-0,124	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
754	Nó máx	0,008	0,000	-0,121	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
755	Nó máx	-0,004	0,001	-0,049	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,013	0,001	-0,040	0,000	0,001	0,000

756	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
757	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
758	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,004	0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
759	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	-0,001	-0,122	0,000	0,000	0,000
760	Comb.	7	8	7	7	7	7
	Nó máx	0,013	-0,001	-0,080	0,000	0,001	0,000
761	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,008	-0,003	-0,124	0,000	0,000	0,000
762	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,002	-0,136	0,000	0,000	0,000
763	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	-0,006	-0,005	-0,132	0,000	0,000	0,000
764	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,001	-0,052	0,000	-0,001	0,000
765	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,013	-0,003	-0,042	0,000	-0,001	0,000
766	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
767	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	-0,004	-0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
768	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,002	-0,063	0,000	0,000	0,000
769	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,000	-0,065	0,000	0,000	0,000
770	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,003	-0,073	0,000	0,000	0,000
771	Comb.	8	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	-0,071	0,000	0,000	0,000
772	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,001	-0,028	0,000	0,000	0,000
773	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,004	0,001	-0,022	0,000	0,000	0,000
774	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	-0,001	-0,063	0,000	0,000	0,000
778	Comb.	7	8	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	-0,003	-0,065	0,000	0,000	0,000
779	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,002	-0,073	0,000	0,000	0,000
780	Comb.	8	7	7	7	7	8
	Nó máx	-0,003	-0,005	-0,071	0,000	0,000	0,000
781	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,001	-0,028	0,000	0,000	0,000
782	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	-0,002	-0,022	0,000	0,000	0,000
783	Comb.	7	7	7	7	7	7

786	Nó máx	0,005	0,002	-0,057	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
787	Nó máx	-0,002	0,001	-0,058	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
788	Nó máx	0,000	0,003	-0,065	0,000	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	7	7	7
789	Nó máx	0,003	0,001	-0,064	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
790	Nó máx	-0,002	0,001	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
791	Nó máx	0,004	0,000	-0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
795	Nó máx	-0,005	0,004	-0,057	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
796	Nó máx	0,002	0,001	-0,058	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
797	Nó máx	0,000	0,005	-0,066	0,000	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	7	7	7
798	Nó máx	-0,003	0,001	-0,064	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
799	Nó máx	0,002	0,002	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
800	Nó máx	-0,004	0,000	-0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	8	7	7	7	8
803	Nó máx	0,008	0,002	-0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
804	Nó máx	-0,003	0,000	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
805	Nó máx	-0,002	0,001	-0,087	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
806	Nó máx	0,001	0,003	-0,099	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
807	Nó máx	0,006	0,001	-0,097	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
808	Nó máx	-0,003	0,001	-0,039	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
809	Nó máx	0,010	-0,001	-0,032	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
810	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
811	Nó máx	0,000	0,000	-0,005	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
812	Nó máx	0,002	-0,001	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
813	Nó máx	-0,008	0,004	-0,086	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
814	Nó máx	0,003	0,000	-0,055	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,000	-0,088	0,000	0,000	0,000

815	Comb.	7	7	7	7	7	7
816	Nó máx	-0,001	0,005	-0,101	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
817	Nó máx	-0,007	0,000	-0,099	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
818	Nó máx	0,003	0,002	-0,040	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
819	Nó máx	-0,011	0,001	-0,033	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
820	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
821	Nó máx	-0,004	0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
822	Nó máx	0,004	0,002	-0,063	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
823	Nó máx	-0,003	0,000	-0,042	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
824	Nó máx	-0,003	0,001	-0,064	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
825	Nó máx	-0,002	0,003	-0,069	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
827	Nó máx	0,000	0,001	-0,067	0,001	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	7	7	7
828	Nó máx	-0,004	0,001	-0,023	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
830	Nó máx	-0,004	-0,002	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
831	Nó máx	0,009	0,000	-0,042	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
833	Nó máx	0,014	0,000	-0,102	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	8	7	7	7	7
834	Nó máx	-0,019	-0,002	-0,055	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
835	Nó máx	-0,017	0,004	-0,154	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
836	Nó máx	0,008	0,000	-0,084	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
837	Nó máx	0,011	0,000	-0,158	0,001	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
838	Nó máx	-0,009	0,004	-0,250	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
840	Nó máx	0,002	0,000	-0,251	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
841	Nó máx	0,005	0,002	-0,235	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
843	Nó máx	-0,013	0,001	-0,232	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
844	Nó máx	0,013	0,000	-0,151	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8

846	Nó máx	-0,023	0,001	-0,143	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
849	Nó máx	-0,004	0,000	-0,071	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
859	Nó máx	0,004	0,000	-0,070	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
867	Nó máx	0,008	0,001	-0,056	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
868	Nó máx	0,011	0,002	-0,122	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
869	Nó máx	-0,004	0,000	-0,078	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
870	Nó máx	-0,002	0,001	-0,125	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
871	Nó máx	0,001	0,003	-0,143	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
873	Nó máx	0,010	0,001	-0,140	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
874	Nó máx	-0,004	0,001	-0,056	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
876	Nó máx	0,015	-0,001	-0,046	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
877	Nó máx	0,001	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	8	7	7	7	7
879	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	10	7	8
880	Nó máx	0,005	-0,001	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
882	Nó máx	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	7	0	0	0
883	Nó máx	-0,011	0,004	-0,120	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
884	Nó máx	0,004	0,000	-0,077	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
885	Nó máx	0,002	0,000	-0,124	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
886	Nó máx	-0,002	0,005	-0,142	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
888	Nó máx	-0,010	0,000	-0,139	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
889	Nó máx	0,004	0,002	-0,056	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
891	Nó máx	-0,015	-0,001	-0,046	0,001	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
892	Nó máx	-0,001	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	8	7	7	7	7
894	Nó máx	-0,005	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	-0,027	-0,257	0,001	0,000	0,000

896	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,009	0,000	-0,124	0,000	0,000	0,000
897	Comb.	7	10	7	7	7	7
	Nó máx	0,009	0,002	-0,096	0,000	0,000	0,000
924	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	-0,062	0,000	-0,001	0,000
925	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,000	-0,099	0,000	0,000	0,000
926	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
927	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,008	-0,001	-0,111	0,000	0,000	0,000
928	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,001	-0,045	0,000	0,001	0,000
929	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,012	0,000	-0,037	0,000	0,001	0,000
930	Comb.	7	8	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
931	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
932	Comb.	8	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,004	0,000	-0,005	0,000	0,000	0,000
933	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	-0,009	0,004	-0,096	0,000	0,000	0,000
934	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	-0,061	0,000	0,001	0,000
935	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,000	-0,098	0,000	0,000	0,000
936	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	0,005	-0,112	0,000	0,000	0,000
937	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,008	-0,001	-0,110	0,000	0,000	0,000
938	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,003	0,002	-0,044	0,000	-0,001	0,000
939	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,012	0,000	-0,037	0,000	-0,001	0,000
940	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
941	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
942	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,004	0,002	-0,042	0,000	0,000	0,000
943	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	-0,001	-0,043	0,000	0,000	0,000
944	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,003	-0,048	0,000	0,000	0,000
945	Comb.	8	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	-0,001	-0,047	0,000	0,000	0,000
946	Comb.	7	7	7	7	7	7

947	Nó máx	-0,002	0,001	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
948	Nó máx	0,003	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	6	7	7	7	7
952	Nó máx	-0,004	0,004	-0,042	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
953	Nó máx	0,001	-0,001	-0,043	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
954	Nó máx	0,000	0,005	-0,048	0,000	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	7	7	7
955	Nó máx	-0,002	-0,001	-0,047	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
956	Nó máx	0,002	0,002	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
957	Nó máx	-0,003	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
960	Nó máx	0,007	0,002	-0,077	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
961	Nó máx	-0,003	0,000	-0,050	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
962	Nó máx	-0,002	0,000	-0,079	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
963	Nó máx	0,001	0,003	-0,091	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
964	Nó máx	0,006	-0,001	-0,089	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
965	Nó máx	-0,003	0,001	-0,036	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
966	Nó máx	0,010	0,000	-0,030	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
967	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
968	Nó máx	0,000	0,000	-0,005	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
969	Nó máx	0,003	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
970	Nó máx	-0,007	0,004	-0,077	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
971	Nó máx	0,003	0,000	-0,050	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
972	Nó máx	0,002	0,000	-0,079	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
973	Nó máx	-0,001	0,005	-0,091	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
974	Nó máx	-0,006	-0,001	-0,089	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
975	Nó máx	0,003	0,002	-0,036	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	-0,010	0,000	-0,030	0,000	0,000	0,000

976	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
977	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
978	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,008	0,001	0,000	0,000
979	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,007	0,001	-0,050	0,000	0,000	0,000
980	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	0,008	0,016	-0,467	-0,001	0,000	0,000
981	Comb.	7	7	7	7	7	9
	Nó máx	0,000	0,000	-0,008	0,000	0,000	0,000
982	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,044	-0,800	-0,001	0,000	0,000
983	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,468	0,002	0,000	0,000
984	Comb.	7	0	7	7	0	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,008	0,001	0,000	0,000
985	Comb.	7	0	7	7	0	7
	Nó máx	0,002	0,004	-0,089	0,000	0,000	0,000
987	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,008	0,000	0,000	0,000
988	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,009	0,000	-0,057	0,000	0,000	0,000
989	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,039	-0,260	-0,002	0,000	0,000
990	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,003	-0,122	0,000	0,000	0,000
999	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,041	-0,367	0,001	-0,001	0,000
1001	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,008	-0,018	-0,459	0,001	0,000	0,000
1002	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,010	0,002	-0,111	0,000	0,000	0,000
1010	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,000	-0,114	0,000	0,000	0,000
1012	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	0,001	0,003	-0,130	0,000	0,000	0,000
1013	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,009	0,000	-0,127	0,000	0,000	0,000
1014	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	0,001	-0,051	0,000	0,001	0,000
1015	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,014	0,000	-0,042	0,000	0,001	0,000
1016	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
1017	Comb.	7	7	7	7	7	10
	Nó máx	0,000	0,000	-0,008	0,000	0,000	0,000
1018	Comb.	7	7	7	7	7	7

1019	Nó máx	0,004	0,000	-0,005	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1020	Nó máx	-0,010	0,004	-0,110	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1022	Nó máx	0,002	0,000	-0,113	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1023	Nó máx	-0,001	0,005	-0,131	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
1024	Nó máx	-0,009	-0,001	-0,128	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
1025	Nó máx	0,004	0,002	-0,052	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1026	Nó máx	-0,014	0,000	-0,043	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1027	Nó máx	-0,001	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1028	Nó máx	-0,005	0,000	-0,005	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1029	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1030	Nó máx	-0,008	0,002	-0,056	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1031	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	0	7	6
1032	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1033	Nó máx	0,002	-0,030	-0,466	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1034	Nó máx	0,008	0,002	-0,365	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1035	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	0	7	7	0	7
1036	Nó máx	-0,006	0,005	-0,109	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1037	Nó máx	-0,007	0,002	-0,045	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1038	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1039	Nó máx	0,000	0,006	-0,524	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1040	Nó máx	0,001	0,000	-0,058	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
1041	Nó máx	0,000	0,000	-0,002	0,001	0,000	0,000
	Comb.	10	7	10	7	7	10
1042	Nó máx	0,000	0,000	-0,008	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1043	Nó máx	0,001	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,003	-0,053	0,000	0,000	0,000

1044	Comb.	7	7	7	7	7	7
1045	Nó máx	0,003	0,000	-0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1046	Nó máx	-0,003	0,005	-0,072	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1047	Nó máx	0,000	0,000	-0,008	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1048	Nó máx	0,000	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	7	10	10	7	10
1049	Nó máx	0,000	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	0	6	7	0	0
1050	Nó máx	0,006	0,000	-0,058	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1051	Nó máx	0,000	0,047	-0,111	0,001	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1052	Nó máx	-0,003	0,002	-0,113	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1061	Nó máx	-0,002	0,003	-0,106	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1062	Nó máx	0,000	0,000	-0,010	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	0	7	0	0	0
1063	Nó máx	0,000	0,036	-0,678	0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1064	Nó máx	0,000	0,000	-0,271	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	0	7	7	0	7
1073	Nó máx	-0,008	0,003	-0,067	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1074	Nó máx	-0,002	0,004	-0,053	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1075	Nó máx	0,001	-0,043	-0,684	0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1076	Nó máx	0,010	0,001	-0,072	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1077	Nó máx	0,000	0,000	-0,008	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1079	Nó máx	0,008	-0,007	-0,527	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1080	Nó máx	0,000	0,000	-0,008	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1081	Nó máx	0,005	-0,033	-0,896	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1082	Nó máx	0,001	-0,037	-0,376	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1083	Nó máx	0,000	0,000	-0,002	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	10	8	10	7	8	8
1084	Nó máx	0,003	0,003	-0,072	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1085	Nó máx	0,000	-0,031	-0,373	-0,001	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7

1086	Nó máx	0,000	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	7	10	8	7	8
1091	Nó máx	0,004	0,001	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1093	Nó máx	0,000	0,006	-0,942	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1096	Nó máx	0,000	-0,050	-0,534	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	8	7
1099	Nó máx	0,008	0,003	-0,154	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1110	Nó máx	0,006	0,001	-0,043	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1112	Nó máx	0,005	0,003	-0,098	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1116	Nó máx	0,000	-0,021	-0,511	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
1118	Nó máx	0,000	0,036	-0,111	0,001	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
Máx.		0,033	-0,050	-0,958	-0,002	0,001	0,000
Comb		7	7	7	7	7	7
Nó		696	1096	242	1064	289	317

8.4. ESFORÇOS NAS BARRAS

MÁX. RESULTADOS (Unids: tf, tf*metro)							
Barra		Axial	V2	V3	MT	M2	M3
1	Máx	0,000	0,000	0,014	0,009	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,004	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	7	1	1
2	Máx	0,000	0,000	0,014	-0,004	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	7	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	-0,009	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
3	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
4	Máx	0,036 C	0,003	0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,103 T	-0,003	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
5	Máx	0,065 C	0,003	0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,162 T	-0,003	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
22	Máx	0,001 C	0,008	0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000 T	-0,008	-0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
23	Máx	0,001 C	0,005	0,253	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,003	-0,225	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
24	Máx	0,003 C	0,011	0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,002 T	-0,011	-0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
25	Máx	0,001 C	0,008	0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,002 T	-0,008	-0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
26	Máx	0,001 C	0,011	0,177	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,011	-0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
46	Máx	1,317 C	0,000	0,413	0,000	0,217	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,572 T	-0,001	-0,191	0,000	-0,533	-0,001
	Comb.	3	2	3	2	2	2
47	Máx	1,318 C	0,003	0,442	0,000	0,275	0,003
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,571 T	-0,001	-0,205	0,000	-0,614	-0,002
	Comb.	3	3	3	3	2	3
48	Máx	0,874 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
	Mín	-1,512 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
49	Máx	0,415 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
	Mín	-0,818 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	6
50	Máx	0,374 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,688 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
51	Máx	0,093 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
	Mín	-0,188 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
52	Máx	0,099 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
	Mín	-0,147 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
53	Máx	0,857 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
	Mín	-1,506 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
54	Máx	0,466 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-0,886 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
55	Máx	0,419 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5

	Mín	-0,747 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
56	Máx	0,046 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	1
	Mín	-0,112 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
57	Máx	0,056 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1
	Mín	-0,077 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
58	Máx	0,853 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,505 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
59	Máx	0,479 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,252 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
60	Máx	0,401 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,266 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
61	Máx	0,117 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,069 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
62	Máx	0,850 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,495 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
63	Máx	0,520 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,282 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
64	Máx	0,438 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,294 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
65	Máx	0,067 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,037 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	1
66	Máx	0,114 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,135 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
67	Máx	1,099 C	0,001	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,653 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	3	2
68	Máx	1,241 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,712 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
88	Máx	1,396 C	0,001	0,436	0,000	0,267	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,607 T	-0,002	-0,197	0,000	-0,614	-0,001
	Comb.	3	2	3	3	2	2
89	Máx	1,396 C	0,005	0,436	0,000	0,267	0,004
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,607 T	-0,003	-0,197	0,000	-0,614	-0,002
	Comb.	3	3	3	2	2	3
90	Máx	0,846 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
	Mín	-1,506 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
91	Máx	0,457 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,883 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
92	Máx	0,405 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-0,755 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	7
93	Máx	0,033 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	6
	Mín	-0,118 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
94	Máx	0,051 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	6
	Mín	-0,074 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5

95	Máx	0,848 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-1,510 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
96	Máx	0,459 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	6
	Mín	-0,887 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
97	Máx	0,406 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	4
	Mín	-0,758 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	1
98	Máx	0,034 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,121 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	9
99	Máx	0,053 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	6
	Mín	-0,076 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
100	Máx	0,849 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,490 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
101	Máx	0,525 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
102	Máx	0,443 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,285 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
103	Máx	0,065 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,034 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
104	Máx	0,851 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,491 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
105	Máx	0,527 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,273 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
106	Máx	0,445 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	5	1	1
	Mín	-0,286 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	7	1	1
107	Máx	0,066 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,035 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
108	Máx	0,067 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,097 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
109	Máx	1,097 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,631 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
110	Máx	1,120 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,643 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
111	Máx	0,817 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-1,466 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
112	Máx	0,430 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,849 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
113	Máx	0,389 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
	Mín	-0,719 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
114	Máx	0,024 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
	Mín	-0,079 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
115	Máx	0,036 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2

	Mín	-0,044 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
116	Máx	0,819 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
	Mín	-1,464 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
117	Máx	0,432 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
	Mín	-0,848 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
118	Máx	0,390 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,718 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	7
119	Máx	0,022 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
	Mín	-0,082 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
120	Máx	0,034 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,047 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
121	Máx	0,827 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,472 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
122	Máx	0,500 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,262 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
123	Máx	0,420 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,275 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
124	Máx	0,043 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
125	Máx	0,826 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,473 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	1
126	Máx	0,500 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,263 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
127	Máx	0,420 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,276 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
128	Máx	0,045 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,021 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
129	Máx	0,025 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,077 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
130	Máx	1,157 C	0,001	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,636 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	3	2
131	Máx	1,227 C	0,001	0,005	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,672 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	3	3	3	3
133	Máx	1,061 C	0,000	0,160	0,000	0,231	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,574 T	-0,001	-0,385	0,000	-0,096	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
134	Máx	1,035 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	2
	Mín	-0,554 T	0,000	-0,002	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
135	Máx	1,056 C	0,000	0,384	0,000	0,096	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,582 T	-0,001	-0,160	0,000	-0,230	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
138	Máx	1,062 C	0,000	0,389	0,000	0,098	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,590 T	0,000	-0,163	0,000	-0,233	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3

139	Máx	1,036 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	2
	Mín	-0,553 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	7	3	5	2
141	Máx	1,059 C	0,001	0,162	0,000	0,233	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,573 T	0,000	-0,388	0,000	-0,097	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
142	Máx	0,054 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,030 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
143	Máx	0,007 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,013 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
144	Máx	0,043 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,023 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
146	Máx	0,000	0,000	0,056	0,000	-0,033	0,000
	Comb.	1	2	5	1	3	2
	Mín	0,000	0,000	0,039	0,000	-0,089	0,000
	Comb.	1	3	7	1	2	3
147	Máx	0,287 C	0,048	1,705	0,000	0,959	0,039
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,119 T	-0,026	-0,761	0,000	-2,251	-0,021
	Comb.	3	3	3	3	2	3
148	Máx	0,290 C	0,020	1,703	0,000	0,957	0,016
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,121 T	-0,036	-0,760	0,000	-2,250	-0,029
	Comb.	3	2	3	2	2	2
150	Máx	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
152	Máx	0,000 C	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
154	Máx	0,000 C	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
156	Máx	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
158	Máx	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
160	Máx	0,000 C	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
162	Máx	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
163	Máx	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	3	1	2
	Mín	0,000	0,000	-0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
164	Máx	0,000	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
165	Máx	0,000	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,016	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
166	Máx	0,000	0,000	0,024	0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
167	Máx	0,000	0,000	0,011	0,002	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,011	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
168	Máx	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1

	Mín	0,000	0,000	-0,020	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
169	Máx	0,000 C	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
170	Máx	0,000 C	0,000	0,011	0,002	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,011	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
171	Máx	0,000	0,000	0,020	0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,020	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
172	Máx	0,000 C	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
173	Máx	0,000 C	0,000	0,011	0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,011	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
174	Máx	0,000	0,000	0,020	0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,020	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
175	Máx	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
176	Máx	0,000 C	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
177	Máx	0,000 C	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
178	Máx	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000

	Comb.	1	1	1	1	1	1
179	Máx	0,000	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
180	Máx	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
181	Máx	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
182	Máx	0,000	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
183	Máx	0,000 C	0,000	0,020	0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
184	Máx	0,000 C	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
185	Máx	0,000 C	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
186	Máx	0,000 C	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,020	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
187	Máx	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
188	Máx	0,000	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1

189	Máx	0,000	0,000	0,020	0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,020	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
190	Máx	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	2	5	1	1	3
	Mín	0,000	0,000	-0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
191	Máx	0,000	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
192	Máx	0,000	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,016	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
193	Máx	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,019	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
194	Máx	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
195	Máx	0,000 C	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
196	Máx	0,000 C	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
197	Máx	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
198	Máx	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
199	Máx	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
200	Máx	0,000 C	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
201	Máx	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,025	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
202	Máx	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,019	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
203	Máx	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
204	Máx	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,015	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
205	Máx	0,000 C	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
206	Máx	0,000 C	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
207	Máx	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
208	Máx	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
209	Máx	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1

	Mín	0,000	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
210	Máx	0,000 C	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
211	Máx	0,000	0,000	0,015	0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
212	Máx	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
214	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
215	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
216	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
217	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
218	Máx	0,000	0,000	0,017	0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
220	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
221	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	-0,001	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	2	1	1
222	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
223	Máx	0,000	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
224	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
225	Máx	0,000	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
226	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
227	Máx	0,000 C	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
228	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
229	Máx	0,000	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
230	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
231	Máx	0,000	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1

232	Máx	0,000 C	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
233	Máx	0,000 C	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
234	Máx	0,000 C	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
235	Máx	0,000 C	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,001 T	0,000	-0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
236	Máx	0,000 C	0,000	0,018	0,002	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,001 T	0,000	-0,018	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
237	Máx	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	5	2	1	5
	Mín	0,000	0,000	-0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	2	3	2	1
238	Máx	0,000	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
239	Máx	0,000	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,016	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
240	Máx	0,000	0,000	0,024	0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,024	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
241	Máx	0,000	0,000	0,018	0,002	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
242	Máx	0,000	0,000	0,014	0,001	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
243	Máx	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
244	Máx	0,000	0,000	0,018	0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
245	Máx	0,000 C	0,000	0,014	0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,001 T	0,000	-0,014	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
246	Máx	0,000 C	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
247	Máx	0,000 C	0,000	0,018	0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
248	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
249	Máx	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
250	Máx	0,000 C	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
251	Máx	0,000 C	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
252	Máx	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1

	Mín	0,000	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
253	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
254	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
255	Máx	0,000 C	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
256	Máx	0,000 C	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
257	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
258	Máx	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
259	Máx	0,000 C	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
260	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
261	Máx	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,024	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
262	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	3	1	1
263	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
264	Máx	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	4	3
	Mín	0,000	0,000	-0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
265	Máx	0,000	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
266	Máx	0,000	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,016	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
267	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
276	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
277	Máx	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,010	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
278	Máx	0,001 C	0,000	0,017	0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,001 T	0,000	-0,017	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
279	Máx	0,001 C	0,000	0,017	0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,001 T	0,000	-0,017	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
280	Máx	0,000	0,000	0,017	0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1

281	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
282	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
283	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
284	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
285	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
286	Máx	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,010	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
288	Máx	0,001 C	0,000	0,027	0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,027	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
289	Máx	0,000 C	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
290	Máx	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
291	Máx	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
292	Máx	0,000	0,000	0,027	0,001	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
294	Máx	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
295	Máx	0,000 C	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
296	Máx	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
299	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
300	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
301	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
302	Máx	0,000 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	3	2
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	6	2	2	3
303	Máx	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	6	2	7	7	2
	Mín	0,000	0,000	-0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	5	5	5	2	5
304	Máx	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	7	2
	Mín	0,000	0,000	-0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	2
307	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1

	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
308	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	3	2	2	2
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	2	3	3	3
309	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
310	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	2	3	6	2
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	3	2	5	3
311	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	3
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	2	5	1	2	2
315	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
316	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	6	2	3	1
	Mín	-0,001 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	4	3	2	5
319	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	3	3	3
	Mín	-0,001 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	3	2	1	2
320	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
322	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	1	2
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	2	3
323	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	1	1	1	1	1	1
324	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	7	1	2	5	3
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	5	3	6	2
327	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	3	2
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	3
328	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
330	Máx	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,041 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
331	Máx	-0,020 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,036 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
332	Máx	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
333	Máx	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	1	1	1
	Mín	-0,026 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	1	1	1
334	Máx	-0,020 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	1	1	1
	Mín	-0,036 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	1	1	1
338	Máx	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,041 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
339	Máx	-0,020 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,036 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1

340	Máx	-0,013 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
341	Máx	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,026 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
342	Máx	-0,020 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,036 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
346	Máx	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	1	1	1
	Mín	-0,041 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	1	1	1
347	Máx	-0,020 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	1	1	1
	Mín	-0,036 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	1	1	1
348	Máx	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
349	Máx	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,028 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
350	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	1	1	1
	Mín	-0,043 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	1	1	1
351	Máx	-0,021 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	1	1	1
	Mín	-0,037 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	1	1	1
354	Máx	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,041 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
355	Máx	-0,020 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,036 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
356	Máx	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
357	Máx	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,028 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
358	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,043 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
359	Máx	-0,021 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,037 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
362	Máx	0,297 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,140 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	6
363	Máx	0,353 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
	Mín	-0,171 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
364	Máx	0,262 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	1
	Mín	-0,122 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
365	Máx	0,311 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
	Mín	-0,149 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
366	Máx	0,196 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	6
	Mín	-0,095 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	4
367	Máx	0,227 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	3

	Mín	-0,113 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
368	Máx	0,167 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,066 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
369	Máx	0,193 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
	Mín	-0,079 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
370	Máx	0,251 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,112 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
371	Máx	0,298 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	6
378	Máx	0,291 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
	Mín	-0,134 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
379	Máx	0,345 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,164 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
380	Máx	0,252 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,113 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
381	Máx	0,298 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
382	Máx	0,159 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	3
	Mín	-0,061 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
383	Máx	0,184 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
	Mín	-0,074 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	4
384	Máx	0,165 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,065 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
385	Máx	0,195 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,080 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
386	Máx	0,251 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	4
	Mín	-0,113 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
387	Máx	0,298 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	1
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	4
394	Máx	0,291 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	1	1	1
	Mín	-0,134 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	1	1	1
395	Máx	0,345 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	1	1	1
	Mín	-0,164 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	1	1	1
396	Máx	0,252 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	1	1	1
	Mín	-0,113 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	1	1	1
397	Máx	0,298 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	1	1	1
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	1	1	1
398	Máx	0,159 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	4
	Mín	-0,061 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	1
399	Máx	0,184 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	1
	Mín	-0,074 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	4

400	Máx	0,188 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,077 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	4
401	Máx	0,217 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
	Mín	-0,093 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
402	Máx	0,312 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	1	1	1
	Mín	-0,146 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	1	1	1
403	Máx	0,369 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	1	1	1
	Mín	-0,178 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	1	1	1
404	Máx	0,263 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	1	1	1
	Mín	-0,119 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	1	1	1
405	Máx	0,311 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	1	1	1
	Mín	-0,145 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	1	1	1
410	Máx	0,291 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	7
	Mín	-0,134 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	5
411	Máx	0,345 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,164 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	7
412	Máx	0,252 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,113 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
413	Máx	0,298 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	6
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
414	Máx	0,159 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	3	1	6
	Mín	-0,061 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	4
415	Máx	0,184 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,074 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
416	Máx	0,188 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
	Mín	-0,077 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
417	Máx	0,217 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,093 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
418	Máx	0,312 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	7
	Mín	-0,146 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
419	Máx	0,369 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,178 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
420	Máx	0,263 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,119 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	7
421	Máx	0,311 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,145 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	1
436	Máx	0,000	0,000	0,008	0,000	0,006	0,000
	Comb.	6	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	5	3	3	1	3	2
438	Máx	0,000	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
440	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,004	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3

	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
442	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
444	Máx	0,000	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
466	Máx	0,000	0,000	0,008	0,000	0,006	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
467	Máx	0,000	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
468	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
469	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	7	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	1
470	Máx	0,000	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000
	Comb.	1	7	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	1
474	Máx	0,000	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000
	Comb.	2	1	2	1	2	1
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	1	3	1	3	1
475	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	1	1	2	1	2	1
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	1	1	3	1	3	1
476	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	1	3	3	1	3	2
477	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
478	Máx	0,000	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000
	Comb.	1	1	2	1	2	1
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	1	3	1	3	1
479	Máx	0,000	0,000	0,008	0,000	0,006	0,000
	Comb.	2	1	2	1	2	1
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	1	3	1	3	1
482	Máx	0,000	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000
	Comb.	3	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	1	3	2
483	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
484	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
486	Máx	0,000	0,000	0,008	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	2	2	3	1	3	3
487	Máx	0,000	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
488	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
489	Máx	0,000	0,003	0,063	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	3	2	3	1	1
	Mín	0,000 T	-0,003	-0,063	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	3	2	7	1	1

492	Máx	0,011 C	0,000	0,071	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,021 T	0,000	-0,071	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
493	Máx	0,000	0,008	0,135	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,008	-0,135	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
494	Máx	0,000	0,004	0,075	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,004	-0,075	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
495	Máx	0,000	0,011	0,378	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,016	-0,306	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	3	3	3	1	1
496	Máx	0,024 C	0,000	0,008	0,000	0,006	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,005 T	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
497	Máx	0,021 C	0,000	0,007	0,000	0,005	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,004 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
498	Máx	0,004 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	0,000 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
499	Máx	0,014 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,002 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
500	Máx	0,021 C	0,000	0,007	0,000	0,005	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,004 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
501	Máx	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	1	1	6	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	4	1	1	5	1	1
502	Máx	0,041 C	0,000	0,053	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,022 T	0,000	-0,053	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
503	Máx	0,017 C	0,000	0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	1
	Mín	-0,029 T	0,000	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
504	Máx	0,000	0,009	0,143	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,009	-0,143	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
505	Máx	0,000	0,004	0,079	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,004	-0,079	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
506	Máx	0,000	0,003	0,063	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	3	2	3	5	1
	Mín	0,000 T	-0,003	-0,063	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	3	2	7	6	1
507	Máx	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,019	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	2	5	1
508	Máx	0,039 C	0,000	0,077	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
	Mín	-0,021 T	0,000	-0,077	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	1
509	Máx	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,019	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
510	Máx	0,025 C	0,000	0,008	0,000	0,006	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,006 T	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
511	Máx	0,022 C	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,005 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
512	Máx	0,005 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2

	Mín	0,001 C	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
513	Máx	0,004 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	0,001 C	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
514	Máx	0,021 C	0,000	0,007	0,000	0,005	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,004 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
517	Máx	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,028	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
518	Máx	0,000	0,004	0,082	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	3	2	7	7	1
	Mín	0,000	-0,004	-0,082	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	3	2	3	5	1
519	Máx	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,019	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
520	Máx	0,000	0,001	0,124	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,124	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
521	Máx	0,000	0,008	0,135	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,008	-0,135	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
522	Máx	0,000	0,004	0,075	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,004	-0,075	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
523	Máx	0,000	0,001	0,105	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,105	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
524	Máx	0,024 C	0,000	0,008	0,000	0,006	0,000
	Comb.	2	3	2	5	2	2
	Mín	-0,005 T	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000

	Comb.	3	2	3	1	3	3
525	Máx	0,021 C	0,000	0,007	0,000	0,005	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,004 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
526	Máx	0,004 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
527	Máx	0,005 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,001 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
528	Máx	0,026 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	2	2	2	5	2	3
	Mín	-0,006 T	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	3	3	1	3	2
530	Máx	0,022 C	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000
	Comb.	2	2	2	1	2	3
	Mín	-0,005 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	5	3	2
531	Máx	0,000	0,001	0,149	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,149	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
532	Máx	0,000	0,010	0,163	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,010	-0,163	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
533	Máx	0,000	0,005	0,090	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,005	-0,090	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
534	Máx	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,028	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	1
535	Máx	0,000	0,007	0,115	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,007	-0,115	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1

537	Máx	0,000	0,003	0,064	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,003	-0,064	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
538	Máx	0,024 C	0,000	0,008	0,000	0,006	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,005 T	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
539	Máx	0,021 C	0,000	0,007	0,000	0,005	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,004 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
540	Máx	0,004 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,001 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
541	Máx	0,005 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
542	Máx	0,026 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,006 T	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
543	Máx	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,019	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
544	Máx	0,022 C	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,005 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
546	Máx	0,036 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	3	3
	Mín	-0,019 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	7	2	2	2
547	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	6	2
	Mín	-0,017 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	5	3
548	Máx	0,031 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	3	2	2	10
	Mín	-0,018 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	1
549	Máx	0,030 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	6	2	1	5
	Mín	-0,053 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	4	1
550	Máx	0,007 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
	Mín	-0,004 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	7
551	Máx	0,026 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	1	5
	Mín	-0,047 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	5	6
552	Máx	0,036 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
	Mín	-0,020 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	5	3	3	3
553	Máx	0,033 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	2	2	2
	Mín	-0,063 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	3	3	3
554	Máx	0,044 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	1	1
	Mín	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	5	5
555	Máx	0,009 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	1	5
	Mín	-0,018 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	7	3	5	1
556	Máx	0,006 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	1	3	3	2
	Mín	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	5	2	2	3
557	Máx	0,024 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	6
	Mín	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	5
558	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	1	4

	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	4	2	5	6
559	Máx	0,031 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	6	3
	Mín	-0,017 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	2	3	5	2
561	Máx	0,025 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	5	4
	Mín	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	6	6
563	Máx	0,014 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	6	3	3	2
	Mín	-0,008 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	4	2	2	3
564	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	2	2	6	6
	Mín	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	3	3	4	5
565	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	1	2	5	7
	Mín	-0,008 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	5	3	1	3
566	Máx	0,011 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	2	3	9	7
	Mín	-0,020 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	3	2	1	1
567	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	4	2	2	2
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	3	3	3
568	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	1
	Mín	-0,006 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	5
569	Máx	0,006 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	2	2	5
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	6
570	Máx	0,002 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	3	2	3	7
571	Máx	0,009 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	5	2	5	3
	Mín	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	1	3	1	7
572	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	7	1	3	3	2
	Mín	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	2	3
573	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	3	5	3
	Mín	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	2	1	2
574	Máx	0,017 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	5	3
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	2	3	6	2
576	Máx	0,028 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	6	2
	Mín	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	5	3
579	Máx	0,014 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	1	3	5	3
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	2
580	Máx	0,050 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	6	6
	Mín	-0,027 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	5	5
581	Máx	0,049 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	6	2	3	2
	Mín	-0,091 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	2	3
582	Máx	0,009 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	7	3	2	4
	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	5	2	3	1
583	Máx	0,040 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	2	2	6	5
	Mín	-0,074 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	3	3	5	1

584	Máx	0,052 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	1	3
	Mín	-0,029 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	5	2
585	Máx	0,049 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	1	2
	Mín	-0,092 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
586	Máx	0,071 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	5	3
	Mín	-0,039 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	1	2
587	Máx	0,016 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
	Mín	-0,031 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	2
588	Máx	0,045 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	3	3	3
	Mín	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	7	3	2	2	2
589	Máx	0,055 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,031 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
590	Máx	0,048 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	7	3	2	5
	Mín	-0,026 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	3	2	3	6
609	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	6
	Mín	-0,001 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	4
610	Máx	0,028 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	4	3	5	6
	Mín	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	6	5
611	Máx	0,002 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	3
	Mín	-0,003 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	2
612	Máx	0,017 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
613	Máx	0,013 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
	Mín	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	2
614	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	7	3
619	Máx	0,013 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	2	3	4
	Mín	-0,008 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	2	6
620	Máx	0,023 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	2	3	3	2
	Mín	-0,043 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	3	2	2	3
621	Máx	0,013 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
622	Máx	0,002 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	2
623	Máx	0,015 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	2	3	6
	Mín	-0,008 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	7	3	2	5
624	Máx	0,016 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	5
	Mín	-0,008 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	7	2	2	1
625	Máx	0,020 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	5	3
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	1	2
626	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	2	3	5	3

	Mín	-0,004 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	3	2	7	2
627	Máx	0,011 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	7	3	9	3
	Mín	-0,006 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	1	2
628	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	7	2	3	6
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	2	5
629	Máx	0,002 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	3	1
	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	6	3	2	5
630	Máx	0,015 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	3	3	1
	Mín	-0,028 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	6	2	2	5
635	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
	Mín	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
636	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	7	3	3	3
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
637	Máx	0,002 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	1	3	3	6
	Mín	-0,001 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	5	2	2	5
638	Máx	0,013 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	1	2	3	3
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	2	2
639	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	3	6	4
	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	5	6
640	Máx	0,034 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	4
	Mín	-0,018 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	2	3	2	2	6
641	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	6	3
	Mín	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	4	2
642	Máx	0,023 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	3
	Mín	-0,012 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	4	2
643	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
644	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	2	2
	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
645	Máx	0,012 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	6	3
	Mín	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	5	2
646	Máx	0,007 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
	Mín	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
651	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	6	3
	Mín	-0,006 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	5	2
652	Máx	0,014 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	6	3	3	3
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	4	2	1	2
653	Máx	0,012 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	2
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	2	2	3
654	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3

655	Máx	0,022 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	6	5
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	4	1
656	Máx	0,007 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	1
	Mín	-0,003 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	4
657	Máx	0,034 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	4
	Mín	-0,018 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	1
658	Máx	0,007 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	2
	Mín	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	6	2	2	3
659	Máx	0,023 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	3	3	2
	Mín	-0,013 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
660	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
	Mín	-0,004 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	1	2
661	Máx	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	4	2	2	3	2
	Mín	-0,001 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	3	3	2	3
662	Máx	0,020 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
	Mín	-0,038 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	1
667	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	2	3	2
	Mín	-0,036 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	3	2	3
668	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	2	3	3	2
	Mín	-0,003 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	3	2	2	3
669	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	3	2	3	6	1
	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	4	5
670	Máx	0,024 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	5	2
	Mín	-0,013 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	1	3
671	Máx	0,006 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
	Mín	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
672	Máx	0,035 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	6	3
	Mín	-0,018 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	4	2
673	Máx	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,028	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
674	Máx	0,000 C	0,015	0,240	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	0,000 T	-0,015	-0,240	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
675	Máx	0,010 C	0,020	0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,019 T	-0,020	-0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
676	Máx	0,009 C	0,020	0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,005 T	-0,020	-0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
677	Máx	0,015 C	0,017	0,284	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,028 T	-0,018	-0,278	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
678	Máx	0,009 C	0,000	0,206	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,018 T	0,000	-0,206	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
679	Máx	0,001 C	0,017	0,270	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1

	Mín	-0,001 T	-0,017	-0,270	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
680	Máx	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	6	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,028	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	4	1
681	Máx	0,011 C	0,022	0,352	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,021 T	-0,022	-0,352	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
682	Máx	0,005 C	0,022	0,352	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,003 T	-0,022	-0,352	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
683	Máx	0,082 C	0,019	0,318	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,047 T	-0,020	-0,312	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
684	Máx	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,028	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
685	Máx	0,000 C	0,015	0,240	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,015	-0,240	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
686	Máx	0,007 C	0,020	0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,013 T	-0,020	-0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
687	Máx	0,009 C	0,020	0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,005 T	-0,020	-0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
688	Máx	0,041 C	0,017	0,284	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,074 T	-0,018	-0,278	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
689	Máx	0,019 C	0,000	0,206	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,035 T	0,000	-0,206	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	2	2	1	1
690	Máx	0,000 C	0,010	0,170	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,010	-0,170	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
691	Máx	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	5	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,028	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	6	1
692	Máx	0,014 C	0,014	0,222	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,027 T	-0,014	-0,222	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
693	Máx	0,007 C	0,014	0,222	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,003 T	-0,014	-0,222	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
694	Máx	0,006 C	0,012	0,203	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,010 T	-0,013	-0,197	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
695	Máx	0,000	0,001	0,159	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,159	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
699	Máx	0,819 C	0,000	0,048	0,000	0,079	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,533 T	0,000	-0,090	0,000	-0,042	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
700	Máx	0,804 C	0,001	0,084	0,000	0,039	0,001
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,525 T	-0,001	-0,045	0,000	-0,073	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	2	3
707	Máx	0,000	0,001	0,159	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,159	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
708	Máx	0,004 C	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	1
	Mín	-0,007 T	0,000	-0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1

709	Máx	0,108 C	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,055 T	-0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
710	Máx	0,074 C	0,001	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,025 T	-0,002	-0,002	0,000	-0,003	-0,001
	Comb.	3	2	3	3	2	2
711	Máx	0,265 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,574 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
712	Máx	2,020 C	0,001	0,115	0,000	0,168	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-1,217 T	-0,001	-0,193	0,000	-0,100	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
713	Máx	0,774 C	0,001	0,317	0,000	0,274	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,395 T	-0,002	-0,548	0,000	-0,158	-0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
714	Máx	1,288 C	0,001	1,351	0,000	0,402	0,001
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,737 T	-0,002	-0,804	0,000	-0,675	-0,001
	Comb.	3	2	3	2	2	2
718	Máx	0,132 C	0,002	0,004	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,064 T	-0,001	-0,002	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
727	Máx	0,857 C	0,004	0,050	0,000	0,081	0,004
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,561 T	-0,002	-0,093	0,000	-0,043	-0,002
	Comb.	3	3	2	3	3	3
728	Máx	0,847 C	0,002	0,089	0,000	0,041	0,001
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,556 T	-0,003	-0,048	0,000	-0,078	-0,002
	Comb.	3	2	3	3	2	2
730	Máx	0,955 C	0,000	0,588	0,000	0,171	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,520 T	0,000	-0,341	0,000	-0,294	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
731	Máx	0,504 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-1,009 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
732	Máx	0,181 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
	Mín	-0,385 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
733	Máx	0,167 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-0,296 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
734	Máx	0,284 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
	Mín	-0,166 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
735	Máx	0,288 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
736	Máx	0,760 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,412 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
737	Máx	0,719 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
	Mín	-0,359 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
740	Máx	0,504 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	7	1	3
	Mín	-1,009 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	5	1	2
741	Máx	0,180 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
	Mín	-0,384 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
742	Máx	0,167 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
	Mín	-0,296 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	7
743	Máx	0,284 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	6

	Mín	-0,166 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	4
744	Máx	0,288 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
745	Máx	0,760 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	4
	Mín	-0,412 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
746	Máx	0,719 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,359 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
749	Máx	0,470 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,277 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
750	Máx	0,195 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,100 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
751	Máx	0,141 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,123 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
752	Máx	0,096 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,182 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
753	Máx	0,060 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,210 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
754	Máx	0,265 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,509 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
755	Máx	0,470 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
	Mín	-0,276 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	4	3	1	3
756	Máx	0,195 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,100 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
757	Máx	0,141 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
	Mín	-0,122 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	3
758	Máx	0,096 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,182 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
759	Máx	0,060 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	7	3	1	1
	Mín	-0,210 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
760	Máx	0,265 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,509 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
765	Máx	0,880 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	2
	Mín	-0,431 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	3
766	Máx	0,017 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	4	3	2	2	2	2
	Mín	0,003 C	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	2	3	3	3	3
767	Máx	0,017 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	5	2	2	3	2	3
	Mín	0,002 C	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	3	3	2	3	2
768	Máx	0,972 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
	Mín	-1,762 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	7
769	Máx	0,376 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
	Mín	-0,690 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3

770	Máx	0,331 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,553 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
771	Máx	0,440 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,277 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
772	Máx	0,432 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,241 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
773	Máx	1,241 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,740 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
774	Máx	1,162 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,660 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
775	Máx	0,196 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,346 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	1
776	Máx	0,187 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
	Mín	-0,292 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
777	Máx	0,975 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1
	Mín	-1,768 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
778	Máx	0,378 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	2
	Mín	-0,695 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
779	Máx	0,333 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
	Mín	-0,557 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	6
780	Máx	0,436 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	2	3	1	3
	Mín	-0,275 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
781	Máx	0,430 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,240 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	7	1	3
782	Máx	1,238 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
	Mín	-0,738 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1
783	Máx	1,161 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
	Mín	-0,659 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
784	Máx	0,206 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1
	Mín	-0,363 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
785	Máx	0,196 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-0,308 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
786	Máx	0,825 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,523 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
787	Máx	0,357 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,204 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
788	Máx	0,271 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,231 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
789	Máx	0,163 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,276 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
790	Máx	0,109 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1

	Mín	-0,317 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
791	Máx	0,481 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,827 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
792	Máx	0,828 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
	Mín	-0,524 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	3
793	Máx	0,359 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,205 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
794	Máx	0,273 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
	Mín	-0,233 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	2
795	Máx	0,163 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,275 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
796	Máx	0,108 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,316 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
797	Máx	0,481 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,826 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
798	Máx	0,262 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,158 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
799	Máx	0,276 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,165 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
800	Máx	0,485 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,321 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	1
801	Máx	0,063 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,112 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	7	3	2
802	Máx	1,621 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,885 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	3
803	Máx	0,105 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,022 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
804	Máx	0,111 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,025 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
879	Máx	0,646 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	7
	Mín	-1,205 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
880	Máx	0,135 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,277 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
881	Máx	0,122 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
	Mín	-0,195 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
882	Máx	0,690 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,420 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
883	Máx	0,655 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	4
	Mín	-0,367 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
884	Máx	1,384 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,816 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5

885	Máx	1,291 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	6
	Mín	-0,730 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
886	Máx	1,070 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	4
	Mín	-1,868 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	6
887	Máx	1,006 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
	Mín	-1,718 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
888	Máx	1,326 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
	Mín	-2,234 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
889	Máx	0,656 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-1,210 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
890	Máx	0,571 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-1,000 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
891	Máx	-0,012 T	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	3
	Mín	-0,029 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	2
892	Máx	0,026 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,017 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
893	Máx	0,820 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	1
	Mín	-0,501 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
894	Máx	0,773 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,441 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
895	Máx	1,245 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	2	2	1	5
	Mín	-0,719 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
896	Máx	1,209 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
	Mín	-0,676 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
897	Máx	0,554 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,360 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
898	Máx	0,136 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,075 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
899	Máx	0,070 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
900	Máx	0,249 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,427 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
901	Máx	0,191 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,454 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
902	Máx	0,531 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,921 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
903	Máx	1,100 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	3
	Mín	-0,665 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	2
904	Máx	0,633 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,352 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
905	Máx	0,527 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	1	5

	Mín	-0,365 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	6
906	Máx	0,012 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,003 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
907	Máx	-0,029 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	3
	Mín	-0,060 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
908	Máx	0,323 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,547 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
909	Máx	1,463 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,848 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
910	Máx	0,568 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-1,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
911	Máx	0,418 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,282 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
912	Máx	2,086 C	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-1,228 T	0,000	-0,011	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	3
913	Máx	2,210 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-1,248 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
914	Máx	0,487 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,245 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
915	Máx	0,574 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,345 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	3	2	3	2	3	3
990	Máx	1,029 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
	Mín	-1,855 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	4
991	Máx	0,397 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,726 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
992	Máx	0,348 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
	Mín	-0,582 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
993	Máx	0,462 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,292 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
994	Máx	0,453 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,254 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	6
995	Máx	1,304 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,780 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
996	Máx	1,220 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,697 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
997	Máx	0,210 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-0,366 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
998	Máx	0,199 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-0,310 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
999	Máx	0,897 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-1,628 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	5

1000	Máx	0,289 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	1
	Mín	-0,540 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	4
1001	Máx	0,254 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,420 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
1002	Máx	0,603 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,374 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
1003	Máx	0,581 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
	Mín	-0,328 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
1004	Máx	1,417 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	7
	Mín	-0,845 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
1005	Máx	1,324 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,757 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	7
1006	Máx	0,217 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,378 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
1007	Máx	0,206 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
	Mín	-0,321 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1008	Máx	0,869 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,553 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1009	Máx	0,376 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,215 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1010	Máx	0,285 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,243 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1011	Máx	0,172 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,290 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1012	Máx	0,116 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,332 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1013	Máx	0,508 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,869 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1014	Máx	0,758 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	6	2	1	2
	Mín	-0,488 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
1015	Máx	0,276 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,157 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1016	Máx	0,194 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,190 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	3
1017	Máx	0,222 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,376 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1018	Máx	0,162 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
	Mín	-0,412 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	6	2	1	6
1019	Máx	0,551 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,944 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1020	Máx	0,277 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1

	Mín	-0,169 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1021	Máx	0,287 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,174 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1022	Máx	0,510 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,340 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1023	Máx	0,066 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,116 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1024	Máx	1,249 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,670 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1025	Máx	0,114 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,025 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1026	Máx	0,823 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,436 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1027	Máx	0,574 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
	Mín	-1,122 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
1028	Máx	0,207 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
	Mín	-0,426 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
1029	Máx	0,188 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
	Mín	-0,331 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
1030	Máx	0,317 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	5
	Mín	-0,188 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	5	3	1	1
1031	Máx	0,319 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,158 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
1032	Máx	0,847 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,468 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
1033	Máx	0,799 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,410 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
1036	Máx	0,574 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	4
	Mín	-1,122 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
1037	Máx	0,206 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
	Mín	-0,426 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1038	Máx	0,188 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
	Mín	-0,330 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
1039	Máx	0,318 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
	Mín	-0,188 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
1040	Máx	0,319 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
	Mín	-0,158 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
1041	Máx	0,847 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,468 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
1042	Máx	0,799 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,410 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5

1045	Máx	0,523 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,313 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1046	Máx	0,217 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,114 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1047	Máx	0,158 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,137 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1048	Máx	0,109 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,202 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1049	Máx	0,070 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,232 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1050	Máx	0,302 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,567 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1051	Máx	0,523 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,314 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
1052	Máx	0,216 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,114 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1053	Máx	0,158 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
	Mín	-0,137 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	3
1054	Máx	0,110 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,203 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1055	Máx	0,070 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	5	3	1	6
	Mín	-0,232 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
1056	Máx	0,302 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,567 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1061	Máx	0,978 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	1	3
	Mín	-0,491 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	3	2
1062	Máx	0,019 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	5	2	2	3	2	3
	Mín	0,003 C	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	3	3	2	3	2
1063	Máx	0,019 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,001
	Comb.	5	3	2	2	2	2
	Mín	0,003 C	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	2	3	3	3	3
1066	Máx	0,192 C	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,112 T	0,000	-0,005	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1070	Máx	0,000	0,001	0,105	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,105	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1071	Máx	0,192 C	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,112 T	0,000	-0,001	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
1073	Máx	0,504 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-1,009 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	1
1074	Máx	0,180 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
	Mín	-0,383 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
1075	Máx	0,167 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1

	Mín	-0,296 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
1076	Máx	0,284 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
	Mín	-0,167 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
1077	Máx	0,288 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
1078	Máx	0,760 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,412 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
1079	Máx	0,720 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	7
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
1082	Máx	0,505 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	1
	Mín	-1,010 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
1083	Máx	0,180 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
	Mín	-0,384 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
1084	Máx	0,167 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	4
	Mín	-0,296 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1085	Máx	0,284 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	6
	Mín	-0,166 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
1086	Máx	0,288 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	6
1087	Máx	0,760 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	7
	Mín	-0,412 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	2	3	1	5
1088	Máx	0,719 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,359 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
1091	Máx	0,469 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,276 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1092	Máx	0,195 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,100 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1093	Máx	0,141 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,122 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1094	Máx	0,096 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,182 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1095	Máx	0,060 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,210 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1096	Máx	0,265 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,510 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1097	Máx	0,469 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,276 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1098	Máx	0,195 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,100 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	7	3	1	5
1099	Máx	0,141 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,123 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1

1100	Máx	0,096 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	7
	Mín	-0,182 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	3
1101	Máx	0,060 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,210 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1102	Máx	0,265 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,509 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1107	Máx	0,880 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,431 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	3
1108	Máx	0,017 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	5	3	2	2	2	2
	Mín	0,003 C	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	2	3	3	3	3
1109	Máx	0,017 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	4	2	2	3	2	3
	Mín	0,003 C	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	3	3	2	3	2
1112	Máx	0,798 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
	Mín	-1,485 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
1113	Máx	0,304 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
	Mín	-0,581 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1114	Máx	0,271 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-0,463 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
1115	Máx	0,374 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	5
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	7
1116	Máx	0,371 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,199 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
1117	Máx	1,051 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,612 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
1118	Máx	0,989 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,544 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1119	Máx	0,148 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
	Mín	-0,272 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	7
1120	Máx	0,144 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-0,225 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	2
1121	Máx	0,807 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
	Mín	-1,502 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
1122	Máx	0,312 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	6
	Mín	-0,595 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	4
1123	Máx	0,278 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
	Mín	-0,474 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
1124	Máx	0,363 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
	Mín	-0,226 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
1125	Máx	0,363 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	7
	Mín	-0,195 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	5
1126	Máx	1,044 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2

	Mín	-0,608 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
1127	Máx	0,982 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	4
	Mín	-0,540 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	6
1128	Máx	0,177 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,324 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
1129	Máx	0,171 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	7
	Mín	-0,275 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
1130	Máx	0,694 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,431 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1131	Máx	0,300 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,166 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1132	Máx	0,225 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,191 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1133	Máx	0,136 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,236 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1134	Máx	0,089 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1135	Máx	0,397 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,702 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1136	Máx	0,702 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,435 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	1
1137	Máx	0,307 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,170 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
1138	Máx	0,232 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,195 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1139	Máx	0,133 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
	Mín	-0,231 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1140	Máx	0,086 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,267 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1141	Máx	0,395 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,698 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1142	Máx	0,205 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	1	3
	Mín	-0,121 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
1143	Máx	0,246 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,143 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	6
1144	Máx	0,403 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,265 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1145	Máx	0,057 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,104 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1146	Máx	1,383 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,733 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	3

1147	Máx	0,083 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,016 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1148	Máx	0,100 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,025 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1149	Máx	0,707 C	0,002	0,043	0,000	0,072	0,001
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,449 T	-0,003	-0,083	0,000	-0,038	-0,003
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1150	Máx	0,662 C	0,003	0,065	0,000	0,029	0,003
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,425 T	-0,002	-0,033	0,000	-0,056	-0,002
	Comb.	3	3	3	2	2	3
1151	Máx	0,625 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	4
	Mín	-1,185 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	1
1152	Máx	0,198 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
	Mín	-0,394 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
1153	Máx	0,180 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,301 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1154	Máx	0,436 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	2
1155	Máx	0,428 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	4
	Mín	-0,226 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
1156	Máx	1,030 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	5
	Mín	-0,590 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	6
1157	Máx	0,968 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,523 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
1158	Máx	0,788 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	2	3	2
	Mín	-1,456 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	4	3	2	3
1159	Máx	0,744 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-1,337 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
1160	Máx	1,153 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
	Mín	-2,151 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	6
1161	Máx	0,641 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
	Mín	-1,204 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
1162	Máx	0,563 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
	Mín	-1,003 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
1163	Máx	0,075 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	1
	Mín	-0,179 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	5
1164	Máx	0,076 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
	Mín	-0,123 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
1165	Máx	0,540 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	6	3
	Mín	-0,322 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	7	2	3	5	2
1166	Máx	0,515 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,275 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
1167	Máx	0,921 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	4	2	3	5

	Mín	-0,509 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	2	6
1168	Máx	0,899 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
	Mín	-0,475 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
1169	Máx	0,549 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,342 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1170	Máx	0,199 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,109 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1171	Máx	0,137 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	2	1
	Mín	-0,137 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	3	1
1172	Máx	0,155 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,275 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1173	Máx	0,109 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	2	2	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	3	1
1174	Máx	0,382 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,688 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1175	Máx	1,024 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,602 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1176	Máx	0,632 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	3	1	3
	Mín	-0,346 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	7	2	1	2
1177	Máx	0,535 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	3	5	1
	Mín	-0,354 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	3	1	2	1	1
1178	Máx	0,098 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,050 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	2	1	3
1179	Máx	0,042 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	1	3	7	1
	Mín	-0,081 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	1	2	3	1
1180	Máx	0,204 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,362 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1181	Máx	1,140 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,626 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	6
1182	Máx	0,401 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	2
	Mín	-0,742 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
1183	Máx	0,356 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	2	5	1
	Mín	-0,231 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	3	1	1
1184	Máx	1,248 C	0,001	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-0,697 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
1185	Máx	2,542 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-1,355 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1186	Máx	0,085 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,109 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1187	Máx	0,368 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,619 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2

1189	Máx	1,597 C	0,003	0,074	0,000	0,115	0,003
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,916 T	-0,002	-0,133	0,000	-0,064	-0,002
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1230	Máx	1,210 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
	Mín	-2,143 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	6
1231	Máx	0,470 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
	Mín	-0,835 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	7
1232	Máx	0,410 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,675 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1233	Máx	0,535 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	2	3
	Mín	-0,342 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	2
1234	Máx	0,520 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
	Mín	-0,301 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
1235	Máx	1,515 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	1
	Mín	-0,922 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	3
1236	Máx	1,378 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
	Mín	-0,810 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
1237	Máx	0,266 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	5	3	3	3
	Mín	-0,447 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	1	2	2	2
1238	Máx	0,254 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,393 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
1239	Máx	1,249 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	5	3	1	7
	Mín	-2,100 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
1240	Máx	0,467 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
	Mín	-0,843 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1241	Máx	0,406 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	4
	Mín	-0,681 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
1242	Máx	0,528 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,344 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	3	3	3
1243	Máx	0,516 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
	Mín	-0,304 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
1244	Máx	1,503 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	2	6	3
	Mín	-0,920 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	4	3	5	2
1245	Máx	1,401 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
	Mín	-0,826 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
1246	Máx	0,273 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	4	3	4	2
	Mín	-0,452 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	6	3
1247	Máx	0,256 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1
	Mín	-0,388 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
1248	Máx	1,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,648 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1249	Máx	0,433 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1

	Mín	-0,254 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1250	Máx	0,331 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,284 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	1	3	3	1
1251	Máx	0,203 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,334 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1252	Máx	0,141 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	2	1
	Mín	-0,385 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	1	3	3	1
1253	Máx	0,592 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,990 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1254	Máx	1,009 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,646 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1255	Máx	0,438 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	3	1	2
	Mín	-0,252 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
1256	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	1	3	6	1
	Mín	-0,283 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	1	2	5	1
1257	Máx	0,205 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	5
	Mín	-0,331 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	7
1258	Máx	0,141 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	3	6	1
	Mín	-0,378 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	2	5	1
1259	Máx	0,600 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,999 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	2	1	1
1260	Máx	0,341 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,212 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
1261	Máx	0,345 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	6	2	1	4
	Mín	-0,218 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	6
1262	Máx	0,634 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	2	1
	Mín	-0,426 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	1	3	3	1
1263	Máx	0,082 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,134 T	0,000	-0,008	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1264	Máx	1,937 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-1,119 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1265	Máx	0,137 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,030 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1266	Máx	0,122 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1267	Máx	1,004 C	0,000	0,059	0,000	0,092	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,672 T	0,000	-0,105	0,000	-0,051	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1268	Máx	1,013 C	0,001	0,104	0,000	0,049	0,001
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,672 T	-0,001	-0,056	0,000	-0,091	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
1310	Máx	0,922 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
	Mín	-1,684 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2

1311	Máx	0,356 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
	Mín	-0,662 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
1312	Máx	0,314 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-0,530 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
1313	Máx	0,415 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
	Mín	-0,261 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
1314	Máx	0,411 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
	Mín	-0,227 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	9
1315	Máx	1,180 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,698 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
1316	Máx	1,107 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,623 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1317	Máx	0,203 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-0,361 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
1318	Máx	0,194 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
	Mín	-0,306 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	6
1319	Máx	0,926 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-1,680 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
1320	Máx	0,360 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
	Mín	-0,659 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
1321	Máx	0,317 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	5	3	1	4
	Mín	-0,526 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	6
1322	Máx	0,411 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,263 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
1323	Máx	0,408 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
	Mín	-0,229 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
1324	Máx	1,178 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,701 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
1325	Máx	1,103 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
	Mín	-0,624 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1326	Máx	0,205 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
1327	Máx	0,195 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-0,305 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
1328	Máx	0,788 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,496 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1329	Máx	0,342 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,193 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1330	Máx	0,259 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,220 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1331	Máx	0,154 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1

	Mín	-0,262 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1332	Máx	0,102 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,302 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1333	Máx	0,454 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,787 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1334	Máx	0,786 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,498 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1335	Máx	0,340 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
	Mín	-0,195 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	7
1336	Máx	0,258 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,222 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1337	Máx	0,155 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
	Mín	-0,260 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1338	Máx	0,103 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,300 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1339	Máx	0,455 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,785 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1340	Máx	0,274 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,164 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	3
1341	Máx	0,273 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	3
	Mín	-0,165 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	2
1342	Máx	0,494 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,326 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1343	Máx	0,062 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,109 T	0,000	-0,007	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
1344	Máx	1,538 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,839 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1345	Máx	0,108 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,025 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1346	Máx	0,111 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,026 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1347	Máx	0,793 C	0,000	0,044	0,000	0,072	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,512 T	-0,001	-0,083	0,000	-0,039	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1348	Máx	0,794 C	0,000	0,084	0,000	0,038	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,044	0,000	-0,073	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
1349	Máx	0,338 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
	Mín	-0,739 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1350	Máx	0,118 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
	Mín	-0,285 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
1351	Máx	0,115 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
	Mín	-0,214 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5

1352	Máx	0,204 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	4
	Mín	-0,115 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1353	Máx	0,214 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,090 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
1354	Máx	0,553 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,279 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
1355	Máx	0,530 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,238 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	1
1358	Máx	0,338 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,739 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
1359	Máx	0,118 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	1
	Mín	-0,285 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	5
1360	Máx	0,115 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-0,214 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	2
1361	Máx	0,204 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,115 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
1362	Máx	0,214 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,090 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
1363	Máx	0,554 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,280 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
1364	Máx	0,530 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	2	3	1	5
	Mín	-0,237 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1
1367	Máx	0,342 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,188 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1368	Máx	0,143 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,068 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1369	Máx	0,100 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,087 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1370	Máx	0,065 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,134 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1371	Máx	0,036 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,157 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1372	Máx	0,178 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,373 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1373	Máx	0,342 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,188 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1374	Máx	0,143 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	4
	Mín	-0,068 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	1
1375	Máx	0,100 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,087 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1376	Máx	0,065 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	6

	Mín	-0,134 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	5
1377	Máx	0,036 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,157 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1378	Máx	0,178 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,373 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1383	Máx	0,646 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	2
	Mín	-0,288 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	3	5	3
1384	Máx	0,012 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	4	2	2	3	2	3
	Mín	0,002 C	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	3	5	2	3	2
1385	Máx	0,012 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	4	3	2	2	2	2
	Mín	0,002 C	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	2	5	3	3	3
1388	Máx	0,720 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	6
	Mín	-1,356 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	4
1389	Máx	0,276 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	4
	Mín	-0,533 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	6
1390	Máx	0,247 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	4
	Mín	-0,422 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	6
1391	Máx	0,336 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	7
	Mín	-0,209 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
1392	Máx	0,337 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
	Mín	-0,177 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	5
1393	Máx	0,953 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,552 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	4
1394	Máx	0,898 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
	Mín	-0,488 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
1395	Máx	0,144 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	4
	Mín	-0,267 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
1396	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	1	1	1
	Mín	-0,222 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	7	1	7
1397	Máx	0,721 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1
	Mín	-1,356 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
1398	Máx	0,276 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-0,533 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
1399	Máx	0,247 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
	Mín	-0,422 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
1400	Máx	0,336 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,209 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
1401	Máx	0,336 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
	Mín	-0,177 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
1402	Máx	0,953 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
	Mín	-0,552 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1

1403	Máx	0,897 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,488 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	4
1404	Máx	0,144 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,267 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
1405	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	6
	Mín	-0,222 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
1406	Máx	0,633 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,390 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1407	Máx	0,274 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,151 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1408	Máx	0,205 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,175 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1409	Máx	0,122 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,214 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1410	Máx	0,078 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,248 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1411	Máx	0,357 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,637 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1412	Máx	0,633 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,390 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1413	Máx	0,274 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	3	2	1	1
	Mín	-0,151 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
1414	Máx	0,205 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,175 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1415	Máx	0,122 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
	Mín	-0,214 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	1	6
1416	Máx	0,078 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,248 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1417	Máx	0,357 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,637 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1418	Máx	0,201 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	6	2	1	6
	Mín	-0,118 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
1419	Máx	0,201 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	1	3
	Mín	-0,118 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
1420	Máx	0,357 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,238 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1421	Máx	0,043 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,081 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
1422	Máx	1,238 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,649 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1423	Máx	0,076 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3

	Mín	-0,014 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1424	Máx	0,076 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,014 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1426	Máx	0,618 C	0,000	0,034	0,000	0,058	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,395 T	0,000	-0,067	0,000	-0,030	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1427	Máx	0,617 C	0,000	0,067	0,000	0,030	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,395 T	0,000	-0,034	0,000	-0,058	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
1434	Máx	0,000	0,000	0,014	0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	7	1	1
1435	Máx	0,000	0,000	0,014	0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1436	Máx	0,000	0,000	0,014	0,004	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1437	Máx	0,000	0,000	0,014	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	7	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	5	1	1
1438	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1439	Máx	0,000	0,000	0,014	0,002	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	-0,004	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1440	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	1
1441	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1442	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1443	Máx	0,098 C	0,003	0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,033 T	-0,003	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1444	Máx	0,102 C	0,003	0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,036 T	-0,003	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1445	Máx	0,033 C	0,003	0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,097 T	-0,003	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1446	Máx	0,222 C	0,003	0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,095 T	-0,003	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1447	Máx	0,081 C	0,003	0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,025 T	-0,003	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1448	Máx	0,055 C	0,003	0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,142 T	-0,003	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1449	Máx	0,001 C	0,008	0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	7	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,008	-0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	5	1	1
1450	Máx	0,002 C	0,008	0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,004 T	-0,008	-0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1

1451	Máx	0,003 C	0,008	0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,006 T	-0,008	-0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1452	Máx	0,036 C	0,000	0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,026 T	0,000	-0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1453	Máx	0,031 C	0,000	0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,018 T	0,000	-0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1454	Máx	0,000 C	0,000	0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	0,000	-0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1455	Máx	0,063 C	0,011	0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,109 T	-0,011	-0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1456	Máx	0,136 C	0,011	0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,256 T	-0,011	-0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1457	Máx	0,000 C	0,011	0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000 T	-0,011	-0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1458	Máx	0,001 C	0,008	0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,002 T	-0,008	-0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1459	Máx	0,001 C	0,008	0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,008	-0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1460	Máx	0,001 C	0,013	0,184	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000 T	-0,012	-0,212	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1461	Máx	0,100 C	0,011	0,177	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,184 T	-0,011	-0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1462	Máx	0,100 C	0,011	0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,182 T	-0,011	-0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1464	Máx	1,303 C	0,000	0,178	0,000	0,059	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
	Mín	-0,576 T	0,000	-0,040	0,000	-0,183	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
1465	Máx	1,301 C	0,000	0,154	0,000	0,086	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,577 T	0,000	-0,058	0,000	-0,038	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
1466	Máx	1,300 C	0,000	0,132	0,000	0,191	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,578 T	0,000	-0,078	0,000	-0,071	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1467	Máx	1,298 C	0,000	0,109	0,000	0,276	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,579 T	0,000	-0,096	0,000	-0,147	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1468	Máx	1,309 C	0,002	0,283	0,000	0,104	0,001
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,575 T	-0,001	-0,123	0,000	-0,239	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	2
1469	Máx	1,308 C	0,002	0,258	0,000	0,212	0,001
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,576 T	-0,001	-0,141	0,000	-0,109	-0,002
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1470	Máx	1,295 C	0,001	0,059	0,000	0,254	0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,580 T	-0,001	-0,022	0,000	-0,120	-0,002
	Comb.	3	2	3	3	3	2
1471	Máx	1,294 C	0,001	0,036	0,000	0,276	0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,581 T	-0,001	-0,040	0,000	-0,147	-0,001
	Comb.	3	2	3	3	3	2
1472	Máx	1,754 C	0,001	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3

	Mín	-1,005 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1473	Máx	2,289 C	0,001	0,005	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-1,296 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1474	Máx	2,375 C	0,001	0,003	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-1,365 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1475	Máx	2,482 C	0,001	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-1,437 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	3
1476	Máx	1,951 C	0,001	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-1,101 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	2
1477	Máx	2,532 C	0,001	0,005	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-1,427 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,002
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1478	Máx	2,446 C	0,001	0,004	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-1,410 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,002	-0,002
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1479	Máx	2,502 C	0,001	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-1,450 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	3	3	3	2
1480	Máx	1,386 C	0,001	0,277	0,000	0,103	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,611 T	0,000	-0,115	0,000	-0,244	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
1481	Máx	1,385 C	0,001	0,252	0,000	0,197	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,612 T	0,000	-0,133	0,000	-0,096	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1482	Máx	1,373 C	0,000	0,053	0,000	0,233	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,616 T	-0,001	-0,014	0,000	-0,100	-0,001

	Comb.	3	2	3	3	3	2
1483	Máx	1,372 C	0,000	0,030	0,000	0,250	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,617 T	-0,001	-0,032	0,000	-0,120	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
1484	Máx	1,386 C	0,000	0,277	0,000	0,103	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,611 T	0,000	-0,115	0,000	-0,244	-0,001
	Comb.	3	2	3	2	2	2
1485	Máx	1,385 C	0,000	0,252	0,000	0,197	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,612 T	0,000	-0,133	0,000	-0,096	-0,001
	Comb.	3	2	3	2	3	2
1486	Máx	1,373 C	0,000	0,053	0,000	0,233	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,616 T	0,000	-0,014	0,000	-0,100	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
1487	Máx	1,372 C	0,000	0,030	0,000	0,250	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,617 T	0,000	-0,032	0,000	-0,120	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
1488	Máx	1,804 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-1,014 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
1489	Máx	2,392 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-1,329 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1490	Máx	2,430 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-1,361 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1491	Máx	2,484 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-1,398 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
1492	Máx	1,830 C	0,001	0,003	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-1,027 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3

1493	Máx	2,420 C	0,001	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-1,343 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1494	Máx	2,456 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-1,374 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1495	Máx	2,511 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	7	2	3
	Mín	-1,412 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
1496	Máx	1,837 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,997 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1497	Máx	2,397 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-1,299 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
1498	Máx	2,711 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-1,454 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1499	Máx	2,743 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-1,480 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	3	3
1500	Máx	1,906 C	0,002	0,003	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-1,034 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1501	Máx	2,465 C	0,002	0,005	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-1,338 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,002
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1502	Máx	2,662 C	0,001	0,004	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-1,432 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,002	-0,002
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1503	Máx	2,696 C	0,001	0,003	0,000	0,001	0,000

	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-1,457 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	2	5	3	3	2
1504	Máx	0,689 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	3
	Mín	-1,189 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	2
1505	Máx	1,021 C	0,000	0,006	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-1,843 T	0,000	-0,004	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
1506	Máx	1,311 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-2,377 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	2
1507	Máx	1,381 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-2,518 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	2
1508	Máx	1,412 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-2,570 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
1509	Máx	1,378 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	5	3	2	3
	Mín	-2,486 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	2
1510	Máx	1,053 C	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-1,906 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1511	Máx	0,681 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-1,198 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	2	3	2
1512	Máx	0,041 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,024 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1513	Máx	0,679 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	3	2	3

	Mín	-1,219 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	2
1514	Máx	1,023 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-1,897 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
1515	Máx	1,325 C	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	2
	Mín	-2,456 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1516	Máx	1,342 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	2
	Mín	-2,514 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
1517	Máx	1,344 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	2	2	2
	Mín	-2,512 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	2
1518	Máx	1,327 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-2,452 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	2
1519	Máx	1,025 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-1,894 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1520	Máx	0,680 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-1,216 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	2
1521	Máx	0,006 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,011 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1522	Máx	0,673 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	2
	Mín	-1,197 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
1523	Máx	1,038 C	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-1,903 T	0,000	-0,008	0,000	-0,006	0,000

	Comb.	2	2	3	2	3	3
1524	Máx	1,352 C	0,000	-0,002	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	2	7	3	2	2
	Mín	-2,489 T	0,000	-0,008	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	3
1525	Máx	1,376 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	5	3	2	2
	Mín	-2,577 T	0,000	-0,001	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	2
1526	Máx	1,375 C	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-2,575 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	2
1527	Máx	1,350 C	0,000	0,008	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	2
	Mín	-2,485 T	0,000	0,002	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	7	3	3	3
1528	Máx	1,035 C	0,000	0,008	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-1,897 T	0,000	-0,001	0,000	-0,006	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1529	Máx	0,668 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-1,188 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	3
1530	Máx	0,054 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,030 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1532	Máx	0,000	0,000	0,021	0,000	0,005	0,000
	Comb.	1	3	5	1	5	2
	Mín	0,000	0,000	0,010	0,000	-0,010	0,000
	Comb.	1	2	7	1	2	2
1533	Máx	0,000	0,000	0,001	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	0,001	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1534	Máx	0,000	0,000	-0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,016	0,000	-0,008	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2

1536	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,006	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	0,004	0,000	-0,006	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
1537	Máx	0,000	0,000	-0,003	0,000	0,004	0,000
	Comb.	1	2	7	1	3	2
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	-0,005	0,000
	Comb.	1	3	5	1	5	2
1540	Máx	0,000	0,000	0,049	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	5	1	3	3
	Mín	0,000	0,000	0,033	0,000	-0,044	0,000
	Comb.	1	3	7	1	2	2
1541	Máx	0,000	0,000	0,042	0,000	0,031	0,000
	Comb.	1	2	5	1	5	3
	Mín	0,000	0,000	0,028	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	1	3	7	1	2	2
1542	Máx	0,000	0,000	0,021	0,000	0,039	0,000
	Comb.	1	3	5	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	0,011	0,000	0,017	0,000
	Comb.	1	2	7	1	3	2
1543	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,048	0,000
	Comb.	1	3	5	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	0,006	0,000	0,029	0,000
	Comb.	1	2	7	1	3	3
1544	Máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,048	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,029	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1545	Máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,039	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,021	0,000	0,017	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	2
1546	Máx	0,000	0,000	-0,028	0,000	0,031	0,000
	Comb.	1	3	3	1	5	3
	Mín	0,000	0,000	-0,042	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	2
1547	Máx	0,000	0,000	-0,033	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	3
	Mín	0,000	0,000	-0,049	0,000	-0,044	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	2
1548	Máx	0,000	0,000	-0,039	0,000	-0,033	0,000

	Comb.	1	3	3	1	3	2
	Mín	0,000	0,000	-0,056	0,000	-0,089	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
1549	Máx	0,041 C	0,003	0,610	0,000	1,364	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,099 T	-0,006	-0,271	0,000	-0,599	-0,015
	Comb.	2	2	3	3	3	2
1550	Máx	0,039 C	0,005	0,271	0,000	1,367	0,007
	Comb.	3	2	3	3	2	3
	Mín	-0,094 T	-0,003	-0,611	0,000	-0,600	-0,011
	Comb.	2	3	2	2	3	2
1551	Máx	0,289 C	0,020	0,769	0,000	0,965	0,030
	Comb.	2	3	3	3	3	2
	Mín	-0,121 T	-0,036	-1,701	0,000	-2,249	-0,017
	Comb.	3	2	2	2	2	3
1552	Máx	0,041 C	0,006	0,611	0,000	1,366	0,012
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,098 T	-0,003	-0,271	0,000	-0,598	-0,007
	Comb.	2	3	3	2	3	2
1553	Máx	0,041 C	0,004	0,270	0,000	1,366	0,016
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,097 T	-0,007	-0,611	0,000	-0,598	-0,009
	Comb.	2	2	2	3	3	3
1554	Máx	0,291 C	0,047	0,776	0,000	0,969	0,021
	Comb.	2	2	3	2	3	3
	Mín	-0,122 T	-0,026	-1,707	0,000	-2,252	-0,038
	Comb.	3	3	2	3	2	2
1556	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	5	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	6	2	2	1	3	2
1557	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1558	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1559	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3

	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1560	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1564	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1565	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1566	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1567	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	7	2	1	3	1
1568	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	7	2	1	3	1
1572	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000
	Comb.	3	1	3	1	2	1
	Mín	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	1	2	1	3	1
1573	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	1	1	3	1	2	1
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	1	1	2	1	3	1
1574	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1575	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	1	2	2	1	3	2
1576	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000
	Comb.	1	1	3	1	2	1
	Mín	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	1	2	1	3	1
1577	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	1	3	1	2	1
	Mín	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	2	1	2	1	3	1
1578	Máx	0,000	0,010	0,174	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,010	-0,174	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1580	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000
	Comb.	2	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	1	3	2
1581	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1582	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1584	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	2	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	3	2	1	3	3
1585	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1586	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1587	Máx	0,000	0,000	0,056	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,056	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1

1588	Máx	0,009 C	0,000	0,077	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,005 T	0,000	-0,077	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1589	Máx	0,000	0,005	0,086	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,005	-0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1590	Máx	0,000	0,009	0,143	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,009	-0,143	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1591	Máx	0,000	0,003	0,047	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,003	-0,047	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1592	Máx	0,000	0,004	0,079	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,004	-0,079	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1593	Máx	0,000	0,001	0,159	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,159	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1594	Máx	0,000	0,001	0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1595	Máx	0,007 C	0,000	0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,013 T	0,000	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1596	Máx	0,000	0,006	0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,006	-0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1597	Máx	0,000	0,010	0,174	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	1
	Mín	0,000	-0,010	-0,174	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1598	Máx	0,000	0,003	0,052	0,000	0,000	0,000

	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,003	-0,052	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1599	Máx	0,000	0,005	0,096	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,005	-0,096	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1601	Máx	0,005 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,024 T	0,000	-0,008	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1602	Máx	0,004 C	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,021 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1603	Máx	0,003 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,018 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1604	Máx	0,002 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,014 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	5
1605	Máx	0,004 C	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,021 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	2
1608	Máx	0,003 C	0,000	0,056	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,001 T	0,000	-0,056	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1609	Máx	0,000	0,001	0,159	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,159	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	1
1610	Máx	0,000	0,005	0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,005	-0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1612	Máx	0,000	0,003	0,047	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1

	Mín	0,000	-0,003	-0,047	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1614	Máx	0,000	0,001	0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1615	Máx	0,000	0,005	0,096	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,005	-0,096	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1616	Máx	0,062 C	0,000	0,053	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	5	1
	Mín	-0,034 T	0,000	-0,053	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1617	Máx	0,000	0,006	0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,006	-0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1618	Máx	0,000	0,011	0,147	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,009	-0,176	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1619	Máx	0,000	0,003	0,052	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,003	-0,052	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1620	Máx	0,000	0,004	0,075	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,004	-0,075	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1622	Máx	0,006 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,025 T	0,000	-0,008	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1623	Máx	0,005 C	0,000	0,006	0,000	0,005	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,022 T	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1624	Máx	0,007 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,023 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000

	Comb.	2	3	2	3	3	3
1625	Máx	0,004 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,019 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1626	Máx	0,004 C	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,021 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1627	Máx	0,000	0,005	0,096	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,005	-0,096	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1628	Máx	0,014 C	0,002	0,036	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	1
	Mín	-0,027 T	-0,002	-0,036	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1629	Máx	0,000	0,001	0,114	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1630	Máx	0,000	0,001	0,149	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,149	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1631	Máx	0,000	0,008	0,125	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000	-0,008	-0,125	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1632	Máx	0,000	0,010	0,163	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,010	-0,163	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1633	Máx	0,000	0,004	0,069	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,004	-0,069	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1634	Máx	0,000	0,005	0,090	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,005	-0,090	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1

1635	Máx	0,000	0,011	0,174	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,011	-0,174	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1636	Máx	0,000	0,001	0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1638	Máx	0,000	0,006	0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,006	-0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1639	Máx	0,000	0,010	0,174	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,010	-0,174	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1640	Máx	0,000	0,003	0,052	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,003	-0,052	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1641	Máx	0,000	0,005	0,096	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,005	-0,096	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1643	Máx	0,005 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	3	5	2	2
	Mín	-0,024 T	0,000	-0,008	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	2	3	2	1	3	3
1644	Máx	0,004 C	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,021 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1645	Máx	0,003 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,018 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1646	Máx	0,004 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,021 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1647	Máx	0,006 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000

	Comb.	3	3	3	5	2	3
	Mín	-0,026 T	0,000	-0,009	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	2	2	2	1	3	2
1649	Máx	0,005 C	0,000	0,006	0,000	0,005	0,000
	Comb.	3	3	3	1	2	3
	Mín	-0,022 T	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	5	3	2
1650	Máx	0,000	0,001	0,114	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1652	Máx	0,000	0,008	0,125	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,008	-0,125	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1653	Máx	0,000	0,007	0,115	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,007	-0,115	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1654	Máx	0,000	0,004	0,069	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,004	-0,069	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1655	Máx	0,000	0,003	0,064	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,003	-0,064	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1656	Máx	0,000	0,001	0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1658	Máx	0,000	0,001	0,123	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,001	-0,123	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1659	Máx	0,000	0,006	0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	0,000	-0,006	-0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1660	Máx	0,000	0,008	0,135	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1

	Mín	0,000	-0,008	-0,135	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1661	Máx	0,000	0,003	0,052	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,003	-0,052	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1662	Máx	0,000	0,004	0,075	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,004	-0,075	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1664	Máx	0,005 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	7
	Mín	-0,024 T	0,000	-0,008	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1665	Máx	0,004 C	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	7
	Mín	-0,021 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1666	Máx	0,003 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,018 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1667	Máx	0,004 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,021 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1668	Máx	0,006 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,026 T	0,000	-0,009	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1670	Máx	0,005 C	0,000	0,006	0,000	0,005	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,022 T	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1674	Máx	0,011 C	0,001	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,020 T	-0,001	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1675	Máx	0,007 C	0,003	0,058	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,013 T	-0,003	-0,058	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	2	3	1	1
1676	Máx	0,011 C	0,004	0,069	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,006 T	-0,004	-0,069	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1680	Máx	0,000 C	0,011	0,180	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,011	-0,180	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1681	Máx	0,001 C	0,008	0,135	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,008	-0,135	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1682	Máx	0,001 C	0,011	0,175	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,011	-0,175	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1683	Máx	0,001 C	0,013	0,216	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	1	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,013	-0,216	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	10	1	1
1685	Máx	0,001 C	0,011	0,172	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,011	-0,172	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1686	Máx	0,000 C	0,017	0,271	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,017	-0,270	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1687	Máx	0,004 C	0,015	0,234	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,002 T	-0,015	-0,234	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1689	Máx	0,019 C	0,011	0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,037 T	-0,011	-0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1690	Máx	0,006 C	0,014	0,228	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,003 T	-0,014	-0,228	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1

1691	Máx	0,012 C	0,018	0,282	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,022 T	-0,018	-0,282	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1694	Máx	0,002 C	0,014	0,225	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,014	-0,225	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1695	Máx	0,009 C	0,022	0,352	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,017 T	-0,022	-0,352	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1696	Máx	0,002 C	0,015	0,234	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,015	-0,234	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1698	Máx	0,018 C	0,011	0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,010 T	-0,011	-0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1699	Máx	0,010 C	0,014	0,228	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,018 T	-0,014	-0,228	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1700	Máx	0,011 C	0,018	0,282	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,007 T	-0,018	-0,282	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1703	Máx	0,007 C	0,014	0,225	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,014 T	-0,014	-0,225	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1704	Máx	0,003 C	0,022	0,352	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,002 T	-0,022	-0,352	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1705	Máx	0,010 C	0,013	0,208	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,005 T	-0,013	-0,208	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1707	Máx	0,066 C	0,010	0,156	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,036 T	-0,010	-0,156	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1708	Máx	0,006 C	0,013	0,202	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,004 T	-0,013	-0,202	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1709	Máx	0,049 C	0,016	0,250	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,028 T	-0,016	-0,250	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1712	Máx	0,003 C	0,012	0,199	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,004 T	-0,012	-0,199	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1713	Máx	0,031 C	0,020	0,312	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,055 T	-0,019	-0,318	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1714	Máx	0,020 C	0,000	0,181	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,010 T	0,000	-0,181	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1716	Máx	0,024 C	0,000	0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,012 T	0,000	-0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1717	Máx	0,007 C	0,000	0,176	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,013 T	0,000	-0,176	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1718	Máx	0,002 C	0,000	0,218	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,001 T	0,000	-0,218	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1721	Máx	0,014 C	0,000	0,173	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,007 T	0,000	-0,173	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1722	Máx	0,008 C	0,000	0,235	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1

	Mín	-0,016 T	0,000	-0,235	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1723	Máx	0,001 C	0,011	0,172	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,003 T	-0,011	-0,172	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1725	Máx	0,001 C	0,013	0,216	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,013	-0,216	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1726	Máx	0,001 C	0,011	0,175	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,011	-0,175	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1727	Máx	0,001 C	0,008	0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,002 T	-0,008	-0,136	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1728	Máx	0,000 C	0,011	0,180	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,011	-0,180	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1729	Máx	0,000 C	0,015	0,240	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	0,000 T	-0,015	-0,240	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1733	Máx	0,015 C	0,003	0,058	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,026 T	-0,003	-0,058	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1734	Máx	0,008 C	0,004	0,069	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	1
	Mín	-0,005 T	-0,004	-0,069	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1735	Máx	0,013 C	0,001	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	7	1
	Mín	-0,025 T	-0,001	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1739	Máx	0,013 C	0,014	0,225	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,007 T	-0,014	-0,225	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	3	2	2	1	1
1742	Máx	0,040 C	0,018	0,282	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,067 T	-0,018	-0,282	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1743	Máx	0,042 C	0,014	0,228	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,022 T	-0,014	-0,228	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1744	Máx	0,052 C	0,011	0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,095 T	-0,011	-0,177	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1746	Máx	0,009 C	0,015	0,234	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,016 T	-0,015	-0,234	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1747	Máx	0,014 C	0,020	0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,027 T	-0,020	-0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1748	Máx	0,015 C	0,014	0,225	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,009 T	-0,014	-0,225	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1751	Máx	0,025 C	0,018	0,282	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,042 T	-0,018	-0,282	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1752	Máx	0,033 C	0,014	0,228	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,018 T	-0,014	-0,228	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1753	Máx	0,030 C	0,011	0,176	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,055 T	-0,011	-0,176	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1755	Máx	0,021 C	0,015	0,234	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,039 T	-0,015	-0,234	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1

1756	Máx	0,006 C	0,020	0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,010 T	-0,020	-0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1757	Máx	0,028 C	0,012	0,199	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,016 T	-0,012	-0,199	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1760	Máx	0,027 C	0,016	0,250	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,047 T	-0,016	-0,250	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1761	Máx	0,009 C	0,013	0,202	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,016 T	-0,013	-0,202	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1762	Máx	0,030 C	0,010	0,156	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,052 T	-0,010	-0,156	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1764	Máx	0,020 C	0,013	0,208	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,036 T	-0,013	-0,208	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1765	Máx	0,002 C	0,018	0,278	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,002 T	-0,017	-0,284	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1769	Máx	0,000	0,001	0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	0,000 T	-0,001	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1770	Máx	0,000	0,001	0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	0,000 T	-0,001	-0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1771	Máx	0,000	0,005	0,104	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,005	-0,104	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1775	Máx	0,000 C	0,007	0,111	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,007	-0,111	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1776	Máx	0,001 C	0,013	0,204	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,013	-0,204	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1777	Máx	0,001 C	0,016	0,265	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,016	-0,265	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1779	Máx	0,001 C	0,015	0,251	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,002 T	-0,015	-0,251	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1780	Máx	0,001 C	0,009	0,148	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,009	-0,148	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1781	Máx	0,000 C	0,010	0,170	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,010	-0,170	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1782	Máx	0,011 C	0,009	0,145	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,006 T	-0,009	-0,145	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1784	Máx	0,011 C	0,017	0,266	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,021 T	-0,017	-0,266	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1785	Máx	0,004 C	0,022	0,345	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,005 T	-0,022	-0,345	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1788	Máx	0,017 C	0,021	0,327	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,031 T	-0,021	-0,327	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1789	Máx	0,001 C	0,012	0,193	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1

	Mín	-0,001 T	-0,012	-0,193	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1790	Máx	0,013 C	0,014	0,222	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,027 T	-0,014	-0,222	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1791	Máx	0,001 C	0,009	0,145	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,003 T	-0,009	-0,145	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1793	Máx	0,009 C	0,017	0,266	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,005 T	-0,017	-0,266	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1794	Máx	0,006 C	0,022	0,345	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,012 T	-0,022	-0,345	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1797	Máx	0,002 C	0,021	0,327	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,005 T	-0,021	-0,327	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1798	Máx	0,005 C	0,012	0,193	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,009 T	-0,012	-0,193	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1799	Máx	0,004 C	0,014	0,222	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,002 T	-0,014	-0,222	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1800	Máx	0,002 C	0,008	0,128	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,008	-0,128	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1802	Máx	0,051 C	0,015	0,236	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,028 T	-0,015	-0,236	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1803	Máx	0,010 C	0,019	0,306	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,006 T	-0,019	-0,306	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	3	2	3	1	1
1806	Máx	0,023 C	0,018	0,289	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,013 T	-0,018	-0,289	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1807	Máx	0,001 C	0,011	0,171	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,003 T	-0,011	-0,171	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1808	Máx	0,002 C	0,013	0,197	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,002 T	-0,012	-0,203	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1809	Máx	0,029 C	0,000	0,112	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,014 T	0,000	-0,112	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1811	Máx	0,022 C	0,000	0,205	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,012 T	0,000	-0,205	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1812	Máx	0,001 C	0,000	0,266	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,004 T	0,000	-0,266	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1815	Máx	0,009 C	0,000	0,252	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,005 T	0,000	-0,252	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1816	Máx	0,004 C	0,000	0,149	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,007 T	0,000	-0,149	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1817	Máx	0,004 C	0,000	0,135	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,007 T	0,000	-0,135	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1818	Máx	0,001 C	0,009	0,148	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,009	-0,148	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1

1819	Máx	0,001 C	0,015	0,251	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,002 T	-0,015	-0,251	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1821	Máx	0,001 C	0,016	0,265	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,016	-0,265	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1822	Máx	0,001 C	0,013	0,209	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,001 T	-0,013	-0,205	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1823	Máx	0,000 C	0,007	0,111	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	0,000 T	-0,007	-0,111	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1824	Máx	0,000 C	0,015	0,240	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	0,000 T	-0,015	-0,240	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1828	Máx	0,000	0,001	0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	0,000 T	-0,001	-0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1829	Máx	0,000	0,005	0,104	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
	Mín	0,000	-0,005	-0,104	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	1	1	1
1830	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	3	5	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	2	6	1
1834	Máx	0,001 C	0,012	0,193	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,002 T	-0,012	-0,193	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1835	Máx	0,010 C	0,021	0,327	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,017 T	-0,021	-0,327	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1838	Máx	0,011 C	0,022	0,345	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,005 T	-0,022	-0,345	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1839	Máx	0,019 C	0,017	0,266	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,034 T	-0,017	-0,266	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1841	Máx	0,000	0,009	0,145	0,000	0,000	0,000
	Comb.	4	3	2	2	1	1
	Mín	0,000 T	-0,009	-0,145	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	2	3	1	1
1842	Máx	0,009 C	0,020	0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,018 T	-0,020	-0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1843	Máx	0,002 C	0,012	0,193	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,004 T	-0,012	-0,193	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1844	Máx	0,006 C	0,021	0,327	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,003 T	-0,021	-0,327	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1847	Máx	0,006 C	0,022	0,345	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,003 T	-0,022	-0,345	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1848	Máx	0,012 C	0,017	0,266	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,022 T	-0,017	-0,266	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1850	Máx	0,011 C	0,009	0,145	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,021 T	-0,009	-0,145	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1851	Máx	0,005 C	0,020	0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,008 T	-0,020	-0,313	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1852	Máx	0,007 C	0,011	0,171	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1

	Mín	-0,013 T	-0,011	-0,171	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1853	Máx	0,006 C	0,018	0,289	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
	Mín	-0,004 T	-0,018	-0,289	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
1856	Máx	0,009 C	0,019	0,306	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	1
	Mín	-0,019 T	-0,019	-0,306	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	1
1857	Máx	0,025 C	0,015	0,236	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
	Mín	-0,046 T	-0,015	-0,236	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
1859	Máx	0,002 C	0,008	0,128	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	0,000 C	-0,008	-0,128	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1860	Máx	0,068 C	0,018	0,278	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	1
	Mín	-0,036 T	-0,017	-0,284	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	1
1862	Máx	0,457 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	1	2
	Mín	-0,253 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
1863	Máx	0,057 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,116 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
1864	Máx	0,164 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,338 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1865	Máx	0,296 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,565 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
1866	Máx	0,159 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,321 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	2	3	2	3	3	3
1867	Máx	0,008 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	5	2	2	2	2	2
	Mín	0,002 C	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	3	3	3	3	3
1868	Máx	0,880 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	2
	Mín	-0,431 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1869	Máx	0,008 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	5	3	3	3	2	2
	Mín	0,002 C	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	2	2	2	3	3
1870	Máx	0,159 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,321 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
1871	Máx	0,296 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,565 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
1872	Máx	0,164 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,338 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1873	Máx	0,057 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,115 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
1874	Máx	0,457 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	1	2
	Mín	-0,253 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	3
1877	Máx	0,338 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,158 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1878	Máx	0,582 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,295 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2

1879	Máx	0,352 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,180 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1880	Máx	0,129 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,074 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
1881	Máx	0,217 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,444 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
1882	Máx	0,480 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-0,970 T	0,000	-0,002	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
1885	Máx	0,337 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,157 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1886	Máx	0,580 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,294 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1887	Máx	0,356 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,182 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1888	Máx	0,133 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,076 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1889	Máx	0,218 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,445 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
1890	Máx	0,481 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-0,972 T	0,000	-0,002	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
1893	Máx	0,097 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,055 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
1894	Máx	0,662 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
	Mín	-0,410 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
1895	Máx	0,148 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,274 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1896	Máx	0,334 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,609 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1897	Máx	0,555 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,960 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
1898	Máx	0,284 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,505 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1899	Máx	0,079 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,034 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	3	3
1900	Máx	1,609 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	7	2	2
	Mín	-0,878 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	5	3	3
1901	Máx	0,084 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	2
	Mín	-0,037 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
1902	Máx	0,283 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,503 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1903	Máx	0,556 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2

	Mín	-0,961 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
1904	Máx	0,337 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,614 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1905	Máx	0,151 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,280 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1906	Máx	0,654 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,405 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
1907	Máx	0,117 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
	Mín	-0,066 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
1908	Máx	0,058 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,102 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	2
1909	Máx	0,689 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
	Mín	-0,365 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	2
1910	Máx	1,145 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,638 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1911	Máx	0,805 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-0,457 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
1912	Máx	0,470 C	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,270 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1913	Máx	0,247 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,456 T	0,000	-0,008	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	2	2	2	3	2	2
1914	Máx	0,731 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-1,308 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
1915	Máx	0,531 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-1,002 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
1916	Máx	0,421 C	0,000	0,008	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,831 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
1917	Máx	0,701 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,372 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1918	Máx	1,160 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,646 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1919	Máx	0,818 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
	Mín	-0,464 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	2
1920	Máx	0,485 C	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,278 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1921	Máx	0,236 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,436 T	0,000	-0,008	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
1922	Máx	0,719 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-1,286 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
1923	Máx	0,522 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	7	3	2
	Mín	-0,986 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	5	2	3

1924	Máx	0,406 C	0,000	0,008	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	7	2	2
	Mín	-0,804 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	5	3	3
1989	Máx	3,219 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-1,876 T	0,000	-0,005	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
1990	Máx	1,288 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
	Mín	-0,767 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
1991	Máx	0,245 C	0,000	0,006	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,152 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	3
1992	Máx	0,133 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,264 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1993	Máx	0,468 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,816 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
1994	Máx	0,368 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,656 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1995	Máx	0,255 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,422 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
1996	Máx	0,625 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,306 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1997	Máx	0,267 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	3	2	2
	Mín	-0,095 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
1998	Máx	0,460 C	0,000	0,007	0,000	0,004	0,000

	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,757 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
1999	Máx	0,930 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-1,580 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2000	Máx	0,909 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-1,592 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2001	Máx	0,897 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-1,573 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2002	Máx	0,519 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	2	2	2
	Mín	-0,955 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2003	Máx	0,197 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,390 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	2
2004	Máx	0,364 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,238 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2005	Máx	0,720 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,382 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2006	Máx	0,881 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,483 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2007	Máx	0,337 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
	Mín	-0,184 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	2
2008	Máx	0,101 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3

	Mín	-0,172 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2009	Máx	0,681 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-1,209 T	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2010	Máx	1,216 C	0,000	0,006	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-2,156 T	0,000	-0,003	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2011	Máx	0,658 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-1,223 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2012	Máx	0,065 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,211 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2013	Máx	1,600 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,926 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2014	Máx	2,425 C	0,000	0,007	0,000	0,004	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-1,396 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2015	Máx	2,460 C	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
	Mín	-1,420 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	2
2016	Máx	2,440 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-1,408 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2017	Máx	1,825 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-1,064 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2018	Máx	1,259 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	2	3
	Mín	-0,741 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	2	2	3	3	2
2019	Máx	0,506 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
	Mín	-0,335 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2020	Máx	0,063 C	0,000	0,011	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,206 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
2085	Máx	0,105 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,061 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
2086	Máx	0,694 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
	Mín	-0,432 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2087	Máx	0,156 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,289 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2088	Máx	0,353 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,641 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2089	Máx	0,586 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-1,009 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2090	Máx	0,300 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,531 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2091	Máx	0,083 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,036 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	3	3
2092	Máx	1,694 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,929 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3

2093	Máx	0,109 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,167 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
2094	Máx	0,353 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,623 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2095	Máx	0,562 C	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,968 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2096	Máx	0,264 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,487 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2097	Máx	0,009 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,035 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2098	Máx	1,032 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,628 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
2099	Máx	0,119 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
	Mín	-0,068 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
2100	Máx	0,063 C	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,109 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
2101	Máx	0,729 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,389 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2102	Máx	1,209 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,676 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2103	Máx	0,846 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000

	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,482 T	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2104	Máx	0,494 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,285 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	3
2105	Máx	0,262 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,481 T	0,000	-0,008	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2106	Máx	0,773 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-1,375 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2107	Máx	0,557 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-1,048 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2108	Máx	0,439 C	0,000	0,009	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,865 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2109	Máx	1,281 C	0,001	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,709 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2110	Máx	1,628 C	0,001	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,918 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2111	Máx	1,157 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,662 T	0,000	-0,008	0,000	-0,003	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2112	Máx	0,706 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,407 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2113	Máx	0,193 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3

	Mín	-0,361 T	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2114	Máx	0,748 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-1,331 T	0,000	-0,003	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2115	Máx	0,545 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-1,027 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2116	Máx	0,424 C	0,000	0,009	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,838 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2118	Máx	0,510 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	1	2
	Mín	-0,288 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2119	Máx	0,065 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,128 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
2120	Máx	0,187 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,375 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2121	Máx	0,337 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,629 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2122	Máx	0,182 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,357 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2123	Máx	0,009 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	5	2	2	3	2	2
	Mín	0,002 C	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	3	3	2	3	3
2124	Máx	0,978 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	2	2
	Mín	-0,490 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	3	3	2	2	3	3
2125	Máx	0,009 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	5	3	3	2	2	3
	Mín	0,002 C	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	2	2	3	3	2
2126	Máx	0,182 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,357 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2127	Máx	0,337 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,629 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2128	Máx	0,187 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,375 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2129	Máx	0,064 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,128 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
2130	Máx	0,510 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	1	2
	Mín	-0,288 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
2133	Máx	0,374 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,180 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2134	Máx	0,646 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,335 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2135	Máx	0,393 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,206 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2136	Máx	0,146 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,084 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2

2137	Máx	0,246 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,493 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2138	Máx	0,546 C	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-1,078 T	0,000	-0,002	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2141	Máx	0,374 C	0,001	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,180 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2142	Máx	0,646 C	0,001	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,334 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2143	Máx	0,392 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,206 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2144	Máx	0,145 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,084 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2145	Máx	0,246 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,492 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2146	Máx	0,546 C	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-1,077 T	0,000	-0,002	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2150	Máx	0,458 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	1	2
	Mín	-0,254 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2151	Máx	0,057 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,115 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
2152	Máx	0,163 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000

	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,338 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2153	Máx	0,296 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,565 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2154	Máx	0,160 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,322 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2155	Máx	0,008 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	5	2	2	2	2	2
	Mín	0,002 C	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	3	3	3	3	3
2156	Máx	0,878 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	2
	Mín	-0,430 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2157	Máx	0,008 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	5	3	3	3	2	2
	Mín	0,002 C	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	2	2	2	3	3
2158	Máx	0,160 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,322 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2159	Máx	0,296 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	7	2	2
	Mín	-0,565 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2160	Máx	0,164 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,338 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2161	Máx	0,057 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,116 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
2162	Máx	0,457 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	1	2

	Mín	-0,253 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	3
2165	Máx	0,336 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,157 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2166	Máx	0,580 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,294 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2167	Máx	0,352 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,180 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2168	Máx	0,129 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,073 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2169	Máx	0,215 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,440 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
2170	Máx	0,479 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-0,968 T	0,000	-0,002	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
2173	Máx	0,338 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,158 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2174	Máx	0,582 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,295 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2175	Máx	0,355 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,182 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2176	Máx	0,132 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	3	3	3	3	3	2
2177	Máx	0,218 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,446 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2178	Máx	0,481 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-0,973 T	0,000	-0,002	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2181	Máx	0,060 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,033 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
2182	Máx	0,567 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	1	2
	Mín	-0,343 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2183	Máx	0,118 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,225 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2184	Máx	0,272 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,513 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2185	Máx	0,457 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,811 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2186	Máx	0,234 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,431 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2187	Máx	0,061 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,023 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	3	3
2188	Máx	1,351 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,716 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3

2189	Máx	0,079 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	2
	Mín	-0,032 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	3
2190	Máx	0,231 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,425 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2191	Máx	0,459 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,814 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2192	Máx	0,278 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,524 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2193	Máx	0,128 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,243 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2194	Máx	0,544 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	1	2
	Mín	-0,331 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
2195	Máx	0,120 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
	Mín	-0,065 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2196	Máx	0,041 C	0,000	0,006	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,076 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2197	Máx	0,574 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,294 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	2
2198	Máx	0,956 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2199	Máx	0,665 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000

	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-0,366 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
2200	Máx	0,377 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,212 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2201	Máx	0,216 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,408 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2202	Máx	0,615 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-1,132 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2203	Máx	0,445 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-0,864 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2204	Máx	0,361 C	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,731 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2205	Máx	0,604 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	2
	Mín	-0,310 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	3
2206	Máx	0,995 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,539 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2207	Máx	0,714 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,392 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	2
2208	Máx	0,432 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,241 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2209	Máx	0,183 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3

	Mín	-0,347 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2210	Máx	0,579 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-1,066 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2211	Máx	0,423 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,822 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2212	Máx	0,322 C	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,661 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2213	Máx	2,130 C	0,000	0,007	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-1,174 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
2214	Máx	0,754 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	2
	Mín	-0,437 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2215	Máx	0,008 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,023 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
2216	Máx	0,183 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,355 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2217	Máx	0,392 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,703 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2218	Máx	0,244 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,456 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2219	Máx	0,077 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,124 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	2	3	3	3	3	3
2220	Máx	0,906 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	2
	Mín	-0,466 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2221	Máx	0,673 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	2
	Mín	-0,353 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	3
2222	Máx	0,190 C	0,000	0,007	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,346 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2223	Máx	0,653 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	3	2	2
	Mín	-1,171 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2224	Máx	0,713 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-1,314 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2225	Máx	0,771 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	1	2	2	2
	Mín	-1,409 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	3
2226	Máx	0,529 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	2	2	2
	Mín	-1,002 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2227	Máx	0,328 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,626 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	3
2228	Máx	0,020 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,068 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2229	Máx	0,224 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,101 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2

2230	Máx	0,472 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,249 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
2231	Máx	0,114 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
	Mín	-0,061 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	7	3	2
2232	Máx	0,115 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,218 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2233	Máx	0,539 C	0,001	0,005	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-1,004 T	-0,002	-0,007	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2234	Máx	0,922 C	0,001	0,005	0,000	0,001	0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-1,714 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
2235	Máx	0,521 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,001
	Comb.	3	3	5	2	3	2
	Mín	-1,009 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2236	Máx	0,083 C	0,001	0,006	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,222 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2237	Máx	0,401 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	2
	Mín	-0,194 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
2238	Máx	1,229 C	0,001	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,659 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2239	Máx	1,371 C	0,001	0,004	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	3	3	3	2	2
	Mín	-0,743 T	-0,001	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
2240	Máx	1,466 C	0,002	0,005	0,000	0,002	0,001

	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,802 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2241	Máx	1,071 C	0,001	0,004	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,591 T	-0,002	-0,005	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2242	Máx	0,694 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	2
	Mín	-0,390 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2243	Máx	0,203 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
	Mín	-0,140 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2244	Máx	0,139 C	0,000	0,009	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,326 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
2277	Máx	0,136 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,079 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
2278	Máx	0,805 C	0,001	0,015	0,000	0,005	0,001
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,510 T	-0,001	-0,009	0,000	-0,010	-0,001
	Comb.	3	2	3	2	2	2
2279	Máx	0,185 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,336 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	2	3	3
2280	Máx	0,418 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,740 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2281	Máx	0,691 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-1,167 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2282	Máx	0,354 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2

	Mín	-0,612 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2283	Máx	0,094 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,043 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
2284	Máx	1,956 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-1,094 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2285	Máx	0,112 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	2
	Mín	-0,034 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
2286	Máx	0,362 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,602 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2287	Máx	0,695 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-1,162 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2288	Máx	0,420 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,740 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2289	Máx	0,185 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,339 T	-0,001	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2290	Máx	0,794 C	0,001	0,004	0,000	0,000	0,001
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,509 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
2291	Máx	0,136 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
	Mín	-0,084 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
2292	Máx	0,081 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	2	2	3	2	3	3
2293	Máx	0,844 C	0,001	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-0,460 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
2294	Máx	1,400 C	0,001	0,008	0,000	0,004	0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,798 T	-0,001	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
2295	Máx	0,981 C	0,001	0,006	0,000	0,004	0,001
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,571 T	-0,001	-0,008	0,000	-0,003	-0,001
	Comb.	3	3	2	2	3	2
2296	Máx	0,577 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,338 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2297	Máx	0,311 C	0,001	0,005	0,000	0,003	0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,558 T	-0,001	-0,008	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2298	Máx	0,904 C	0,001	0,004	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	2	3	3	3	2
	Mín	-1,569 T	-0,001	-0,006	0,000	-0,005	-0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2299	Máx	0,650 C	0,001	0,006	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	2
	Mín	-1,195 T	-0,002	-0,003	0,000	-0,004	-0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2300	Máx	0,501 C	0,001	0,009	0,000	0,003	0,001
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,964 T	-0,001	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2301	Máx	0,836 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	2
	Mín	-0,469 T	-0,001	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
2302	Máx	1,399 C	0,001	0,008	0,000	0,004	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,805 T	-0,001	-0,006	0,000	-0,003	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	3	2

2303	Máx	0,985 C	0,001	0,006	0,000	0,004	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	2
	Mín	-0,576 T	-0,001	-0,008	0,000	-0,003	-0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2304	Máx	0,584 C	0,001	0,007	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,341 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
2305	Máx	0,307 C	0,001	0,006	0,000	0,003	0,001
	Comb.	3	2	3	2	2	3
	Mín	-0,543 T	-0,001	-0,009	0,000	-0,003	-0,001
	Comb.	2	3	2	3	2	2
2306	Máx	0,912 C	0,001	0,006	0,000	0,001	0,001
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-1,570 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,003	-0,001
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2307	Máx	0,652 C	0,002	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-1,193 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2308	Máx	0,501 C	0,001	0,010	0,000	0,003	0,001
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,964 T	-0,002	-0,007	0,000	-0,003	-0,001
	Comb.	2	2	3	3	3	2
2341	Máx	0,110 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,061 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
2342	Máx	0,624 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	1	2
	Mín	-0,384 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2343	Máx	0,142 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,266 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2344	Máx	0,317 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,584 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2345	Máx	0,526 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000

	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,916 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2346	Máx	0,267 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,480 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2347	Máx	0,079 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,033 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	3
2348	Máx	1,542 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,834 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2349	Máx	0,079 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	2
	Mín	-0,035 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	3
2350	Máx	0,269 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,479 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2351	Máx	0,530 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,911 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2352	Máx	0,319 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	7	2	2
	Mín	-0,582 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	5	3	3
2353	Máx	0,142 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,267 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2354	Máx	0,622 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	1	2
	Mín	-0,386 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
2355	Máx	0,108 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2

	Mín	-0,063 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2356	Máx	0,061 C	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,109 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2357	Máx	0,668 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,351 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2358	Máx	1,105 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,610 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2359	Máx	0,776 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,435 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2360	Máx	0,457 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,259 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2361	Máx	0,233 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,432 T	0,000	-0,008	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2362	Máx	0,690 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-1,243 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2363	Máx	0,496 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	6
	Mín	-0,945 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
2364	Máx	0,383 C	0,000	0,008	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,764 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
2365	Máx	0,668 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,355 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	3	3	2	3	3	3
2366	Máx	1,103 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,617 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2367	Máx	0,768 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,436 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2368	Máx	0,452 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,259 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2369	Máx	0,235 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	7	2	3
	Mín	-0,433 T	0,000	-0,008	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	5	2	2
2370	Máx	0,692 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-1,241 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2371	Máx	0,497 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
	Mín	-0,943 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	1
2372	Máx	0,382 C	0,000	0,008	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,763 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2374	Máx	0,332 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	1	2
	Mín	-0,171 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2375	Máx	0,039 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,084 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	3	2	3
2376	Máx	0,109 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,250 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3

2377	Máx	0,200 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,412 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2378	Máx	0,105 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,237 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2379	Máx	0,007 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	5	2	2	3	2	2
	Mín	0,003 C	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	3	3	2	3	3
2380	Máx	0,646 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	1	2
	Mín	-0,288 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	5	3
2381	Máx	0,007 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	5	3	3	2	2	2
	Mín	0,003 C	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	2	2	3	3	3
2382	Máx	0,106 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,237 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2383	Máx	0,200 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,412 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2384	Máx	0,109 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,249 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2385	Máx	0,039 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	3	2	2
	Mín	-0,084 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
2386	Máx	0,333 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	1	2
	Mín	-0,171 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
2389	Máx	0,251 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,106 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2390	Máx	0,427 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,200 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2391	Máx	0,259 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,119 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2392	Máx	0,093 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,050 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2393	Máx	0,148 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,326 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2394	Máx	0,322 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-0,714 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2397	Máx	0,251 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,106 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2398	Máx	0,428 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,200 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2399	Máx	0,258 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,119 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2400	Máx	0,093 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,050 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2401	Máx	0,148 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2

	Mín	-0,326 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
2402	Máx	0,322 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-0,714 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
2405	Máx	0,080 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,043 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
2406	Máx	0,509 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	1	2
	Mín	-0,306 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2407	Máx	0,109 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,209 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2408	Máx	0,247 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,470 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2409	Máx	0,413 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,738 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2410	Máx	0,210 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,391 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2411	Máx	0,059 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,023 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	3	3
2412	Máx	1,237 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,649 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2413	Máx	0,060 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	2	2
	Mín	-0,023 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	3	2	2	2	3	3
2414	Máx	0,210 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,391 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2415	Máx	0,413 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,738 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2416	Máx	0,246 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,469 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2417	Máx	0,109 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,209 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2418	Máx	0,510 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	5	1	2
	Mín	-0,307 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	7	2	3
2419	Máx	0,081 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
	Mín	-0,044 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2420	Máx	0,043 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,081 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2421	Máx	0,527 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,267 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2422	Máx	0,875 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,471 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2423	Máx	0,626 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,341 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3

2424	Máx	0,365 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,203 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	3
2425	Máx	0,174 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,331 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2426	Máx	0,532 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-0,989 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2427	Máx	0,387 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-0,761 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2428	Máx	0,304 C	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,631 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2429	Máx	0,527 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,267 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2430	Máx	0,875 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,471 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2431	Máx	0,627 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,341 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2432	Máx	0,366 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,204 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
2433	Máx	0,175 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,332 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2434	Máx	0,532 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000

	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-0,989 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2435	Máx	0,388 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,762 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2436	Máx	0,304 C	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,631 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2437	Máx	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,030 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
2438	Máx	0,239 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
	Mín	-0,118 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
2439	Máx	0,276 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	6
	Mín	-0,142 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	4
2441	Máx	0,000	0,000	0,007	0,000	0,004	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2442	Máx	0,006 C	0,000	0,007	0,000	0,004	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2443	Máx	0,209 C	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,129 T	0,000	-0,001	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
2444	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
2445	Máx	0,006 C	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3

	Mín	-0,027 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
2446	Máx	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,030 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
2447	Máx	0,239 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,118 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
2448	Máx	0,276 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,142 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
2450	Máx	0,000	0,000	0,007	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
2451	Máx	0,006 C	0,000	0,007	0,000	0,004	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,002 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2452	Máx	0,209 C	0,000	0,001	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,129 T	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2453	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2454	Máx	0,006 C	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,027 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2456	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	5
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	6
2457	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	1	1	1	1	1	1
2458	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	6	2	3	3
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	2	2
2459	Máx	1,093 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
	Mín	-1,951 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
2460	Máx	0,423 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	7
	Mín	-0,759 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
2461	Máx	0,370 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,611 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
2462	Máx	0,490 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	6
	Mín	-0,313 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	4
2463	Máx	0,481 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
	Mín	-0,274 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1
2464	Máx	1,377 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	4
	Mín	-0,834 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
2465	Máx	1,288 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
	Mín	-0,747 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2466	Máx	0,237 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	7
	Mín	-0,404 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
2467	Máx	0,223 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	6
	Mín	-0,344 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5

2468	Máx	1,143 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
	Mín	-1,925 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
2469	Máx	0,423 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
	Mín	-0,773 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
2470	Máx	0,369 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,623 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
2471	Máx	0,479 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,313 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	4
2472	Máx	0,471 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,275 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
2473	Máx	1,369 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	7
	Mín	-0,835 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
2474	Máx	1,280 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
	Mín	-0,748 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1
2475	Máx	0,254 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,427 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
2476	Máx	0,239 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,366 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
2477	Máx	0,913 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,586 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2478	Máx	0,393 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,229 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2479	Máx	0,299 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,258 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2480	Máx	0,185 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,308 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
2481	Máx	0,126 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,352 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
2482	Máx	0,544 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,917 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
2483	Máx	0,927 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,590 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
2484	Máx	0,401 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,229 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
2485	Máx	0,306 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,258 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
2486	Máx	0,186 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	2
	Mín	-0,302 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	6	2	1	3
2487	Máx	0,126 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,346 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
2488	Máx	0,544 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1

	Mín	-0,912 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
2489	Máx	0,307 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	2
	Mín	-0,189 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	3
2490	Máx	0,326 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	1	1
	Mín	-0,203 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
2491	Máx	0,575 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,386 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
2492	Máx	0,079 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,132 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
2493	Máx	1,777 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-1,022 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2494	Máx	0,112 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,020 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2495	Máx	0,117 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,043 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2496	Máx	0,928 C	0,001	0,056	0,000	0,087	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,616 T	-0,001	-0,100	0,000	-0,048	-0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2497	Máx	0,908 C	0,001	0,092	0,000	0,043	0,001
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,601 T	-0,001	-0,049	0,000	-0,080	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	3
2499	Máx	0,112 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,064 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	3	2	3	3	2	2
2500	Máx	0,739 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2501	Máx	0,163 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,299 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2502	Máx	0,376 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,672 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2503	Máx	0,626 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	5	2	2
	Mín	-1,064 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	7	3	3
2504	Máx	0,321 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,561 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2505	Máx	0,080 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,036 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
2506	Máx	1,775 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,985 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2507	Máx	0,105 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	2
	Mín	-0,029 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
2508	Máx	0,329 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,549 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2509	Máx	0,632 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-1,061 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3

2510	Máx	0,382 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,679 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2511	Máx	0,169 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,313 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2512	Máx	0,719 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,460 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
2513	Máx	0,139 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
	Mín	-0,084 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2514	Máx	0,069 C	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,119 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2515	Máx	0,754 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,406 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2516	Máx	1,257 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,712 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
2517	Máx	0,887 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-0,512 T	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
2518	Máx	0,514 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,299 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2519	Máx	0,277 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,499 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2520	Máx	0,825 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000

	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-1,444 T	0,000	-0,003	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2521	Máx	0,591 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-1,093 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2522	Máx	0,459 C	0,000	0,010	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,891 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2523	Máx	0,771 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,430 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2524	Máx	1,286 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,735 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	3
2525	Máx	0,910 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-0,528 T	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
2526	Máx	0,544 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,315 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2527	Máx	0,273 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,485 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2528	Máx	0,821 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	7	3	3
	Mín	-1,423 T	0,000	-0,003	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2529	Máx	0,587 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
	Mín	-1,081 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
2530	Máx	0,446 C	0,000	0,010	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2

	Mín	-0,865 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2531	Máx	0,014 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	2
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
2532	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,001 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2533	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
2534	Máx	0,178 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	4
	Mín	-0,085 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2535	Máx	0,018 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	3	3	4	1
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	2	2	1	4
2536	Máx	0,205 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
	Mín	-0,102 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
2537	Máx	-0,012 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
2539	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2540	Máx	0,005 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,002 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2541	Máx	0,153 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,091 T	0,000	-0,001	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	3	2	3	3	2	2
2542	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2543	Máx	0,004 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,020 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2544	Máx	-0,012 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
2545	Máx	0,178 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	6
	Mín	-0,085 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
2546	Máx	0,205 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,102 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
2548	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2549	Máx	0,005 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2550	Máx	0,153 C	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,091 T	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2551	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2552	Máx	0,004 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,020 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2

2553	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	5
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	1
2554	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
2555	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
2556	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	4
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	6
2557	Máx	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,030 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
2558	Máx	-0,021 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	1	1	5	1	1
	Mín	-0,028 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	6	1	1
2559	Máx	0,059 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	5	1	7
	Mín	0,043 C	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	1	1	6	1	5
2560	Máx	0,065 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	6	1	5
	Mín	0,048 C	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	5	1	7
2561	Máx	0,239 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,118 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
2562	Máx	0,276 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	4
	Mín	-0,142 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
2565	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000

	Comb.	5	7	4	2	4	5
	Mín	0,000	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	5	1	3	1	1
2566	Máx	0,000	0,000	0,007	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
2567	Máx	0,006 C	0,000	0,007	0,000	0,004	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,002 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2568	Máx	0,001 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	2	5	6	5	3
	Mín	-0,010 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	3	2	5	1	2
2569	Máx	0,209 C	0,000	0,001	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,129 T	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2570	Máx	0,456 C	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	3	7	3	5
	Mín	-0,350 T	0,000	0,001	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	6	7	3	3	3
2571	Máx	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	6	1	3	4	1
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	5	4	2	1	5
2572	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2573	Máx	0,006 C	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,027 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2574	Máx	-0,005 T	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	3	2	6	5	3
	Mín	-0,013 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	2	5	5	1	2
2575	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1

	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
2576	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
2577	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
2578	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	6	5	7	7	1
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	5	6	3	5	5
2579	Máx	0,645 C	0,003	0,038	0,000	0,062	0,002
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,406 T	-0,002	-0,072	0,000	-0,033	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2580	Máx	0,603 C	0,000	0,054	0,000	0,023	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,381 T	-0,001	-0,027	0,000	-0,047	-0,001
	Comb.	3	2	3	3	2	2
2582	Máx	0,703 C	0,000	0,409	0,000	0,119	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,373 T	-0,001	-0,238	0,000	-0,205	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
2583	Máx	0,692 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-1,305 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
2584	Máx	0,261 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
	Mín	-0,506 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
2585	Máx	0,234 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
	Mín	-0,397 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
2586	Máx	0,339 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,210 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	3
2587	Máx	0,339 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,178 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
2588	Máx	0,939 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,544 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
2589	Máx	0,883 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,480 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	6
2590	Máx	0,139 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	4
	Mín	-0,260 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
2591	Máx	0,136 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-0,215 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
2592	Máx	0,635 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
	Mín	-1,137 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
2593	Máx	0,191 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	1
	Mín	-0,395 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	4
2594	Máx	0,174 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-0,304 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
2595	Máx	0,421 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
2596	Máx	0,415 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,227 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6

2597	Máx	1,005 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,586 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	3
2598	Máx	0,946 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,519 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
2599	Máx	0,168 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
	Mín	-0,309 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
2600	Máx	0,163 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-0,261 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	2
2601	Máx	0,609 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,375 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2602	Máx	0,259 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,143 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2603	Máx	0,192 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,167 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2604	Máx	0,123 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,215 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
2605	Máx	0,080 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,249 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
2606	Máx	0,351 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,627 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
2607	Máx	0,544 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	3	2	1	6
	Mín	-0,334 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	4
2608	Máx	0,202 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,106 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
2609	Máx	0,139 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
	Mín	-0,133 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
2610	Máx	0,155 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,267 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
2611	Máx	0,110 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	7	3	1	3
	Mín	-0,296 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
2612	Máx	0,380 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,672 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
2613	Máx	0,195 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,114 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2614	Máx	0,234 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,137 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2615	Máx	0,382 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,252 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2616	Máx	0,054 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,099 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2617	Máx	0,885 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	2

	Mín	-0,467 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	3	3	3
2618	Máx	0,040 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	0,005 C	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2619	Máx	0,554 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,305 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2620	Máx	0,057 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,029 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
2621	Máx	0,525 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	1	2
	Mín	-0,314 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2622	Máx	0,095 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,183 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2623	Máx	0,233 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,445 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2624	Máx	0,401 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,716 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2625	Máx	0,209 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,390 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2626	Máx	0,038 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,012 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	3
2627	Máx	1,171 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	2	2
	Mín	-0,612 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	3	3	2	2	3	3
2628	Máx	0,085 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,104 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2629	Máx	0,246 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,438 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	3
2630	Máx	0,389 C	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,688 T	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2631	Máx	0,180 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2632	Máx	0,004 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,030 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2633	Máx	0,727 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	1	2
	Mín	-0,437 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
2634	Máx	0,114 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
2635	Máx	0,038 C	0,000	0,006	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,072 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
2636	Máx	0,468 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,235 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2637	Máx	0,796 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,427 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3

2638	Máx	0,587 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,319 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2639	Máx	0,325 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,181 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2640	Máx	0,169 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,319 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2641	Máx	0,520 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-0,966 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2642	Máx	0,369 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,723 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2643	Máx	0,290 C	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,597 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2644	Máx	0,889 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,486 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2645	Máx	1,140 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,629 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2646	Máx	0,855 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,473 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2647	Máx	0,533 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,298 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2648	Máx	0,116 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000

	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,222 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2649	Máx	0,497 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-0,915 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2650	Máx	0,357 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-0,698 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2651	Máx	0,261 C	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,544 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2652	Máx	0,041 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	5	3	3	2
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	1	2	2	3
2653	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	6	2	6	2
	Mín	-0,003 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	4	3
2654	Máx	0,263 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	3	1
	Mín	-0,573 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	2	1
2655	Máx	2,021 C	0,002	0,109	0,000	0,162	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-1,199 T	-0,003	-0,186	0,000	-0,095	-0,003
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2656	Máx	0,777 C	0,001	0,312	0,000	0,273	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,422 T	0,000	-0,546	0,000	-0,156	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2657	Máx	1,299 C	0,004	1,342	0,000	0,390	0,002
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,745 T	-0,002	-0,781	0,000	-0,671	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	2	3
2658	Máx	0,647 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	2	3	3

	Mín	-1,202 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	4	3	2	2
2659	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,279 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
2660	Máx	0,125 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
	Mín	-0,197 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	6
2661	Máx	0,684 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,413 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	2
2662	Máx	0,650 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	6
	Mín	-0,362 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
2663	Máx	1,374 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	3	2
	Mín	-0,808 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	2	3
2664	Máx	1,282 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
	Mín	-0,722 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
2665	Máx	1,054 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	5	2
	Mín	-1,868 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	3
2666	Máx	0,991 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	4
	Mín	-1,718 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	1
2667	Máx	1,289 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	7	2
	Mín	-2,246 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	5	3
2668	Máx	0,650 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	4
	Mín	-1,194 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	3	1	6
2669	Máx	0,568 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
	Mín	-0,990 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
2670	Máx	-0,008 T	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	2	1	2	2	2
	Mín	-0,027 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	3	1	3	3	3
2671	Máx	0,031 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,016 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
2672	Máx	0,819 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	5	2	2	3
	Mín	-0,498 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	7	2	3	3	7
2673	Máx	0,772 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
	Mín	-0,437 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
2674	Máx	1,243 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	3	6
	Mín	-0,711 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	2	4
2675	Máx	1,207 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,668 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
2676	Máx	0,553 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,361 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	7	1	1
2677	Máx	0,137 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,077 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
2678	Máx	0,072 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	1	2	5	1
	Mín	-0,112 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	1	3	6	1

2679	Máx	0,245 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,424 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
2680	Máx	0,188 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	2	2	1
	Mín	-0,451 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	3	3	1
2681	Máx	0,526 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,914 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
2682	Máx	1,088 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	2	3
	Mín	-0,659 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
2683	Máx	0,626 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,350 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
2684	Máx	0,521 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	5
	Mín	-0,363 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	1
2685	Máx	0,012 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,006 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
2686	Máx	-0,029 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	5	3	4	2
	Mín	-0,062 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	6	2	1	3
2687	Máx	0,321 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,547 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
2688	Máx	1,463 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,835 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2689	Máx	0,562 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,999 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
2690	Máx	0,419 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,276 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	1	2	3	1
2691	Máx	2,092 C	0,001	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-1,215 T	-0,001	-0,011	0,000	-0,004	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	2	2
2692	Máx	2,198 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-1,218 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2693	Máx	0,488 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,244 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2694	Máx	0,575 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,319 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2695	Máx	3,224 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-1,854 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,004	-0,001
	Comb.	3	2	3	3	2	2
2696	Máx	1,275 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
	Mín	-0,754 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2697	Máx	0,239 C	0,001	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,145 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
2698	Máx	0,136 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,265 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2699	Máx	0,466 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2

	Mín	-0,812 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2700	Máx	0,364 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,650 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2701	Máx	0,247 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,415 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2702	Máx	0,629 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,315 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2703	Máx	0,246 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,098 T	-0,001	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	2
2704	Máx	0,451 C	0,000	0,007	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,764 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2705	Máx	0,919 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-1,579 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2706	Máx	0,898 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-1,587 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2707	Máx	0,886 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-1,564 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2708	Máx	0,511 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	2	2	2
	Mín	-0,948 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2709	Máx	0,192 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,383 T	-0,001	-0,002	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	2	5	3	3	3
2710	Máx	0,370 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,239 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
2711	Máx	0,723 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-0,385 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
2712	Máx	0,885 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,488 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2713	Máx	0,351 C	0,001	0,005	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,196 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2714	Máx	0,085 C	0,001	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,154 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2715	Máx	0,656 C	0,001	0,005	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-1,180 T	-0,002	-0,008	0,000	-0,003	-0,001
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2716	Máx	1,185 C	0,001	0,006	0,000	0,001	0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-2,119 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,003	-0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
2717	Máx	0,636 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,001
	Comb.	3	3	3	1	3	2
	Mín	-1,190 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2718	Máx	0,052 C	0,001	0,007	0,000	0,003	0,001
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,177 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2719	Máx	1,588 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	3	3	3	2	2
	Mín	-0,894 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3

2720	Máx	2,404 C	0,003	0,007	0,000	0,004	0,001
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-1,362 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,003	-0,002
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2721	Máx	2,416 C	0,002	0,005	0,000	0,004	0,001
	Comb.	2	3	3	7	2	2
	Mín	-1,376 T	-0,003	-0,007	0,000	-0,003	-0,002
	Comb.	3	2	2	5	3	2
2722	Máx	2,394 C	0,002	0,006	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-1,364 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2723	Máx	1,782 C	0,001	0,004	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	2
	Mín	-1,024 T	-0,002	-0,006	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2724	Máx	1,217 C	0,001	0,003	0,000	0,000	0,001
	Comb.	2	2	5	2	2	2
	Mín	-0,704 T	-0,001	-0,002	0,000	0,000	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2725	Máx	0,495 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
	Mín	-0,319 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2726	Máx	0,075 C	0,000	0,011	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
2727	Máx	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,030 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
2728	Máx	0,239 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
	Mín	-0,118 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
2729	Máx	0,276 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	6
	Mín	-0,143 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
2731	Máx	0,000	0,000	0,007	0,000	0,004	0,000

	Comb.	2	2	2	3	2	1
	Mín	0,000	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2732	Máx	0,007 C	0,000	0,007	0,000	0,004	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,003 T	0,000	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2733	Máx	0,210 C	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,129 T	0,000	-0,001	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
2734	Máx	0,000	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2735	Máx	0,006 C	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,027 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2736	Máx	-0,021 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	1	1	5	1	1
	Mín	-0,028 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	7	1	1
2737	Máx	0,059 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	5	1	1
	Mín	0,044 C	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	1	1	7	1	3
2738	Máx	0,065 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	7	1	7
	Mín	0,048 C	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	5	1	5
2740	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	7	4	3	4	5
	Mín	0,000	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	5	1	2	1	1
2741	Máx	0,001 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	3	5	7	5	2
	Mín	-0,011 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	2	2	5	1	3
2742	Máx	0,459 C	0,000	-0,001	0,000	0,004	0,000
	Comb.	2	7	7	7	3	3

	Mín	-0,353 T	0,000	-0,008	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	3	3	3	5
2743	Máx	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	7	1	2	4	1
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	5	4	3	1	5
2744	Máx	-0,005 T	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	2	2	7	5	2
	Mín	-0,013 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	3	5	5	1	3
2745	Máx	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,040 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
2746	Máx	0,283 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	5	3	6	6
	Mín	-0,130 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	2	2	4	4
2747	Máx	0,336 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,159 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	4
2749	Máx	0,000	0,000	0,008	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	2	5	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	7	3	2
2750	Máx	0,024 C	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,005 T	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2752	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	2	2	3	7	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	5	3	3
2753	Máx	0,005 C	0,000	0,006	0,000	0,005	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,024 T	0,000	-0,008	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2754	Máx	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,039 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	5	1	1	3	1	1
2755	Máx	0,188 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	2	3	1
	Mín	-0,041 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	4	3	2	5
2756	Máx	0,217 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
	Mín	-0,055 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	7
2758	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	5	3	2	5	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	6	2	3	7	3	3
2759	Máx	0,005 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,007 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	1
2760	Máx	0,347 C	0,000	-0,002	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	4	6	4	5	4
	Mín	-0,252 T	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	5	6	4	4
2761	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	6	3	3	7	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	5	2	2	5	3	2
2762	Máx	-0,003 T	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,022 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	2
2763	Máx	0,034 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,061 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2764	Máx	0,031 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
	Mín	-0,018 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
2765	Máx	0,053 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	5	3
	Mín	-0,031 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	6	2

2766	Máx	0,034 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	3	2	6	2
	Mín	-0,062 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	5	3
2767	Máx	0,078 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	4
	Mín	-0,044 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	6	2	2	6
2768	Máx	0,040 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	2
	Mín	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
2769	Máx	0,046 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	1	2	6	4
	Mín	-0,026 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	4	6
2770	Máx	0,041 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	3	3	3	2
	Mín	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	2	2	2	3
2771	Máx	0,018 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	6	2	2	3
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	5	3	3	2
2772	Máx	0,033 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	5	3	2	1
	Mín	-0,018 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	6	2	3	5
2773	Máx	0,009 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	2	3
	Mín	-0,017 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	3	2
2774	Máx	0,014 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	2	3	3	2
	Mín	-0,008 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	2	2	3
2775	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	3	2	7
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	3	5
2776	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,001 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	3	2
2777	Máx	0,015 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	7	3	4	3
	Mín	-0,028 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	6	2
2778	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	4	2	3	3
	Mín	-0,034 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	6	3	2	2
2779	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,003 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2780	Máx	0,002 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	6	3	5	3
	Mín	-0,003 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	4	2	1	2
2781	Máx	0,026 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	4	3	2	1
	Mín	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	6	2	3	5
2782	Máx	0,029 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	6	3
	Mín	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	5	2
2795	Máx	0,209 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	3	1
	Mín	-0,479 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	2	1
2796	Máx	1,669 C	0,001	0,075	0,000	0,116	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,961 T	-0,001	-0,133	0,000	-0,065	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2797	Máx	0,674 C	0,001	0,236	0,000	0,212	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,361 T	-0,003	-0,424	0,000	-0,118	-0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2798	Máx	1,073 C	0,002	1,091	0,000	0,303	0,001
	Comb.	2	3	2	3	3	3

	Mín	-0,574 T	-0,004	-0,606	0,000	-0,546	-0,002
	Comb.	3	2	3	2	2	2
2799	Máx	0,535 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	5
	Mín	-1,018 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	2	1
2800	Máx	0,125 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
	Mín	-0,257 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
2801	Máx	0,116 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
	Mín	-0,182 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
2802	Máx	0,538 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,320 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	2
2803	Máx	0,517 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,277 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
2804	Máx	1,108 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	5	1
	Mín	-0,638 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	1	2	1	10
2805	Máx	1,038 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
	Mín	-0,566 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	4
2806	Máx	0,841 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	2	3	6
	Mín	-1,544 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	5
2807	Máx	0,793 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
	Mín	-1,417 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	1
2808	Máx	0,995 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	3	2
	Mín	-1,853 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	5	1	2	7	3
2809	Máx	0,512 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
	Mín	-0,960 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
2810	Máx	0,452 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	7
	Mín	-0,792 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	5
2811	Máx	0,005 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	5	2
	Mín	-0,027 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	3	6	3
2812	Máx	0,040 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,015 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
2813	Máx	0,681 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	5	2	2	5
	Mín	-0,403 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	1	3	3	7
2814	Máx	0,645 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	3
	Mín	-0,350 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
2815	Máx	1,026 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	2	2
	Mín	-0,571 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	4	3	3	3
2816	Máx	0,999 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,534 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
2817	Máx	0,468 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,299 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2818	Máx	0,126 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,070 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1

2819	Máx	0,070 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	1	2	2	1
	Mín	-0,101 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	1	3	3	1
2820	Máx	0,189 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,336 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
2821	Máx	0,141 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	2	1	1
	Mín	-0,361 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	5	1
2822	Máx	0,414 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,739 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
2823	Máx	0,879 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,525 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	5
2824	Máx	0,503 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,277 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2825	Máx	0,415 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	2	1
	Mín	-0,290 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	4	2	3	2
2826	Máx	0,012 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
2827	Máx	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	1	3	3	5
	Mín	-0,062 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	3	2	1	1
2828	Máx	0,258 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,455 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
2829	Máx	1,208 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,667 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
2830	Máx	0,450 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,825 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
2831	Máx	0,342 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	1	3	2	1
	Mín	-0,223 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	3	1
2832	Máx	1,753 C	0,001	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-0,983 T	0,000	-0,010	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
2833	Máx	1,768 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,934 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2834	Máx	0,409 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,201 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2835	Máx	0,445 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,219 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2840	Máx	2,689 C	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-1,492 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
2841	Máx	0,996 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
	Mín	-0,575 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2842	Máx	0,161 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
2843	Máx	0,121 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2

	Mín	-0,240 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2844	Máx	0,377 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,670 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2845	Máx	0,282 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,521 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2846	Máx	0,177 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,304 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2847	Máx	0,580 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,288 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2848	Máx	0,156 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,069 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	3
2849	Máx	0,363 C	0,000	0,006	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,656 T	0,000	-0,004	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2850	Máx	0,735 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	3	2	2
	Mín	-1,308 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2851	Máx	0,714 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-1,304 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2852	Máx	0,703 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	2
	Mín	-1,274 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2853	Máx	0,399 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	2	2
	Mín	-0,762 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	2	3	2	3	3	3
2854	Máx	0,144 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	2
	Mín	-0,290 T	-0,001	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	3
2855	Máx	0,331 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,202 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
2856	Máx	0,626 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,326 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
2857	Máx	0,776 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,421 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
2858	Máx	0,320 C	0,001	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
	Mín	-0,176 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	7	3	2
2859	Máx	0,039 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,082 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2860	Máx	0,504 C	0,001	0,005	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,935 T	-0,002	-0,007	0,000	-0,003	-0,001
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2861	Máx	0,919 C	0,001	0,005	0,000	0,001	0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-1,696 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,003	-0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
2862	Máx	0,498 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
	Mín	-0,961 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
2863	Máx	0,031 C	0,001	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,125 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3

2864	Máx	1,260 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	2
	Mín	-0,672 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2865	Máx	1,913 C	0,001	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-1,044 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2866	Máx	1,910 C	0,001	0,004	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	2
	Mín	-1,049 T	-0,002	-0,006	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2867	Máx	1,881 C	0,003	0,005	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-1,038 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2868	Máx	1,404 C	0,001	0,004	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,780 T	-0,002	-0,005	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2869	Máx	0,932 C	0,001	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	3	2
	Mín	-0,524 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2870	Máx	0,382 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
	Mín	-0,240 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2871	Máx	0,075 C	0,000	0,009	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,206 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
2872	Máx	0,120 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	2	1
	Mín	-0,065 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	6	2	3	5
2873	Máx	0,084 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	4	2	1	2
	Mín	-0,045 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	6	3	5	3
2874	Máx	0,026 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	3	3	2	7
	Mín	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
2875	Máx	0,026 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
	Mín	-0,048 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
2876	Máx	0,035 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	6	3	3	4
	Mín	-0,066 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	4	2	2	1
2877	Máx	0,049 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	2	5
	Mín	-0,027 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	4	2	3	1
2878	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
2879	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	6	2	2	2
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	5	3	3	3
2880	Máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	3	5	7	3	5
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	2	6	3	2	6
2881	Máx	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	6	2	3	5	6	5
	Mín	0,000 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	4	3	2	6	4	6
2882	Máx	0,062 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
	Mín	-0,117 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2883	Máx	0,088 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	2
	Mín	-0,049 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
2884	Máx	0,053 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	3	3	5	3

	Mín	-0,100 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	2	1	2
2885	Máx	0,046 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	3
	Mín	-0,026 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	4	2
2886	Máx	0,158 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	6	1
	Mín	-0,391 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	4	1
2887	Máx	0,158 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,090 T	0,000	-0,001	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
2888	Máx	0,161 C	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,092 T	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2889	Máx	0,045 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	3	3	5
	Mín	-0,037 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	7	2	2	1
2890	Máx	0,039 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	1	3
	Mín	-0,109 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	5	2
2891	Máx	0,225 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	2	3
	Mín	-0,109 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	4	3	3	2
2892	Máx	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	5	5	3	2	5
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	7	6	2	3	6
2893	Máx	0,034 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-0,030 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
2894	Máx	0,173 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,083 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	2	3	2	3	2
2895	Máx	0,038 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	5	2	7	3
	Mín	-0,034 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	1	3	3	2
2896	Máx	0,240 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	3	3	2	6
	Mín	-0,119 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	2	2	3	5
2897	Máx	0,236 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
	Mín	-0,116 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
2898	Máx	0,169 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	2	5
	Mín	-0,080 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	3	3	6
2899	Máx	0,041 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	6	3	2	5
	Mín	-0,032 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	4	2	3	1
2900	Máx	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	2
	Mín	-0,020 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	7	3	3	3
2901	Máx	0,219 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	2	5
	Mín	-0,105 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	7	2	3	6
2902	Máx	0,076 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	3	2	5	3
	Mín	-0,052 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	2	3	1	2
2903	Máx	0,203 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	2	3	2	3
	Mín	-0,101 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	3	2	3	2
	* Máximo	3,224 C	0,048	1,705	0,009	1,367	0,039
	Barra	2695	147	147	1	1550	147
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	* Mínimo	-2,577 T	-0,036	-1,707	-0,009	-2,252	-0,038



CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL - SEEDF

31/10/2022

Barra	1525	148	1554	2	1554	1554
Comb.	2	2	2	3	2	2

9. DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA

Levando em consideração todas as premissas de norma, lançamento estrutural, carregamentos e condições de apoio, foi obtido o resultado apresentado a seguir.

9.1. CAPACIDADE DAS BARRAS

A capacidade das barras é a relação entre o esforço solicitante e o esforço resistente de cada elemento. S_d / R_d apresentado em percentual, com cores como na tabela abaixo:

Cor	Capacidade	Cor	Capacidade
—	0 % a 60 %	—	90 % a 102 %
—	60 % a 70 %	—	102 % a 110 %
—	70 % a 80 %	—	110 % a 125 %
—	80 % a 90 %	—	125 % a 999 %




FIGURA 12 - MODELO UNIFILAR DIMENSIONADO - COBERTURA BLOCO A




FIGURA 13 - MODELO UNIFILAR DIMENSIONADO - COBERTURA BLOCO LIGAÇÃO




FIGURA 14 - MODELO UNIFILAR DIMENSIONADO - COBERTURA BLOCO B

9.2. RESULTADO POR BARRAS

Resultados Gerais							CAPACIDADES (Sd/Rd)			
Barra nº	Seção	Comb .	Flecha L/	Esbelt. (λ)	Axial	Dir.	Cortante	Momento	FLT	Combinada Axial+Mom .
223	2Uef#100x50x15#1.90	1	2042	142	0	MJ	0,00	0,05	0,00	0,04
						MI	0,00	0,00	0,04	
224	2Uef#100x50x15#1.90	1	3864	115	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
225	2Uef#100x50x15#1.90	1	2042	142	0	MJ	0,00	0,05	0,00	0,04
						MI	0,00	0,00	0,04	
226	2Uef#100x50x15#1.90	1	3864	115	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
227	2Uef#100x50x15#1.90	1	2042	142	0	MJ	0,00	0,05	0,00	0,04
						MI	0,00	0,00	0,04	
228	2Uef#100x50x15#1.90	1	3864	115	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
229	2Uef#100x50x15#1.90	1	2042	142	0	MJ	0,00	0,05	0,04	0,04
230	2Uef#100x50x15#1.90	1	3864	115	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
231	2Uef#100x50x15#1.90	1	2042	142	0	MJ	0,00	0,05	0,00	0,04
						MI	0,00	0,00	0,04	
232	2Uef#100x50x15#1.90	1	3864	115	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
233	2Uef#100x50x15#1.90	1	2042	142	0	MJ	0,00	0,05	0,00	0,04
						MI	0,00	0,00	0,04	
234	2Uef#100x50x15#1.90	1	3864	115	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
235	2Uef#100x50x15#1.90	1	2042	142	0	MJ	0,00	0,05	0,00	0,04
						MI	0,00	0,00	0,04	
236	2Uef#100x50x15#1.90	1	3864	115	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
237	2Uef#100x50x15#1.90	3	2335	136	0	MJ	0,00	0,04	0,04	0,04



238	2Uef#100x50x15#1.90	1	9999	73	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
									0,01	
239	2Uef#100x50x15#1.90	1	4980	106	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,02
									0,03	
240	2Uef#100x50x15#1.90	1	1490	158	0	MJ	0,00	0,06	0,06	0,05
									0,06	
241	2Uef#100x50x15#1.90	1	3555	118	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
									0,03	
242	2Uef#100x50x15#1.90	1	8318	89	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
									0,02	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
243	2Uef#100x50x15#1.90	1	1490	158	0	MJ	0,00	0,06	0,06	0,05
									0,06	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
244	2Uef#100x50x15#1.90	1	3555	118	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
									0,03	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
245	2Uef#100x50x15#1.90	1	8318	89	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
									0,02	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
246	2Uef#100x50x15#1.90	1	1490	158	0	MJ	0,00	0,06	0,06	0,05
									0,06	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
247	2Uef#100x50x15#1.90	1	3555	118	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
									0,03	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
248	2Uef#100x50x15#1.90	1	8318	89	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
									0,02	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
249	2Uef#100x50x15#1.90	1	1490	158	0	MJ	0,00	0,06	0,06	0,05
									0,06	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
250	2Uef#100x50x15#1.90	1	3555	118	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
									0,03	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
251	2Uef#100x50x15#1.90	1	8318	89	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
									0,02	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
252	2Uef#100x50x15#1.90	1	1490	158	0	MJ	0,00	0,06	0,06	0,05
									0,06	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
253	2Uef#100x50x15#1.90	1	3555	118	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
									0,03	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
254	2Uef#100x50x15#1.90	1	8318	89	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
									0,02	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
255	2Uef#100x50x15#1.90	1	1490	158	0	MJ	0,00	0,06	0,06	0,05
									0,06	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
256	2Uef#100x50x15#1.90	1	3555	118	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
									0,03	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
257	2Uef#100x50x15#1.90	1	8318	89	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
									0,02	
						MI	0,00	0,00	0,00	
									0,00	



						MI	0,00	0,00	0,02	
258	2Uef#100x50x15#1.90	1	1490	158	0	MJ	0,00	0,06	0,00	0,05
						MI	0,00	0,00	0,05	
259	2Uef#100x50x15#1.90	1	3555	118	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
260	2Uef#100x50x15#1.90	1	8318	89	0	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
261	2Uef#100x50x15#1.90	1	1490	158	0	MJ	0,00	0,06	0,00	0,05
						MI	0,00	0,00	0,05	
262	2Uef#100x50x15#1.90	1	3555	118	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
263	2Uef#100x50x15#1.90	1	8318	89	0	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
264	2Uef#100x50x15#1.90	3	2335	136	0	MJ	0,00	0,04	0,00	0,04
265	2Uef#100x50x15#1.90	1	9999	73	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
266	2Uef#100x50x15#1.90	1	4980	106	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,02
267	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
276	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
277	2Uef#100x50x15#1.90	1	9999	67	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
278	2Uef#100x50x15#1.90	1	4035	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
279	2Uef#100x50x15#1.90	1	4032	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
280	2Uef#100x50x15#1.90	1	4032	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
281	2Uef#100x50x15#1.90	1	4032	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
282	2Uef#100x50x15#1.90	1	4032	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
283	2Uef#100x50x15#1.90	1	4032	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	

284	2Uef#100x50x15#1.90	1	4032	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
285	2Uef#100x50x15#1.90	1	4032	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
286	2Uef#100x50x15#1.90	1	9999	67	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
288	2Uef#100x50x15#1.90	1	1053	177	0	MJ	0,01	0,08	0,00	0,06
						MI	0,00	0,00	0,06	
289	2Uef#100x50x15#1.90	1	1053	177	0	MJ	0,01	0,08	0,00	0,06
						MI	0,00	0,00	0,06	
290	2Uef#100x50x15#1.90	1	1053	177	0	MJ	0,01	0,08	0,00	0,06
						MI	0,00	0,00	0,06	
291	2Uef#100x50x15#1.90	1	1053	177	0	MJ	0,01	0,08	0,06	0,06
292	2Uef#100x50x15#1.90	1	1053	177	0	MJ	0,01	0,08	0,00	0,06
						MI	0,00	0,00	0,06	
294	2Uef#100x50x15#1.90	1	1053	177	0	MJ	0,01	0,08	0,06	0,06
295	2Uef#100x50x15#1.90	1	1053	177	0	MJ	0,01	0,08	0,00	0,06
						MI	0,00	0,00	0,06	
296	2Uef#100x50x15#1.90	1	1053	177	0	MJ	0,01	0,08	0,00	0,06
						MI	0,00	0,00	0,06	
303	2Uef#100x50x15#1.90	3	2323	136	0	MJ	0,00	0,04	0,04	0,04
304	2Uef#100x50x15#1.90	3	2323	136	0	MJ	0,00	0,04	0,04	0,04
330	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
331	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
332	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
333	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
334	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
338	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
339	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
340	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
341	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00



342	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
362	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,13	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
363	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,15	MI	0,00	0,02	0,01	0,16
364	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,11	MI	0,00	0,02	0,01	0,12
365	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,13	MI	0,00	0,02	0,01	0,14
366	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
368	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,07	MI	0,00	0,02	0,01	0,08
369	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
370	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,11	MI	0,00	0,02	0,01	0,11
371	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,13	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
378	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,12	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
379	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,15	MI	0,00	0,02	0,01	0,15
380	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,11	MI	0,00	0,02	0,01	0,11
381	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,13	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
382	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,07	MI	0,00	0,02	0,01	0,07
383	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
384	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,07	MI	0,00	0,02	0,01	0,08
385	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
386	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,11	MI	0,00	0,02	0,01	0,11
387	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,13	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
436	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
438	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
440	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
442	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
444	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
489	Ue# 125x50x20#3.04	2	266	183	0	MJ	0,08	0,74	0,84	0,84
						MI	0,00	0,10	0,10	
492	Ue# 125x50x20#3.04	2	5221	123	0	MJ	0,01	0,06	0,06	0,06
493	Ue# 125x50x20#3.04	2	898	215	0	MJ	0,03	0,21	0,21	0,41



						MI	0,00	0,04	0,00	
494	Ue# 125x50x20#3.04	2	1597	215	0	MJ	0,02	0,12	0,23	0,23
						MI	0,00	0,02	0,00	
496	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,01	
497	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
498	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
499	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
500	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
502	Ue# 125x50x20#3.04	2	9999	92	0	MJ	0,01	0,04	0,03	0,03
503	Ue# 125x50x20#3.04	2	9999	93	0	MJ	0,01	0,04	0,03	0,03
504	Ue# 125x50x20#3.04	2	758	227	0	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,05	0,00	
505	Ue# 125x50x20#3.04	2	1349	227	0	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
506	Ue# 125x50x20#3.04	2	1020	183	0	MJ	0,02	0,17	0,19	0,19
						MI	0,00	0,03	0,00	
507	Ue# 125x50x20#3.04	1	3373	139	0	MJ	0,00	0,04	0,04	0,04
508	Ue# 125x50x20#3.04	2	4054	134	-0,01	MJ	0,02	0,08	0,08	0,09
509	Ue# 125x50x20#3.04	1	3373	139	0	MJ	0,00	0,04	0,04	0,04
510	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
511	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
512	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
513	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
514	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
519	Ue# 125x50x20#3.04	1	3393	138	0	MJ	0,00	0,04	0,04	0,04



543	Ue# 125x50x20#3.04	1	3393	138	0	MJ	0,00	0,04	0,04	0,04
673	Ue# 125x50x20#3.04	2	533	183	0	MJ	0,03	0,33	0,36	0,36
						MI	0,00	0,01	0,00	
674	Ue# 125x50x20#3.04	2	226	123	0	MJ	0,05	0,57	0,54	0,54
						MI	0,00	0,11	0,00	
675	Ue# 125x50x20#3.04	2	174	123	0	MJ	0,06	0,75	0,70	0,70
						MI	0,01	0,15	0,00	
676	Ue# 125x50x20#3.04	2	174	123	0	MJ	0,06	0,75	0,71	0,71
						MI	0,01	0,15	0,00	
677	Ue# 125x50x20#3.04	2	196	123	0	MJ	0,06	0,66	0,63	0,63
						MI	0,01	0,13	0,00	
678	Ue# 125x50x20#3.04	2	365	137	0	MJ	0,04	0,42	0,42	0,42
679	Ue# 125x50x20#3.04	2	160	138	0	MJ	0,06	0,72	0,74	0,74
						MI	0,01	0,14	0,00	
680	Ue# 125x50x20#3.04	2	593	183	0	MJ	0,03	0,33	0,36	0,36
						MI	0,00	0,01	0,00	
681	Ue# 125x50x20#3.04	2	123	138	0	MJ	0,07	0,94	0,96	0,96
						MI	0,01	0,19	0,00	
682	Ue# 125x50x20#3.04	2	123	138	0	MJ	0,07	0,94	0,96	0,96
						MI	0,01	0,19	0,00	
683	Ue# 125x50x20#3.04	2	138	138	-0,02	MJ	0,07	0,83	0,87	0,87
						MI	0,01	0,17	0,00	
699	W 150x18	2	9999	37	-0,02	MJ	0,01	0,03	0,03	0,03
700	W 150x18	2	9999	37	-0,02	MJ	0,01	0,02	0,03	0,03
709	W 150x18	2	9999	22	0	MI	0,00	0,00	0,00	0,00
710	W 150x18	2	9999	22	0	MI	0,00	0,00	0,00	0,00
711	U# 92x30x2,00	2	9999	98	0,09	MJ	0,00	0,00	0,09	0,09
712	W 150x18	2	9999	37	-0,04	MJ	0,02	0,06	0,08	0,08
713	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MJ	0,05	0,09	0,10	0,10
714	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,11	0,22	0,24	0,24



718	W 150x18	2	9999	22	0	MI	0,00	0,00	0,00	0,00
727	W 150x18	2	9999	37	-0,02	MJ	0,01	0,03	0,03	0,04
728	W 150x18	2	9999	37	-0,02	MJ	0,01	0,03	0,03	0,04
730	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,05	0,10	0,10	0,11
731	U# 92x30x2,00	2	9999	114	-0,16	MI	0,00	0,01	0,01	0,17
732	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,06	MI	0,00	0,01	0,01	0,07
733	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,06
734	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,1	MI	0,00	0,02	0,02	0,11
735	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,11	MI	0,00	0,02	0,02	0,11
736	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,3	MI	0,00	0,02	0,02	0,31
737	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,29	MI	0,00	0,02	0,02	0,30
740	U# 92x30x2,00	2	9999	114	-0,16	MI	0,00	0,01	0,01	0,17
741	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,06	MI	0,00	0,01	0,01	0,07
742	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,06
743	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,1	MI	0,00	0,02	0,02	0,11
744	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,11	MI	0,00	0,02	0,02	0,11
745	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,29	MI	0,00	0,02	0,02	0,30
746	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,29	MI	0,00	0,02	0,02	0,30
749	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
750	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
751	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
752	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
753	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
754	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,08	MJ	0,00	0,00	0,00	0,08
755	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
756	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
757	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
758	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
759	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
760	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,08	MJ	0,00	0,00	0,00	0,08



765	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,1	MI	0,00	0,01	0,0 1	0,11
767	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,08
768	U# 92x30x2,00	3	9999	114	-0,31	MI	0,00	0,01	0,0 0	0,31
769	U# 92x30x2,00	3	9999	117	-0,12	MI	0,00	0,01	0,0 0	0,13
770	U# 92x30x2,00	3	9999	120	-0,11	MI	0,00	0,02	0,0 0	0,12
771	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,16	MI	0,00	0,02	0,0 0	0,16
772	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,0 0	0,17
773	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,49	MI	0,00	0,02	0,0 0	0,50
774	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,48	MI	0,00	0,02	0,0 1	0,48
775	U# 92x30x2,00	3	9999	123	-0,07	MI	0,00	0,01	0,0 0	0,07
776	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,07	MI	0,00	0,01	0,0 0	0,07
777	U# 92x30x2,00	3	9999	114	-0,31	MI	0,00	0,01	0,0 0	0,31
778	U# 92x30x2,00	3	9999	117	-0,12	MI	0,00	0,01	0,0 0	0,13
779	U# 92x30x2,00	3	9999	120	-0,11	MI	0,00	0,02	0,0 0	0,12
780	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,0 0	0,16
781	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,0 0	0,17
782	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,48	MI	0,00	0,02	0,0 0	0,49
783	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,48	MI	0,00	0,02	0,0 1	0,48
784	U# 92x30x2,00	3	9999	123	-0,07	MI	0,00	0,01	0,0 0	0,07
785	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,07	MI	0,00	0,01	0,0 0	0,08
786	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,17	MJ	0,00	0,00	0,0 0	0,17
787	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,08	MJ	0,00	0,00	0,0 0	0,08
788	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,0 0	0,06
789	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,0 0	0,04
790	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,0 0	0,05
791	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,13	MJ	0,00	0,00	0,0 0	0,13
792	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,17	MJ	0,00	0,00	0,0 0	0,17
793	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,08	MJ	0,00	0,00	0,0 0	0,08
794	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,0 0	0,06
795	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,0 0	0,04



796	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
797	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
798	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
799	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,08	MJ	0,00	0,00	0,00	0,08
800	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,14	MJ	0,00	0,00	0,00	0,14
801	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,02	0,03
802	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,19	MI	0,00	0,02	0,02	0,20
804	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,03	0,15
879	U# 92x30x2,00	3	9999	114	-0,2	MI	0,00	0,01	0,01	0,21
880	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
881	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,04	MI	0,00	0,02	0,02	0,05
882	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,24	MI	0,00	0,02	0,02	0,25
883	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,24	MI	0,00	0,02	0,02	0,25
884	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,54	MI	0,00	0,02	0,02	0,55
885	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,53	MI	0,00	0,02	0,02	0,54
886	U# 92x30x2,00	3	9999	123	-0,37	MI	0,00	0,01	0,01	0,38
887	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,37	MI	0,00	0,01	0,01	0,37
888	U# 92x30x2,00	3	9999	114	-0,42	MI	0,00	0,01	0,01	0,42
889	U# 92x30x2,00	3	9999	117	-0,21	MI	0,00	0,01	0,01	0,22
890	U# 92x30x2,00	3	9999	120	-0,19	MI	0,00	0,02	0,02	0,20
891	U# 92x30x2,00	5	9999	124	0	MI	0,00	0,02	0,02	0,02
892	U# 92x30x2,00	1	9999	128	-0,01	MI	0,00	0,02	0,02	0,02
893	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,32	MI	0,00	0,02	0,02	0,32
894	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,32	MI	0,00	0,02	0,02	0,32
895	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,44	MI	0,00	0,01	0,01	0,44
896	U# 92x30x2,00	2	9999	127	-0,45	MI	0,00	0,01	0,01	0,45
897	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
898	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
899	U# 92x30x2,00	3	9999	74	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
900	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07



901	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
902	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,14	MJ	0,00	0,00	0,00	0,14
903	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,22	MJ	0,00	0,00	0,00	0,22
904	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
905	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
906	U# 92x30x2,00	3	9999	80	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
907	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
908	U# 92x30x2,00	2	9999	92	-0,08	MJ	0,00	0,00	0,00	0,08
909	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,41	MJ	0,00	0,00	0,00	0,41
910	U# 92x30x2,00	3	9999	103	-0,16	MJ	0,00	0,00	0,00	0,16
911	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
912	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,32	MI	0,00	0,05	0,05	0,36
913	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,26	MI	0,00	0,05	0,03	0,28
914	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,1	MI	0,00	0,03	0,03	0,11
915	U# 100x50#3.04	2	9733	67	-0,28	MI	0,00	0,04	0,03	0,30
990	U# 92x30x2,00	3	9999	114	-0,32	MI	0,00	0,01	0,00	0,33
991	U# 92x30x2,00	3	9999	117	-0,13	MI	0,00	0,01	0,00	0,13
992	U# 92x30x2,00	3	9999	120	-0,12	MI	0,00	0,02	0,00	0,12
993	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,17
994	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,17	MI	0,00	0,02	0,00	0,17
995	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,51	MI	0,00	0,02	0,00	0,52
996	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,5	MI	0,00	0,02	0,01	0,51
997	U# 92x30x2,00	3	9999	123	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,08
998	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,08
999	U# 92x30x2,00	3	9999	114	-0,28	MI	0,00	0,01	0,00	0,29
1000	U# 92x30x2,00	3	9999	117	-0,09	MI	0,00	0,01	0,00	0,10
1001	U# 92x30x2,00	3	9999	120	-0,09	MI	0,00	0,02	0,00	0,09
1002	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,21	MI	0,00	0,02	0,00	0,22
1003	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,22	MI	0,00	0,02	0,00	0,22
1004	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,55	MI	0,00	0,02	0,00	0,56



1005	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,54	MI	0,00	0,02	0,01	0,55
1006	U# 92x30x2,00	3	9999	123	-0,08	MI	0,00	0,01	0,00	0,08
1007	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,08	MI	0,00	0,01	0,00	0,08
1008	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,18	MJ	0,00	0,00	0,00	0,18
1009	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,08	MJ	0,00	0,00	0,00	0,08
1010	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1011	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1012	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1013	U# 92x30x2,00	2	9999	92	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1014	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,15	MJ	0,00	0,00	0,00	0,15
1015	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1016	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1017	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1018	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1019	U# 92x30x2,00	2	9999	92	-0,14	MJ	0,00	0,00	0,00	0,14
1020	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,08	MJ	0,00	0,00	0,00	0,08
1021	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,08	MJ	0,00	0,00	0,00	0,08
1022	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,15	MJ	0,00	0,00	0,00	0,15
1023	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,02	0,03
1024	U# 100x50#3.04	2	9509	67	-0,15	MI	0,00	0,03	0,02	0,16
1026	U# 100x50#3.04	2	8679	67	-0,19	MI	0,00	0,04	0,03	0,21
1027	U# 92x30x2,00	2	9999	114	-0,18	MI	0,00	0,01	0,00	0,19
1028	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,08
1029	U# 92x30x2,00	3	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1030	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,11	MI	0,00	0,02	0,00	0,12
1031	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,12	MI	0,00	0,02	0,00	0,12
1032	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,33	MI	0,00	0,02	0,00	0,34
1033	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,33	MI	0,00	0,02	0,01	0,33
1036	U# 92x30x2,00	2	9999	114	-0,18	MI	0,00	0,01	0,00	0,19
1037	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,08



1038	U# 92x30x2,00	3	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1039	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,11	MI	0,00	0,02	0,00	0,12
1040	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,12	MI	0,00	0,02	0,00	0,12
1041	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,33	MI	0,00	0,02	0,00	0,34
1042	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,33	MI	0,00	0,02	0,01	0,33
1045	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1046	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1047	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1048	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1049	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1050	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,09	MJ	0,00	0,00	0,00	0,09
1051	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1052	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1053	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1054	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1055	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1056	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,09	MJ	0,00	0,00	0,00	0,09
1061	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,11	MI	0,00	0,02	0,01	0,12
1063	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
1564	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
1565	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
1566	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
1567	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
1568	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
1587	Ue# 125x50x20#3.04	2	9999	97	0	MJ	0,01	0,04	0,03	0,03
1588	Ue# 125x50x20#3.04	2	6737	227	0	MJ	0,02	0,08	0,13	0,13
1589	Ue# 125x50x20#3.04	2	3554	135	0	MJ	0,02	0,09	0,09	0,09
						MI	0,00	0,02	0,00	
1590	Ue# 125x50x20#3.04	2	758	227	0	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50

						MI	0,00	0,05	0,00	
1591	Ue# 125x50x20#3.04	2	6354	135	0	MJ	0,01	0,05	0,05	0,05
						MI	0,00	0,01	0,00	
1592	Ue# 125x50x20#3.04	2	1349	227	0	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
1594	Ue# 125x50x20#3.04	2	2964	148	0	MJ	0,02	0,09	0,11	0,11
1596	Ue# 125x50x20#3.04	2	2715	148	0	MJ	0,02	0,10	0,12	0,12
						MI	0,00	0,02	0,00	
1597	Ue# 125x50x20#3.04	2	420	138	0	MJ	0,04	0,36	0,36	0,36
						MI	0,00	0,07	0,00	
1598	Ue# 125x50x20#3.04	2	4831	148	0	MJ	0,01	0,06	0,07	0,07
						MI	0,00	0,01	0,00	
1599	Ue# 125x50x20#3.04	2	748	138	0	MJ	0,02	0,20	0,20	0,20
						MI	0,00	0,03	0,00	
1608	Ue# 125x50x20#3.04	2	9999	97	0	MJ	0,01	0,04	0,03	0,03
1610	Ue# 125x50x20#3.04	2	3571	135	0	MJ	0,02	0,09	0,09	0,09
						MI	0,00	0,02	0,00	
1612	Ue# 125x50x20#3.04	2	6354	135	0	MJ	0,01	0,05	0,05	0,05
						MI	0,00	0,01	0,00	
1614	Ue# 125x50x20#3.04	2	2962	148	0	MJ	0,02	0,09	0,11	0,11
1616	Ue# 125x50x20#3.04	2	9999	92	-0,01	MJ	0,01	0,04	0,03	0,04
1617	Ue# 125x50x20#3.04	2	2715	148	0	MJ	0,02	0,10	0,12	0,12
						MI	0,00	0,02	0,00	
1618	Ue# 125x50x20#3.04	2	763	215	0	MJ	0,04	0,25	0,49	0,49
						MI	0,00	0,05	0,00	
1619	Ue# 125x50x20#3.04	2	4831	148	0	MJ	0,01	0,06	0,07	0,07
						MI	0,00	0,01	0,00	
1627	Ue# 125x50x20#3.04	2	744	139	0	MJ	0,02	0,20	0,20	0,20
						MI	0,00	0,03	0,00	
1628	Ue# 125x50x20#3.04	2	9996	123	0	MJ	0,01	0,03	0,03	0,03

						MI	0,00	0,01	0,00	
1635	Ue# 125x50x20#3.04	2	418	139	0	MJ	0,04	0,36	0,36	0,36
						MI	0,00	0,07	0,00	
1674	Ue# 125x50x20#3.04	2	1819	175	0	MJ	0,01	0,12	0,12	0,13
						MI	0,00	0,02	0,00	
1675	Ue# 125x50x20#3.04	2	2484	196	0	MJ	0,01	0,08	0,08	0,14
						MI	0,00	0,01	0,00	
1680	Ue# 125x50x20#3.04	2	540	240	0	MJ	0,04	0,32	0,32	0,72
						MI	0,00	0,06	0,00	
1681	Ue# 125x50x20#3.04	2	1263	181	0	MJ	0,03	0,18	0,18	0,27
						MI	0,00	0,04	0,00	
1682	Ue# 125x50x20#3.04	2	587	117	0	MJ	0,04	0,30	0,30	0,28
						MI	0,00	0,06	0,00	
1683	Ue# 125x50x20#3.04	2	310	111	0	MJ	0,04	0,46	0,46	0,42
						MI	0,00	0,09	0,00	
1685	Ue# 125x50x20#3.04	2	612	230	0	MJ	0,04	0,29	0,29	0,62
						MI	0,00	0,06	0,00	
1686	Ue# 125x50x20#3.04	2	160	138	0	MJ	0,06	0,72	0,72	0,74
						MI	0,01	0,14	0,00	
1687	Ue# 125x50x20#3.04	2	415	240	0	MJ	0,05	0,42	0,42	0,94
						MI	0,00	0,09	0,00	
1689	Ue# 125x50x20#3.04	2	974	181	-0,01	MJ	0,04	0,24	0,24	0,36
						MI	0,00	0,05	0,00	
1690	Ue# 125x50x20#3.04	2	452	117	0	MJ	0,05	0,40	0,40	0,36
						MI	0,00	0,08	0,00	
1691	Ue# 125x50x20#3.04	2	239	111	0	MJ	0,06	0,60	0,60	0,55
						MI	0,01	0,12	0,04	
1694	Ue# 125x50x20#3.04	2	472	230	0	MJ	0,05	0,38	0,38	0,81
						MI	0,00	0,08	0,00	
1695	Ue# 125x50x20#3.04	2	123	138	0	MJ	0,07	0,94	0,94	0,96

						MI	0,01	0,19	0,0 0	
1696	Ue# 125x50x20#3.04	2	415	240	0	MJ	0,05	0,42	0,9 4	0,94
						MI	0,00	0,09	0,0 0	
1698	Ue# 125x50x20#3.04	2	974	181	-0,01	MJ	0,04	0,24	0,3 6	0,36
						MI	0,00	0,05	0,0 0	
1699	Ue# 125x50x20#3.04	2	452	117	0	MJ	0,05	0,40	0,0 0	0,36
						MI	0,00	0,08	0,3 6	
1700	Ue# 125x50x20#3.04	2	239	111	0	MJ	0,06	0,60	0,0 0	0,54
						MI	0,01	0,12	0,5 4	
1703	Ue# 125x50x20#3.04	2	472	230	0	MJ	0,05	0,38	0,8 1	0,81
						MI	0,00	0,08	0,0 0	
1704	Ue# 125x50x20#3.04	2	123	138	0	MJ	0,07	0,94	0,9 6	0,96
						MI	0,01	0,19	0,0 0	
1705	Ue# 125x50x20#3.04	2	468	240	-0,01	MJ	0,04	0,37	0,8 3	0,84
						MI	0,00	0,07	0,0 0	
1707	Ue# 125x50x20#3.04	2	1098	181	-0,02	MJ	0,03	0,21	0,3 1	0,33
						MI	0,00	0,04	0,0 0	
1708	Ue# 125x50x20#3.04	2	509	117	0	MJ	0,04	0,35	0,3 2	0,32
						MI	0,00	0,07	0,0 0	
1709	Ue# 125x50x20#3.04	2	269	111	-0,01	MJ	0,05	0,54	0,4 8	0,49
						MI	0,00	0,11	0,0 0	
1712	Ue# 125x50x20#3.04	2	532	230	0	MJ	0,04	0,34	0,7 2	0,72
						MI	0,00	0,07	0,0 0	
1713	Ue# 125x50x20#3.04	2	138	138	-0,01	MJ	0,07	0,83	0,8 5	0,85
						MI	0,01	0,17	0,0 0	
1714	Ue# 125x50x20#3.04	2	537	240	-0,01	MJ	0,04	0,32	0,7 2	0,73
1716	Ue# 125x50x20#3.04	2	1257	181	-0,01	MJ	0,03	0,18	0,2 7	0,28
1717	Ue# 125x50x20#3.04	2	584	117	0	MJ	0,04	0,30	0,2 8	0,28
1718	Ue# 125x50x20#3.04	2	308	111	0	MJ	0,04	0,47	0,4 2	0,42
1721	Ue# 125x50x20#3.04	2	609	230	-0,01	MJ	0,04	0,30	0,6 3	0,63

1722	Ue# 125x50x20#3.04	2	244	313	-0,01	MJ	0,05	0,55	1,73	1,73
1723	Ue# 125x50x20#3.04	2	612	230	0	MJ	0,04	0,29	0,62	0,62
						MI	0,00	0,06	0,00	
1725	Ue# 125x50x20#3.04	2	310	111	0	MJ	0,04	0,46	0,42	0,42
						MI	0,00	0,09	0,00	
1726	Ue# 125x50x20#3.04	2	587	117	0	MJ	0,04	0,30	0,28	0,28
						MI	0,00	0,06	0,00	
1727	Ue# 125x50x20#3.04	2	1263	181	0	MJ	0,03	0,18	0,27	0,27
						MI	0,00	0,04	0,00	
1728	Ue# 125x50x20#3.04	2	540	240	0	MJ	0,04	0,32	0,72	0,72
						MI	0,00	0,06	0,00	
1729	Ue# 125x50x20#3.04	2	226	123	0	MJ	0,05	0,57	0,54	0,54
						MI	0,00	0,11	0,00	
1733	Ue# 125x50x20#3.04	2	2481	196	-0,01	MJ	0,01	0,08	0,14	0,14
						MI	0,00	0,01	0,00	
1734	Ue# 125x50x20#3.04	2	1816	175	0	MJ	0,01	0,12	0,13	0,13
						MI	0,00	0,02	0,00	
1739	Ue# 125x50x20#3.04	2	472	230	-0,01	MJ	0,05	0,38	0,82	0,82
						MI	0,00	0,08	0,00	
1742	Ue# 125x50x20#3.04	2	239	111	-0,01	MJ	0,06	0,60	0,55	0,55
						MI	0,01	0,12	0,04	
1743	Ue# 125x50x20#3.04	2	452	117	-0,01	MJ	0,05	0,40	0,37	0,37
						MI	0,00	0,08	0,00	
1744	Ue# 125x50x20#3.04	2	974	181	-0,02	MJ	0,04	0,24	0,36	0,36
						MI	0,00	0,05	0,00	
1746	Ue# 125x50x20#3.04	2	415	240	0	MJ	0,05	0,42	0,94	0,94
						MI	0,00	0,09	0,00	
1747	Ue# 125x50x20#3.04	2	174	123	0	MJ	0,06	0,75	0,70	0,70
						MI	0,01	0,15	0,00	
1748	Ue# 125x50x20#3.04	2	472	230	-0,01	MJ	0,05	0,38	0,82	0,82

						MI	0,00	0,08	0,00	
1751	Ue# 125x50x20#3.04	2	239	111	0	MJ	0,06	0,60	0,00	0,55
						MI	0,01	0,12	0,54	
1752	Ue# 125x50x20#3.04	2	452	117	0	MJ	0,05	0,39	0,36	0,37
						MI	0,00	0,08	0,00	
1753	Ue# 125x50x20#3.04	2	974	181	-0,01	MJ	0,04	0,24	0,36	0,36
						MI	0,00	0,05	0,00	
1755	Ue# 125x50x20#3.04	2	416	240	-0,01	MJ	0,05	0,42	0,94	0,94
						MI	0,00	0,09	0,00	
1756	Ue# 125x50x20#3.04	2	174	123	0	MJ	0,06	0,75	0,70	0,70
						MI	0,01	0,15	0,00	
1757	Ue# 125x50x20#3.04	2	532	230	-0,01	MJ	0,04	0,34	0,72	0,73
						MI	0,00	0,07	0,00	
1760	Ue# 125x50x20#3.04	2	269	111	0	MJ	0,05	0,54	0,48	0,48
						MI	0,00	0,11	0,00	
1761	Ue# 125x50x20#3.04	2	509	117	0	MJ	0,04	0,35	0,32	0,32
						MI	0,00	0,07	0,00	
1762	Ue# 125x50x20#3.04	2	1098	181	-0,01	MJ	0,03	0,21	0,31	0,31
						MI	0,00	0,04	0,00	
1764	Ue# 125x50x20#3.04	2	468	240	-0,01	MJ	0,04	0,37	0,83	0,83
						MI	0,00	0,07	0,00	
1765	Ue# 125x50x20#3.04	2	196	123	0	MJ	0,06	0,66	0,63	0,63
						MI	0,01	0,13	0,00	
1862	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
1864	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,06
1866	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,1	MI	0,00	0,01	0,01	0,11
1871	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,06
1873	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
1878	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
1880	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,02	0,02	0,05



1882	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,07	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,09
1887	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,05
1889	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,07	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,09
1894	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,07	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,08
1896	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,07	MI	0,00	0,03	0,0 2	0,10
1898	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,19	MI	0,00	0,03	0,0 2	0,20
1903	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,07	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,11
1905	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,07	MI	0,00	0,03	0,0 2	0,08
1907	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,03
1910	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,15
1912	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,10
1914	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,1	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,13
1916	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,08	MI	0,00	0,03	0,0 2	0,11
1919	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,10
1921	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,1	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,13
1923	U# 100x50#3.04	2	9999	43	0,08	MI	0,00	0,03	0,0 2	0,11
1990	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,14	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,16
1992	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,03	0,0 2	0,09
1996	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,08
1999	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,12	MI	0,00	0,03	0,0 2	0,15
2001	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,12	MI	0,00	0,03	0,0 2	0,15
2003	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,04	MI	0,00	0,03	0,0 2	0,06
2008	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,05
2010	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,17	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,19
2012	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,09	MI	0,00	0,03	0,0 2	0,13
2015	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,26	MI	0,00	0,04	0,0 3	0,28
2017	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,2	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,21
2019	U# 100x50#3.04	2	9999	43	-0,05	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,08
2086	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,07	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,09
2089	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,03	0,0 2	0,11



2092	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,2	MI	0,00	0,03	0,0 2	0,21
2095	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,07	MI	0,00	0,04	0,0 3	0,12
2097	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,11	MI	0,00	0,03	0,0 2	0,13
2099	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,03
2102	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,14	MI	0,00	0,04	0,0 3	0,16
2104	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,04	0,0 3	0,11
2106	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,11	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,14
2107	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,08	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,11
2111	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,12	MI	0,00	0,04	0,0 3	0,14
2113	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,1	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,13
2115	U# 100x50#3.04	2	9999	43	0,08	MI	0,00	0,03	0,0 3	0,11
2118	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,0 1	0,07
2120	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,05	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,07
2122	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,11	MI	0,00	0,02	0,0 1	0,12
2127	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,05	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,07
2129	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,0 1	0,06
2134	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,08	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,08
2136	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,05
2138	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,10
2143	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,05
2145	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,0 2	0,10
2557	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,0 0	0,00
2558	U# 92x30x2,00	1	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,0 0	0,00
2559	U# 92x30x2,00	5	9427	138	-0,03	MI	0,00	0,02	0,0 1	0,03
2560	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,03	MI	0,00	0,02	0,0 1	0,03
2561	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,1	MI	0,00	0,02	0,0 1	0,11
2562	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,12	MI	0,00	0,02	0,0 1	0,12
2565	U# 100x50#3.04	4	9999	69	0	MI	0,00	0,00	0,0 0	0,00
2566	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,0 1	0,01
2567	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,0 0	0,01



						MI	0,00	0,00	0,01	
2568	U# 100x50#3.04	5	9999	69	0	MI	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	W 150x18	2	9999	22	0	MI	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MI	0,00	0,00	0,00	0,01
2571	U# 100x50#3.04	4	9999	69	0	MI	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
2573	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
2574	U# 100x50#3.04	5	9999	69	0	MI	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
2580	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
2582	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MJ	0,03	0,07	0,07	0,07
2583	U# 92x30x2,00	3	9999	114	-0,22	MI	0,00	0,01	0,01	0,22
2584	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
2585	U# 92x30x2,00	3	9999	120	-0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2586	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,12	MI	0,00	0,02	0,02	0,12
2587	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,13
2588	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,37	MI	0,00	0,02	0,02	0,38
2589	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,36	MI	0,00	0,02	0,02	0,37
2590	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2591	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2592	U# 92x30x2,00	3	9999	114	-0,2	MI	0,00	0,01	0,01	0,20
2593	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,06	MI	0,00	0,01	0,01	0,08
2594	U# 92x30x2,00	3	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,06
2595	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,02	0,15
2596	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,15	MI	0,00	0,02	0,02	0,16
2597	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,39	MI	0,00	0,02	0,02	0,40
2598	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,39	MI	0,00	0,02	0,02	0,39
2599	U# 92x30x2,00	3	9999	123	-0,06	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
2600	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,06	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
2601	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12



2602	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
2603	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
2604	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
2605	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
2606	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
2607	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
2608	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
2609	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
2610	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
2611	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
2612	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
2613	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
2614	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
2615	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
2616	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
2617	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
2618	U# 100x50#3.04	3	9999	56	0	MI	0,00	0,01	0,01	0,02
2619	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,06
2620	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,01	0,01	0,02
2621	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
2622	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,01	MI	0,00	0,01	0,01	0,03
2623	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2624	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,07
2625	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,03	MI	0,00	0,02	0,02	0,05
2626	U# 100x50#3.04	3	9999	56	0	MI	0,00	0,01	0,01	0,01
2627	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,12	MI	0,00	0,01	0,01	0,12
2628	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,01	MI	0,00	0,02	0,02	0,03
2629	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,04
2630	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,05	MI	0,00	0,04	0,03	0,10
2631	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,04



2632	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0	MI	0,00	0,02	0,02	0,02
2633	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
2634	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,01	0,01	0,02
2635	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,01	MI	0,00	0,02	0,02	0,02
2636	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
2637	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,09
2638	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,07
2639	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,03	MI	0,00	0,02	0,02	0,04
2640	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,02	MI	0,00	0,02	0,02	0,04
2641	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,07	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2642	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
2643	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,05	MI	0,00	0,02	0,02	0,07
2644	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
2645	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,12	MI	0,00	0,03	0,03	0,13
2646	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,03	0,10
2647	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,07
2648	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,02	MI	0,00	0,02	0,02	0,04
2649	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,07	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2650	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
2651	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,04	MI	0,00	0,02	0,02	0,07
2654	U# 92x30x2,00	2	9999	98	0,09	MJ	0,00	0,00	0,00	0,09
2655	W 150x18	2	9999	37	-0,04	MJ	0,02	0,05	0,05	0,08
2656	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MJ	0,05	0,09	0,09	0,10
2657	W 150x18	2	9999	22	-0,03	MJ	0,11	0,22	0,22	0,24
2658	U# 92x30x2,00	3	9999	114	-0,2	MI	0,00	0,01	0,01	0,21
2659	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
2660	U# 92x30x2,00	3	9999	120	-0,04	MI	0,00	0,02	0,02	0,05
2661	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,24	MI	0,00	0,02	0,02	0,25
2662	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,24	MI	0,00	0,02	0,02	0,25
2663	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,54	MI	0,00	0,02	0,02	0,55



2664	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,53	MI	0,00	0,02	0,01	0,53
2665	U# 92x30x2,00	3	9999	123	-0,37	MI	0,00	0,01	0,00	0,37
2666	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,36	MI	0,00	0,01	0,00	0,37
2667	U# 92x30x2,00	3	9999	114	-0,4	MI	0,00	0,01	0,00	0,41
2668	U# 92x30x2,00	3	9999	117	-0,21	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
2669	U# 92x30x2,00	3	9999	120	-0,19	MI	0,00	0,02	0,00	0,20
2670	U# 92x30x2,00	5	9999	124	0	MI	0,00	0,02	0,00	0,02
2671	U# 92x30x2,00	1	9999	128	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,02
2672	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,32	MI	0,00	0,02	0,00	0,32
2673	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,32	MI	0,00	0,02	0,01	0,32
2674	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,44	MI	0,00	0,01	0,00	0,44
2675	U# 92x30x2,00	2	9999	127	-0,44	MI	0,00	0,01	0,00	0,45
2676	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
2677	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
2678	U# 92x30x2,00	3	9999	74	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
2679	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
2680	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
2681	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,14	MJ	0,00	0,00	0,00	0,14
2682	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,22	MJ	0,00	0,00	0,00	0,22
2683	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
2684	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
2685	U# 92x30x2,00	3	9999	80	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
2687	U# 92x30x2,00	2	9999	92	-0,08	MJ	0,00	0,00	0,00	0,08
2688	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,41	MJ	0,00	0,00	0,00	0,41
2689	U# 92x30x2,00	3	9999	103	-0,16	MJ	0,00	0,00	0,00	0,16
2690	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
2691	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,2	MI	0,00	0,05	0,05	0,25
2692	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,23	MI	0,00	0,02	0,02	0,24
2693	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,02	0,02	0,06



2694	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,07
2695	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,31	MI	0,00	0,05	0,05	0,36
2696	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,15
2697	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,02	MI	0,00	0,02	0,02	0,04
2698	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,02	MI	0,00	0,01	0,01	0,04
2699	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,03	0,03	0,09
2700	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,05	MI	0,00	0,02	0,02	0,07
2701	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,03	MI	0,00	0,02	0,02	0,05
2702	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,07	MI	0,00	0,02	0,02	0,07
2703	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,03
2704	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,05	0,05	0,11
2705	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,12	MI	0,00	0,02	0,02	0,15
2706	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,12	MI	0,00	0,03	0,03	0,15
2707	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,12	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
2708	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,08
2709	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
2710	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,04	MI	0,00	0,03	0,03	0,05
2711	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2712	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,03	0,11
2713	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,03	0,03	0,05
2714	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,01	MI	0,00	0,02	0,02	0,04
2715	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,09	MI	0,00	0,03	0,03	0,12
2716	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,16	MI	0,00	0,03	0,03	0,18
2717	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,09	MI	0,00	0,01	0,01	0,10
2718	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,03	0,03	0,05
2719	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,16	MI	0,00	0,02	0,02	0,17
2720	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,25	MI	0,00	0,04	0,04	0,27
2721	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,25	MI	0,00	0,04	0,04	0,27
2722	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,25	MI	0,00	0,03	0,03	0,27
2723	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,19	MI	0,00	0,03	0,03	0,20



2724	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,13	MI	0,00	0,01	0,01	0,13
2725	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,05	MI	0,00	0,03	0,03	0,08
2726	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,02	MI	0,00	0,03	0,03	0,05
2727	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2728	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,1	MI	0,00	0,02	0,01	0,11
2729	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,12	MI	0,00	0,02	0,01	0,12
2731	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
2732	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
2733	W 150x18	2	9999	22	0	MI	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
2735	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
2736	U# 92x30x2,00	1	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	U# 92x30x2,00	5	9427	138	-0,03	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
2738	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,03	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
2740	U# 100x50#3.04	4	9999	69	0	MI	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	U# 100x50#3.04	5	9999	69	0	MI	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MI	0,00	0,00	0,00	0,01
2743	U# 100x50#3.04	4	9999	69	0	MI	0,00	0,00	0,00	0,00
2744	U# 100x50#3.04	5	9999	69	0	MI	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
2746	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,12	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
2747	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,14	MI	0,00	0,02	0,01	0,15
2749	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
2750	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,01	
2752	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
2753	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
2754	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
2755	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09



2756	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,09	MI	0,00	0,02	0,01	0,10
2758	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
2759	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
2760	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MI	0,00	0,00	0,00	0,01
2761	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
2762	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
2795	U# 92x30x2,00	2	9999	98	0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
2796	W 150x18	2	9999	37	-0,03	MJ	0,01	0,04	0,04	0,06
2797	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MJ	0,04	0,07	0,07	0,08
2798	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,09	0,18	0,18	0,19
2799	U# 92x30x2,00	3	9999	114	-0,17	MI	0,00	0,01	0,00	0,17
2800	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,04	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
2801	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,04	MI	0,00	0,02	0,00	0,04
2802	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,19	MI	0,00	0,02	0,00	0,20
2803	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,19	MI	0,00	0,02	0,00	0,20
2804	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,44	MI	0,00	0,02	0,00	0,44
2805	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,43	MI	0,00	0,02	0,01	0,43
2806	U# 92x30x2,00	3	9999	123	-0,29	MI	0,00	0,01	0,00	0,30
2807	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,29	MI	0,00	0,01	0,00	0,30
2808	U# 92x30x2,00	3	9999	114	-0,31	MI	0,00	0,01	0,00	0,32
2809	U# 92x30x2,00	3	9999	117	-0,17	MI	0,00	0,01	0,00	0,17
2810	U# 92x30x2,00	3	9999	120	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
2811	U# 92x30x2,00	5	9999	124	0	MI	0,00	0,02	0,00	0,02
2812	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,02
2813	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,26	MI	0,00	0,02	0,00	0,27
2814	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,26	MI	0,00	0,02	0,01	0,27
2815	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,36	MI	0,00	0,01	0,00	0,36
2816	U# 92x30x2,00	2	9999	127	-0,37	MI	0,00	0,01	0,00	0,37
2817	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10

2818	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
2819	U# 92x30x2,00	3	9999	74	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
2820	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
2821	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
2822	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
2823	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,18	MJ	0,00	0,00	0,00	0,18
2824	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
2825	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,09	MJ	0,00	0,00	0,00	0,09
2826	U# 92x30x2,00	3	9999	80	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2827	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
2828	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
2829	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,34	MJ	0,00	0,00	0,00	0,34
2830	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
2831	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
2832	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,17	MI	0,00	0,04	0,04	0,21
2833	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,18	MI	0,00	0,03	0,02	0,19
2834	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,02	0,02	0,05
2835	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,02	0,02	0,05
2840	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,26	MI	0,00	0,04	0,04	0,30
2841	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,1	MI	0,00	0,01	0,01	0,12
2842	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,02	MI	0,00	0,01	0,01	0,03
2843	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,02	MI	0,00	0,01	0,01	0,03
2844	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,05	MI	0,00	0,02	0,02	0,07
2845	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,04	MI	0,00	0,02	0,02	0,06
2846	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,02	MI	0,00	0,01	0,01	0,04
2847	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,06	MI	0,00	0,01	0,01	0,07
2848	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,02	MI	0,00	0,02	0,02	0,03
2849	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,05	MI	0,00	0,04	0,03	0,09
2850	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,1	MI	0,00	0,01	0,01	0,12
2851	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,1	MI	0,00	0,03	0,02	0,13



2852	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,1	MI	0,00	0,02	0,01	0,11
2853	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,01	0,01	0,07
2854	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
2855	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,03	MI	0,00	0,02	0,02	0,04
2856	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,07	MI	0,00	0,02	0,02	0,07
2857	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,09
2858	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,03	MI	0,00	0,02	0,02	0,05
2859	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,01	MI	0,00	0,02	0,02	0,03
2860	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,07	MI	0,00	0,03	0,03	0,09
2861	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,13	MI	0,00	0,03	0,03	0,14
2862	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,08
2863	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,01	MI	0,00	0,03	0,02	0,04
2864	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
2865	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,2	MI	0,00	0,03	0,03	0,21
2866	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,2	MI	0,00	0,03	0,03	0,21
2867	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,2	MI	0,00	0,03	0,02	0,21
2868	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,15	MI	0,00	0,03	0,02	0,16
2869	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,1	MI	0,00	0,01	0,00	0,10
2870	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,04	MI	0,00	0,03	0,03	0,07
2871	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,02	MI	0,00	0,03	0,03	0,04